SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

RZ č.: 5443-19383/37/2017/Zál

Počet príloh: 2

Záznam z obhliadky č. 16/2017

vykonanej v prevádzke: **„Skládka odpadov Mokrý Háj"**

prevádzkovateľa: **VEPOS – SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica**

Kontrolu vykonali: Ing. Ivana Záleská, inšpektorka
Ing. Milan Sobolič, inšpektor

za kontrolovaný subjekt sa obhliadky zúčastnil:
Mgr. Peter Kuba - konateľ
Miloslav Kuba - majiteľ

Predmetom

záznamu z obhliadky (ďalej len „záznam"), vypracovaného podľa § 97 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") je kontrola uzatvorenia a rekultivácie skládky 1. a 2. kazety, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako orgán, ktorý vydáva potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia pre prevádzku „Skládka odpadov Mokrý Háj" (ďalej len „prevádzka") vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007 v znení zmien:

- č. 10443-42637/37/2008/Koč/370460104/Z1 z 18.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.12.2008,
- č. 4304-24394/37/ 2009/Koč/370460104/Z3 z 21.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.08.2009,
- č. 8805-37351/37/2009/Koč/370460104/Z4 z 19.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.11.2009,
- č. 201-4256/37/2010/Koč/370460104/Z5 z 12.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.03.2010,

- 7062-9766/37/2014/Zál/370270104/Z6KR z 11.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.05.2014
- 5342-24339/37/2014/Zál/370270104/Z7 z 19.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.09.2014
- 6945-37178/37/2015/Zál/370460104/Z8 z 10.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.12.2015
- 8259-2918/37/2016/Zál/370460104/Z9-KR z 01.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.02.2016
- 3335-13418/37/2016/Zál/370460104/Z10 z 25.04.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.05.2016
- 6404-31739/37/2016/Zál/370460104/Z11 z 10.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.11.2016

(ďalej len „povolenie").

Dátum vykonania obhliadky: od **14.06.2017** do **14.06.2017**

Kontrolované obdobie: od **16.04.2015** do **14.06.2017**

O predmete obhliadky bol subjekt informovaný e-mailom dňa 06.06.2017, ktorý tvorí prílohu č. 1 záznamu.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **Skládka odpadov Mokrý Háj**
Adresa kontrolovanej prevádzky: **Mokrý Háj**

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: **VEPOS - SKALICA s.r.o.**
Sídlo: **Rybničná 1, 909 01 Skalica**
IČO: **34121633**

Kategória priemyselnej činnosti:
5.4. skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t okrem skládok inertných odpadov.

Opis stavu prevádzky v čase obhliadky

Obhliadky na mieste prevádzky sa 14. 06. 2017 za prevádzkovateľa zúčastnil Ing. Peter Kuba. Vizuálny stav telesa skládky 1. a 2. kazety inšpekcia zdokumentovala fotografiami, ktoré tvoria prílohu záznamu. Inšpekcia v mieste prevádzky konštatovala, že zrekultivovaná skolaudovaná 1. a 2. kazeta skládky je udržiavaná, pokosená, odplyňovacie šachty sú funkčné, monitorovacie vrty sú vo vyhovujúcom technickom stave.

II. Predložené doklady

1. -

III. Záver

Inšpekcia vykonanou obhliadkou nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad zisteného stavu so žiadosťou o vydanie potvrdenia o uzatvorení Skládky odpadov Mokrý Háj, SO „Uzatvorenie a rekultivácia 1. a 2. kazety. Inšpekcia konštatuje, že na základe miestnej obhliadky vydá potvrdenie o uzatvorení Skládky odpadov Mokrý Háj, 1. a 2. kazety.

IV. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Súhlasíme so závermi vykonanej obhliadky. Ku zisteniam inšpektorátu nepredkladáme písomné stanovisko.

V. Prílohy

1. Informovanie o obhliadke
2. Fotodokumentácia vyhotovená inšpekciou 14.06.2017

Záznam z obhliadky bol vypracovaný a podpísaný v Skalici 14.06.2017.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektorka .....

Ing. Milan Sobolič, inšpektor .....

za kontrolovaný subjekt:

Mgr. Peter Kuba - konateľ .....

Miloslav Kuba – majiteľ .....

Prevzal: Peter Kuba
14.6. 2017