



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3939-10207/2017/Kap/371150205

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Kristína Kapriová	Číslo preukazu: 576
Telefón:	037 656 06 35	
Elektronická adresa:	kristina.kaprioiva@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Inšpektor:	Ing. Viera Rusenova	Číslo preukazu: 586

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Liaharenský podnik Nitra, a.s.
Adresa sídla: 949 01 Nitra – Párovské Háje,
IČO: 00 199 010
Kontrola oznámená: 15. 03. 2017 Spôsob: telefonicky
Zástupca: Miroslav Král Funkcia: referent ŽP
Telefón: 031/7752250
Elektronická adresa: svp@lpnitra.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa – Farma Kovarce**
Adresa prevádzky: -
Variabilný symbol: 371150205
Integrované povolenie: 3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205
Vydané: 24. 07. 2006
Právoplatné: 14. 08. 2006
Projektovaná kapacita: 7 050 ks ošípaných

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

E. Časová os

Posledná kontrola: 31. 10. 2015
Kontrolované obdobie: 01. 11. 2015 – 22. 03. 2017
Začatie kontroly: 22. 03. 2017
Prvé miestne zisťovanie: 22. 03. 2017
Vypracovanie správy: 10. 04. 2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. 08. 2006 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“). Podmienky na environmentálnu kontrolu prevádzky boli vybrané z častí povolenia týkajúcich sa odberu vody, skladovania a manipulácie znečisťujúcich látok, opatrení na predchádzanie havárii a podávania správ.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia dňa 22. 03. 2017 vykonala bežnú environmentálnu kontrolu. Počas kontroly bola prevádzka naskladnená ošípanými vo všetkých chovných halách. Celkový počet ošípaných k 01. 03. 2017 predstavoval 5 194 ks z toho 925 ks prasníc, 847 ks ošípaných na výkrm, 1 593 ks predvýkrm, 1 817 ks ciciakov a 12 ks kancov. Voda na technologické účely je odoberaná z vlastného vodného zdroja S1. V deň kontroly bol stav vodomeru pri vodnom zdroji 222 827 m³.

I. Použité podklady

1. Protokol zo skúšky tesnosti č. 15/07/14/10 zo dňa 15. 07. 2014 – polyetylénová zemná nádrž na hnojovicu
2. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/10 zo dňa 21. 07. 2014 – skladovacia nádrž na močovku č. 1
3. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/11 zo dňa 21. 07. 2014 – skladovacia nádrž na močovku č. 2
4. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/12 zo dňa 21. 07. 2014 – sedimentačná nádrž na močovku
5. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/13 zo dňa 21. 07. 2014 – žumpa pre sociálne zariadenie
6. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/14 zo dňa 21. 07. 2014 – žumpa pre sklad kadavérov
7. Protokol zo skúšky tesnosti č. 28/07/14/14 zo dňa 28. 07. 2014 – havarijná jímka pre skladovacie nádrže
8. Certifikát o overení č. 00182/2014 zo dňa 19. 05. 2014 – merač pretečeného množstva studenej vody
9. Protokol o skúške č. 5041/2014 zo dňa 17. 07. 2014 - pitná voda – vrtaná studňa
10. Evidencia odberov vody zo studne – stav vodomeru za celé kontrolované obdobie
11. Havarijný plán ev. č. 7849-33115/326/2013 – predložený počas kontroly
12. Evidencia kontroly priesakov zariadení močkového hospodárstva za celé kontrolované obdobie
13. Evidencia oznamovania údajov o odoberaných množstvách podzemných vôd raz ročne Slovenskému hydrometeorologickému ústavu – predložené počas kontroly za rok 2016, dodatočne doložené za rok 2015 dňa 22. 03. 2017
14. Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov – zo dňa 01. 10. 2013

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2.3.

Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu chovu ošípaných – 7 050 ks

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v deň kontroly Inšpekciu oboznámil so stavom zvierat v prevádzke k 01. 03. 2017, stav ošípaných v daný deň bol 5 194 ks. Dňa 31. 03. 2017 prevádzkovateľ doplnil Inšpekciu požadovanú evidenciu o stavoch ošípaných v prevádzke, za celé kontrolované obdobie, z ktorej vyplýva že nepresiahol maximálnu kapacitu chovu ošípaných.

2. Podmienka II.A.4.3.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberov vody pre technologické účely meradlom pre tento účel určeným a overeným.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil certifikát o overení meradla (merač pretečeného množstva studenej vody) č. 00182/2014 zo dňa 19. 05. 2014 – skúšku vykonala Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. – autorizované metrologické pracovisko. Meradlo zodpovedá požiadavkám podľa vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Platnosť overenia - 18. 05. 2020.

3. Podmienka II.A.6.1.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky a liečivá je povolené skladovať v „sklade odpadov a liečiv“. Nebezpečné odpady je povinný skladovať v súlade s podmienkami uvedenými v bode II. D tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka II.A.6.9.

V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty, oleje a mazadlá s výnimkou nafty pre zabezpečenie chodu náhradného zdroja el. energie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka II.D.1.8.

Odpady živočíšneho pôvodu katalógové číslo 18 02 02 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy zhromažďovať v uzavretom a uzamykateľnom sklade kadavérov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri obhliadke prevádzky bolo preukázané, že prevádzkovateľ zhromažďuje daný odpad v uzamykateľnom a uzavretom sklade.

6. Podmienka II.D.1.10.

Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ Inšpekcii predložil dňa 22. 03. 2017 zmluvu O odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov s poskytovateľom služby ASANÁCIA, s.r.o. zo dňa 01. 10. 2013, zmluva je uložená v spise.

7. Podmienka II.F.1.3.

Havarijný plán musí byť vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Havarijný plán je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej skutočnosti, ktorá vedie ku zmene údajov uvádzaných v Havarijnom pláne.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

8. Podmienka II.F.1.8.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrží a záchytných vaní v ktorých sa skladujú nebezpečné látky:

- pred ich uvedením do prevádzky,
- každých päť rokov od vykonania úspešnej skúšky, každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona o vodách okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Skúšky musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii počas kontroly protokoly o skúškach tesnosti, ktoré sú uložené v spise.

9. Podmienka II. F.1.9.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať riadne prevádzkovať vybudovaný kontrolný systém na včasné zistenie úniku hnojovice a oplachových vôd z lagúny v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii počas kontroly evidenciu o kontrole priesakov zariadení močovkového hospodárstva, ktorá je uložená v spise. Inšpekcia počas obhliadky vizuálne skontrolovala plavák a šachtu pri lagúne, v ktorej by sa v prípade priesaku zhromažďovala unikajúca hnojovica alebo oplachové vody. Šachta bola v deň kontroly bez zistených priesakov.

10. Podmienka II. I.6.4.

Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o odbere vody zo studne.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii počas kontroly mesačnú evidenciu stavu vodomeru pri vodnom zdroji (S1 – vrtaná murovaná studňa) za celé kontrolované obdobie. Tento podklad je uložený v spise.

11. Podmienka II.I.7.4.

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd z vodného zdroja za obdobie jednotlivých kalendárnych mesiacov raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Nie

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.3.
2. II.A.4.3.
3. II.A.6.1.
4. II.A.6.9.
5. II.D.1.8.
6. II.D.1.10.
7. II.F.1.3.
8. II.F.1.8.
9. II.F.1.9.
10. II.I.6.4.
11. II.I.7.4.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa – Farma Kovarce“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia. Podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe bol prevádzkovateľ oboznámený s obsahom správy a s výsledkom kontroly zaslaním tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

.....