

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4794-21576/2017/Kro/371770106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 26/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk	
Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: TEKRO Nitra, s.r.o.
Adresa sídla: Párovské Háje, 949 01 Nitra
IČO: 36 555 436
Kontrola oznámená: 02.05.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. František Valášek Funkcia: konateľ
Telefón: 0905 603 082
Elektronická adresa:
Ďalší zúčastnení za prevádzkovateľa:
Ing. Marek Tomáš Funkcia: vedúci prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa
Adresa prevádzky: k. ú. Dolný Ďur
Variabilný symbol: 371770106
Integrované povolenie: 4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106
Vydané: 20.6.2006
Právoplatné: 3.8.2006
Projektovaná kapacita: 13 842 ustajňovacích miest s podstielkovým systémom chovu
Kategória:
6.6.b) Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
c) 750 ks prasníc

E. Časová os

Posledná kontrola: 22.7.2015
Kontrolované obdobie: 22.7.2015 – 11.5.2017
Začatie kontroly: 11.5.2017
Prvé miestne zisťovanie: 11.5.2017
Vypracovanie správy: 3.7.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia – nepretržitú kontrolu prevádzky, odber podzemných vôd, preverenie pridávania prípravku na zníženie emisií amoniaku, dodržanie určených emisných limitov.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 11. 05. 2017 vykonala Inšpekcia miestnu obhliadku prevádzky, ktorá je zameraná na chov ošípaných. V prevádzke prebiehal predvýkrm a výkrm ošípaných. Stav k 30. 04. 2017 v rámci predvýkrmu bol 3 974 ks ošípaných, vo výkrme bolo 6 551 ks ošípaných.

Aktuálny stav vodomera v čase kontroly na studni HDV 12 bol 83 880 m³, na studni HDV 13 bol stav 23 550 m³. Studňa HDV 13 bola dočasne odstavená z dôvodu poruchy ponorky.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie.
2. Certifikáty k vodomerom č. SK 08-MI001-SMU002 A č. 056/2012.
3. Potvrdenie o zaslaní Hlásenia emisných limitov potrebné na účely určenia výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2015 a 2016 Obvodnému úradu ŽP, Odboru ochrany ovzdušia.
4. Receptúra – Prípravok AROMEX PRO na zvýšenie úžitkovosti a zníženie emisií.
5. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd zo zdrojov: ST.DVH-12 (HDV 12) a ST.DVH-13 (HDV 13) za rok 2015 a 2016.
6. Zmluva o odbere hnojovice (odberateľ: Liaharenský podnik Nitra, a.s.)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.7

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrola prevádzky je zabezpečená dennou i nočnou obsluhou a prevádzka je zároveň vybavená kamerovým systémom.

2. Časť podmienky II.A.11

Prevádzka je zásobovaná vodou na sociálne a hygienické účely a napájanie hospodárskych zvierat z vlastného vodného zdroja 2 vrtaných studní, ktoré sú situované v katastrálnom území Veľký Ďur. Povolené množstvo odberu podzemných vôd:

Studňa	Hĺbka [m]	Výdatnosť [l.s ⁻¹]	Odber vody
			[m ³ . rok ⁻¹]
HDV 12	75	1,5	47 450
HDV 13	55	1,0	31 540

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd (viď „Predložené doklady bod 5.“). Povolené ročné množstvo odberu podzemnej vody v studniach nebolo prekročené.

3. Podmienka II.A.12

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu podzemnej vody na každej studni osobitne meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) a overeným.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nachádzajú dve vrtané studne HDV 12 a HDV 13. Studňa HDV 13 bola dňa 03. 04. 2017 dočasne odstavená z dôvodu poruchy ponorky, stav na vodomere bol 23 550 m³. Stav na vodomere osadenom v studni HDV 12 v čase kontroly bol 83 880 m³. Podľa predložených záručných listov osadených vodomeroch sa uvádza dátum platnosti overenia do 27.01.2018 a 15. 07. 2018. Fyzickou obhliadkou bolo zistené, že vodomery boli opatrené nepoškodenými plombami.

4. Podmienka **II.B.7**

Prevádzkovateľ musí mať vybudované zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok na všetkých 4 zberných šachtách dažďovej kanalizácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na zachytávanie plávajúcich látok má prevádzka osadené hrubé česlá na všetkých zberných šachtách.

5. Podmienka **II.C.1**

Prevádzkovateľ je povinný pridávať do krmiva prípravok VevoVitall alebo obdobný prípravok na zníženie emisií amoniaku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil receptúru krmiva, v ktorej bol obsiahnutý enzymatický prípravok AROMEX PRO ako aj enzým 3-fytáza.

6. Podmienka **II.C.2**

Prevádzkovateľ zabezpečí zakrytie všetkých skladovacích nádrží na hnojovicu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nádrže na hnojovicu tzv. Vítkovické nádrže boli prekryté plachtami.

7. Podmienka **II.C.7**

Prevádzkovateľ musí viesť prevádzkový denník „Hnojovicové hospodárstvo“ v ktorom bude zaznamenávať množstvo vyvezené v jednotlivé dni, konečná likvidácia (parcely) a spôsob aplikácie na poľnohospodárske pozemky (dávka na ha).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu o odbere celkovej ročnej produkcie hnojovice do Bioplynovej stanice Veľký Ďur (viď „Predložené doklady bod 6.“).

8. Podmienka **II.I.1.1**

Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým meraním vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok z kotolne.

9. Podmienka **II.I.2**

Diskontinuálne meranie musí byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Od roku 2010 je kotol, ktorý vykuroval objekty farmy nefunkčný, od tohto roku je vykurovanie prevádzky zabezpečené bioplynovou stanicou, pre ktorú nie je vydané integrované povolenie.

10. Podmienka II.I.13

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a predkladať každoročne do 15. februára súhrn vybraných údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

11. Podmienka II.I.17

Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať 1 x za rok do 31. januára nasledujúceho roka na tlačive SHMÚ.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Oznámenie bolo v kontrolovanom období zaslané SHMÚ v dňoch 08.01.2016 a 14.01.2017.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.A.7.
2. Podmienka II.A.11.
3. Podmienka II.A.12.
4. Podmienka II.B.7.
5. Podmienka II.C.1.
6. Podmienka II.C.2
7. Podmienka II.C.7.
8. Podmienka II.I.1.1.
9. Podmienka II.I.2.
10. Podmienka II.I.13.
11. Podmienka II.I.17.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

.....

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....