

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6608-29687/2017/Kro/370280104

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 42/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
Adresa sídla:	Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady
IČO:	34 100 644

Kontrola oznámená:	21.8.2017	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Kamil Potoma	Funkcia:	technik
Telefón:	0902 947 976		
Elektronická adresa:	potoma.k@mariuspedersen.sk		
Ďalší zúčastnení za prevádzkovateľa:			
Milan Béreš	vedúci skládky		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Pusté Sady
Adresa prevádzky:	Pusté Sady 131, Pusté Sady 925 54
Variabilný symbol:	370280104
Integrované povolenie:	2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104
Vydané:	3.7.2006
Právoplatné:	21.7.2006
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	24.6.2015
Kontrolované obdobie:	1.8.2017 – 22.8.2017
Začatie kontroly:	22.8.2017
Prvé miestne zisťovanie:	22.8.2017
Vypracovanie správy:	25.9.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s ohľadom na oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 21. 08. 2017 o vzniku požiaru na juhovýchodnom svahu 2. STAVBY – I. ETAPY skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorý bol zistený zamestnancom skládky 19. 08. 2017 o 06:15 hod.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly prevádzky bol na skládku dovážaný odpad, na telese skládky sa nachádzal kompaktor, ktorý bol v prevádzke.

Požiar vznikol dňa 19. 08. 2017 na juhovýchodnom svahu 2. STAVBY – I. ETAPY. Jednalo sa približne o plochu 5 x 10 m, ktorá v čase miestneho zisťovania bola prekrytá zeminou. Zásah hasičského a záchranného zboru trval približne do 11:30 hod., presypávanie zeminou pokračovalo ešte do cca 14:30.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 v znení neskorších zmien.
2. Oznámenie prevádzkovateľa o mimoriadnej udalosti zo dňa 21.08.2017.
3. Zápis do prevádzkového denníka zo dňa 19.08.2017.
4. Mapa so zakreslením približného miesta požiaru.

J. Kontrolné zistenia

1. Časť podmienky **II.A.1.8.** vyznačená tmavo

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, pokrývanie odpadu, kropenie odpadu úžitkovou vodou, čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou a pod.).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Hasenia požiaru sa zúčastnili jednotky HaZZ zo Serede, z Galanty, z Hlohovca, zo Šale a z Paty, ktoré hasili vodou v trvaní cca do 11:30 hod., kedy bol požiar uhasený. Súčasne prevádzkovateľ skládky vykonával pokrývanie zeminou. Po ukončení zásahu jednotkami HaZZ prevádzkovateľ naďalej pokračoval v pokrývaní zeminou cca do 14:30.

2. Podmienka **II.A.2.2.**

Prevádzku je povolené prevádzkovať počas pracovných dní od 7,30 – 16,00 hod, činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť vopred schválená zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 19. 08. 2017 (v sobotu), kedy bol v prevádzke spozorovaný požiar, bol prijatý odpad „k. č.: 20 03 08 drobný stavebný odpad“. Prijatý odpad bol schválený riaditeľom spoločnosti Ing. Serenčేశom, o čom je záznam v Prevádzkovom denníku.

3. Podmienka **II.D.10.**

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Do prevádzky bol 19. 08. 2017 prijatý odpad „k. č.: 20 03 08 drobný stavebný odpad“, ktorý je zaradený do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním.

4. Podmienka II.D.16.

Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Požiar vznikol na juhovýchodnej časti skládky. Táto časť skládky bola v čase kontroly prekrytá vrstvou zeminy. V čase výkonu kontroly bol prijatý odpad drvený a zhutňovaný kompaktorom.

5. Podmienka II.I.7.5.

Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne hlásiť inšpekcii, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Požiar bol spozorovaný dňa 19. 08. 2017 v sobotu. Prevádzkovateľ oznámil vznik požiaru elektronicky prvý pracovný deň – 21. 08. 2017. V predložennom oznámení sa uvádza, že dňa 19. 08. 2017 o 06:15 hod. vznikol požiar na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. V oznámení sa ďalej uvádza, že boli privolaní hasiči.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.A.2.2.
2. Podmienka II.D.10.
3. Podmienka II.D.16
4. Časť podmienky II.A.1.8.
5. Podmienka II.I.7.5.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

.....

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

.....