

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6044-23277/2017/Čás/371350107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 39/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ľubica Čásová	Číslo preukazu: 463
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	lubica.casarova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o.		
Adresa sídla:	Budmerice 780, 900 86 Budmerice		
IČO:	35 850 809		
Kontrola oznámená:	13.07. 2017	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Igor Moravčík	Funkcia:	riaditeľ firmy
Telefón:	+421 33 6495 555		
Elektronická adresa:	moravcik@machhydina.sk		
Ďalší zúčastnení:	Štefan Malík	Funkcia:	vedúci prevádzky
	Ing. Roman Melicher	Funkcia:	inžinierska činnosť

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma chovu nosníc Nový Pavol
Adresa prevádzky:	stredisko Nový Pavol, 945 04 Komárno – Nová Stráž
Variabilný symbol:	371350107
Integrované povolenie:	5770-34808/37/2007/Heg/371350107
Vydané:	26.10.2007
Právoplatné:	5.12.2007
Projektovaná kapacita:	240 736 ks – podľa STPPaTOO
Kategória:	6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Posledná kontrola:	23.07.2015
Kontrolované obdobie:	24.7.2015 – 20.7.2017
Začatie kontroly:	20.7.2017
Prvé miestne zisťovanie:	20.7.2017
Vypracovanie správy:	14.9.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 20. 07. 2017 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Farma chovu nosníc Nový Pavol“ (ďalej len „prevádzka“). Environmentálna kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5770-34808/37/2007/Heg/371350107 zo dňa 26. 10. 2007, právoplatného dňa 05. 12. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka pozostáva zo 6 samostatne ohradených areálov, označených A,B,C,D,E,F. Chov nosníc v prevádzke je realizovaný za účelom produkcie násadových vajec. V čase miestnej obhliadky boli štyri areály v prevádzke, v zvyšných dvoch (areál B a F) areáloch neprebíhal chov. V areáloch boli nasledovné stavy zvierat k 19. 07. 2017:

A1 – 8 326 sliepok a 830 kohútov
A2 – 8 308 sliepok a 836 kohútov
A3 – 8 323 sliepok a 833 kohútov
A4 – 8 320 sliepok a 836 kohútov
C1 – 7 966 sliepok a 597 kohútov
C2 – 7 902 sliepok a 669 kohútov
C3 – 8 384 sliepok a 645 kohútov
C4 – 8 433 sliepok a 688 kohútov
D1 – 9 279 sliepok a 766 kohútov
D2 – 8 925 sliepok a 784 kohútov
D3 – 9 090 sliepok a 779 kohútov
D4 – 9 044 sliepok a 763 kohútov
E1 – 8 426 sliepok a 696 kohútov
E2 – 8 523 sliepok a 721 kohútov
E3 – 8 303 sliepok a 707 kohútov
E4 – 8 668 sliepok a 693 kohútov.

Areál B sa má naskladňovať koncom 08/2017 a areál F koncom 09/2017.

Stav vodomera osadeného na studni (č. 1433000919) v deň obhliadky vykazoval množstvo odoberanej podzemnej vody 95 505 m³.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Doklad o oboznámení pracovníkov o IPKZ povolení, nakladaní s odpadmi a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy zo dňa 30. 01. 2017 + prezenčná listina
3. Doklad o oboznámení pracovníkov o IPKZ povolení, nakladaní s odpadmi a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy zo dňa 27. 01. 2016 + prezenčná listina
4. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 11. 01. 2011 (ďalej len „STPPaTOO“) schválený Inšpekciou rozhodnutím č. 3570-13971/37/2011/Gaj/371350107/Z4 zo dňa 09. 05. 2011
5. Návrh pracovných inštrukcií pre ošetrovateľov
6. Tlačivo Odovzdávací protokol haly po asanácii
7. Záručný list na vodomer výr. č. 1433000919, dátum overenia 10. 01. 2014
8. Rozhodnutie č. 2006/00038-Va zo dňa 21.02.2006 o schválení postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok
9. Protokol o prevedení práce a faktúry za dezinfekciu
10. NP-0 Kompletné krmivo pre nosnice – certifikát
11. 6500 NP-1 masný sy – certifikát
12. Faktúry za vývoz odpadovej vody z 12. 08. 2015, 21. 03. 2017, 27. 04.2017, 03. 05. 2017

13. Protokol č. 087-2014-06 o skúške vodotesnosti železobetónovej žumpy o objeme 40 m³ (za sociálnou budovou) podľa STN 75 09 05
14. Protokol č. 081-2014-06 o skúške vodotesnosti železobetónovej žumpy o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 1) podľa STN 75 09 05
15. Protokol č. 082-2014-06 o skúške vodotesnosti železobetónovej žumpy o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 2) podľa STN 75 09 05
16. Protokol č. 083-2014-06 o skúške vodotesnosti železobetónovej žumpy o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 3) podľa STN 75 09 05
17. Protokol č. 084-2014-06 o skúške vodotesnosti železobetónovej žumpy o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 4) podľa STN 75 09 05
18. Protokol č. 085-2014-06 o skúške vodotesnosti železobetónovej žumpy o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 5) podľa STN 75 09 05
19. Protokol č. 086-2014-06 o skúške vodotesnosti plastovej žumpy o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 6) podľa STN 75 09 05

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.5

1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 krát za rok.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ predložil podklady uvedené v bodoch 2.a 3. uvedených v časti I. Použité podklady, z ktorých vyplýva, že zamestnanci sú preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia. Toto oboznámenie sa vykonáva v intervale 1-krát za rok, zvyčajne v januári.

2. Podmienky v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.1 a bod 2.2

2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Druh prevádzky vyžaduje nepretržité prevádzkovanie v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.

Firma má zavedený softvérový systém, ktorý online monitoruje každú jednu halu, ktorá slúži na odchov/chov hydiny. V rámci tohto sú sledované viaceré parametre ako sú:

Teplota vonkajšia, Teplota v hale, Aktuálny čas, Svetelný režim - kedy sa v hale ráno automaticky zažne a kedy večer zhasne, Napájanie - kedy sa spustí voda a kedy vypne, Ventilácia - koľko ventilátorov je aktuálne zapnutých, Hniezda - kedy sa automaticky otvoria a kedy zatvoria, Chladenie - či je spustené, Kúrenie - či je spustené.

Akékoľvek odchýlky od nastavených hodnôt spustia alarm, ktorý automaticky začne volať na mobilné telefóny zamestnancov zodpovedných za príslušnú halu - t.j. p. Malíkovi ako vedúcemu farmy, potom zodpovednému zootechnika (Szabo, Malík, Malík ml.), údržbe a zároveň SMS sú zasielané riaditeľovi a p. Grullovi. Cez internet možno sledovať kedykoľvek aktuálny stav na halách.

Takisto v rámci jednotlivých hál obsluha vypisuje tzv. halové karty, ktoré sa prepisujú do online systému.

3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.2

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody centrálnym meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Meranie odberu podzemnej vody prevádzkovateľ vykonáva vodomerom č. 1433000919, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii (dátum overenia 10. 01. 2014).

4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.4

4.4 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Odbery podzemnej vody zo studne sa zapisujú na osobitných tlačivách priamo na prevádzke (záznamy predložené priamo na obhliadke) a evidované sú centrálné v elektronickom systéme v Budmericiach.

5. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.3

5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.

Zistený stav	Dodržaná
--------------	-----------------

Opis **Áno**

Povinnosti zamestnancov sú spísané vo viacerých dokumentoch. Medzi takéto dokumenty patrí STPPaTOO, Návrh pracovných inštrukcií pre ošetrovateľov. Po každej asanácii je vystavený Odovzdávací protokol haly po asanácii. Prevádzkovateľ predložil aj Protokoly o prevedení práce zahŕňajúce dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu a následné faktúry za vykonané práce.

6. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.5

5.5 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má pre prevádzku schválený postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok rozhodnutím č. 2006/00038-Va zo dňa 21.02.2006 vydaným Obvodným úradom životného prostredia Komárno.

7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.10

5.10 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má k dispozícii karty bezpečnostných údajov pre používané veterinárne liečivá a prípravky. Prevádzkovateľovi to externe zabezpečuje veterinár. Prevádzkovateľ predložil aj Stanovisko k predkladaniu bezpečnostných listov, z ktorého vyplýva, že povinnosti vyplývajúce zo zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch sa nevzťahujú na veterinárne lieky, vrátane povinnosti predkladať bezpečnostné listy. Listinou dokazujúcou, že sa jedná o veterinárny liek je rozhodnutie o registrácii hromadne vyrábaného veterinárneho lieku vydaného Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre.

8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.12

5.12 Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách a vyvážané na zneškodnenie prostredníctvom Vodární a kanalizácií mesta Komárno.

9. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bod 6.6

6.6 Splaškovú odpadovú vodu vyvážať na zneškodnenie na oprávnenú ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Splašková odpadová voda je vyvážaná na ČOV Komárno patriacej Vodárňam a kanalizáciám mesta Komárno, ktorá za uvedenú službu vystavuje faktúru. Vývoz splaškovej odpadovej vody sa realizuje podľa potreby.

10. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník], bod 1.3

1.3 V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce zápašnosť hydinového trusu..

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V procese kŕmenia sa používa krmivo NP – 0 – kompletne krmivo pre nosnice. Krmivo obsahuje biotechnologické prípravky Fytáza Axtra Phy, Premix Axtra Phy, Danisco Xylanáza na zníženie emisií amoniaku a zápachu. Ďalším krmivom je krmivo NP-1 masný sy, ktoré je určené na kŕmenie sliepok mäsového typu v I. fáze od 2% znášky do 50. týždňa veku. Do krmiva je zapracovaný prípravok na zníženie emisií amoniaku a zápachu.

11. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami, bod 1.3

1.3 Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Súčasťou čistenia hál v rámci asanácie sú rôzne činnosti, jednou z nich je aj čistenie osvetľovacích telies v halách. Uvedené čistenie je zaznamenávané v Odovzdávacom protokole haly po asanácii.

12. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola odpadových vôd, bod 2.1

2.1 *Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jeden krát za päť rokov skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žump na sústred'ovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou.*

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ predložil protokoly o skúške tesnosti vykonanej odborne spôsobilou osobou na žumpách – železobetónová žumpa o objeme 40 m³ (za sociálnou budovou), železobetónová žumpa o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 1), železobetónová žumpa o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 2) železobetónová žumpa o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 3), železobetónová žumpa o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 4), železobetónová žumpa o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 5), plastová žumpa o objeme 10 m³ (sociálna budova sekcia č. 6).

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané podmienky

1. II.A.1.5
2. II.A.2.1
3. II.A.2.2
4. II.A.4.2
5. II.A.4.4
6. II.A.5.3
7. II.A.5.5
8. II.A.5.10
9. II.A.5.12
10. II.A.6.6
11. II.C.1.3
12. II.E.1.3
13. II.I.2.1

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čáсарová

Číslo preukazu: 463

.....