



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7907-35812/2017/Rus/371380207

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 55/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Viera Rusenova	Číslo preukazu: 586
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	viera.rusenova@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
------------	--------------------	---------------------

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Podnik živočíšnej výroby a.s.	
Adresa sídla:	Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou	
IČO:	00 205 931	
Kontrola oznámená:	18. 09. 2017	Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Roman Melicher Funkcia: referent ŽP
Telefón: 0905 827 274
Elektronická adresa: melicher@memoconsulting.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma Rybany**
Adresa prevádzky: Rybany č. 1, 956 36 Rybany
Variabilný symbol: 371380207
Integrované povolenie: 2260-24257/2007/Poj/371380207
Vydané: 30.7.2007
Právoplatné: 23.8.2007
Kategória:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.4.2015
Kontrolované obdobie: 2.4.2015 – 22.9.2017
Začatie kontroly: 22.9.2017
Prvé miestne zisťovanie: 22.9.2017
Vypracovanie správy: 13.11.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia č. 2260-24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007 v znení neskorších zmien. Na kontrolu boli vybrané podmienky týkajúce sa odberu vody, emisií do ovzdušia, opatrení na prevenciu znečisťovania a technicko-prevádzkových podmienok.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase konania environmentálnej kontroly sa prevádzkoval chov brojlerov vo všetkých troch halách. Počet brojlerových kurčiat pri poslednom naskladnení na farme, ktoré prebehlo 18. 09. 2017 , predstavoval 72 000 ks.

I. Použité podklady

Podklady predložené dňa 22. 09. 2017:

1. Evidencia turnusov hydiny za kontrolované obdobie
2. Ambulantná kniha veterinárneho lekára
3. Halové karty a denné záznamy počtu hydiny
4. Zberné listy - záznamy úhynu hydiny

5. Prevádzkový denník dieselaagregátu
Podklady doručené Inšpekcii dňa 26. 11. 2017 (elektronicky)
6. Zmluva s veterinárnym lekárom
7. Osvedčenie Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zo dňa 31. 10. 2007 na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti č.0200
8. Protokoly o vykonaní tesnostných skúšok žump – 1,2 žumpa na splaškové vody
9. Informácie o zložení požívaného krmiva
10. Zmluva o odbere oplachovej vody z umývania hál zo dňa 08. 01. 2007
11. Záznam o prebratí hydínového trusu vyprodukovaného na farme za rok 2015, 2016
12. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 542/05/21,22,23
13. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. F2005 zo dňa 29. 11. 2005, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok
14. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č.F04/00318-bhj zo dňa 27. 02. 2004, ktorým vydal súhlas na STPP a TOO pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
Podklady doručené Inšpekcii dňa 13.11.2017
15. Zmluva o dodávke dezinfekčných, dezinfekčných a deratizačných prác so spoločnosťou Igor Synak SYNCHM zo dňa 01. 01. 2009
16. Faktúra č. 8015820214 za vývoz splaškovej žumpy v roku 2015
17. Faktúra č. 8016820470 za vývoz splaškovej žumpy v roku 2016

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A. 1.1.7.

Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu s veterinárnym lekárom MVDR. Vladimírom Bašňákom na dobu neurčitú. Právnu účinnosť nadobudla zmluva dňa 01. 01. 2005. Z predloženej ambulantnej knihy vyplýva, že prevádzka je pod dohľadom veterinárneho lekára, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.

2. Podmienka II.A. 2.2.1.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je pod dohľadom strážnika farmy Rybany a ostatných zamestnancov prevádzky, ktorí kontrolujú chod prevádzky a počet kusov hydiny v jednotlivých halách.

3. Podmienka II.A. 4. 4.1.

Prevádzkovateľ farmy Rybany je povinný odoberať vodu z verejného vodovodu Rybany na základe zmluvy o dodávky vody z verejného vodovodu s prevádzkovateľom vodovodu ZVS, a.s. Topoľčany

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka II.A. 5.5.3.

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa aktuálneho a schváleného „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ev. č. 1/STTPaTOO/2003, vypracovaný dňa 23. 06. 2003 a Rozhodnutie OU ŽP v Trenčíne, ktorým je vydaný súhlas na STPP a TOO.

5. Podmienka II.A. 5.5.5.

Prevádzkovateľ vykoná pred začatím každého chovného cyklu kompletnú dezinfekciu a deratizáciu technológie a výrobných priestorov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil postup čistenia chovných hál s plánom dezinfekcie hál a zmluvu s externou firmou SYNCHM z dňa 01.01.2009, ktorá zabezpečuje dezinfekciu, dezinsekciiu a deratizáciu chovných hál.

6. Podmienka II.A. 5.5.8.

Splaškové vody zo sociálnych zariadení hromadené v betónovej nepriepustnej žumpe musia byť odváňané na ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil faktúry o vývoze splaškových vôd zo žump v prevádzke za roky 2015, 2016. Za rok 2017 nebol doposiaľ realizovaný vývoz splaškových vôd z prevádzky. Na základe predložených faktúr je zrejmé, že čistenie a vývoz splaškových vôd zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..

7. Podmienka II.A. 6.6.2.

Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie haly č. 1 a č. 2 je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to určenej nepriepustnej nádrži s objemom 100 m³ situovanej za chovnou halou č. 2. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie haly č. 3 je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to určenej nepriepustnej nádrži (prefabrikovaná žumpa) s objemom 22m³.

8. Podmienka II.A. 6.6.3.

Splaškové vody zo sociálneho zariadenia je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v podzemnej nádrži s objemom 100 m³, ktorá je umiestnená pred halou č. 2

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil protokol o vykonaní tesnostnej skúšky žumpy pred halou č. 2 - žumpa pre splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení s objemom 100 m³. Oplachové vody z umývania hál a manipulačných plôch sú odkanalizované do podzemných nádrží umiestnené za halou č. 2 a za halou č. 3. Protokoly o vykonaní tesnostných skúšok zo všetkých troch žump boli vykonané Ing. Františkom Rapavým, certifikovaným pracovníkom v odbore netesností. Všetky žumpy sú podľa STN 75 0905 vodotesné.

9. Podmienka **II.A. 5.5.9.**

Oplachové vody z umývania hál č. 1, č. 2, č. 3 odkanalizované do nepriepustných podzemných nádrží musia byť vyvázané cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe písomnej dohody.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zmluvu o odbere oplachovej vody zo dňa 08. 01. 2007. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Odberateľom je firma Bioplant s.r.o., ktorá používa oplachovú vodu k okamžitej aplikácii na pozemkoch, ktoré obhospodaruje.

10. Podmienka **II.A. 6.6.14.**

Uhynuté kusy hydiny skladovať iba v uzamykateľnom boxe podľa podmienok uvedených v časti II.D.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

11. Podmienka **II.C. 1.**

Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

12. Podmienka **II.D. 11.**

Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, jej zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie v písomnej forme denné a mesačné záznamy o úhyne hydiny v jednotlivých halách. Prevádzkovateľ dal k nahliadnutiu halové karty.

13. Podmienka **II.I. 1.2.**

Prevádzkovateľ musí zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia jedenkrát ročne podľa schváleného postupu výpočtu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dňa 26. 10. 2017 predložil Inšpekcii rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. F2005/03198 zo dňa 29. 11. 2005, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu. Prevádzkovateľ zisťuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia, a na základe toho každoročne zasiela oznámenie údajov o zdroji znečisťovania ovzdušia Inšpekcii a príslušnému úradu.

14. Podmienka **II.I. 8.8.3.**

Prevádzkovateľ musí viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii v deň kontroly k nahliadnutiu evidenciu krmív, vitamínov, liečiv za kontrolované obdobie. Prevádzkovateľ si uchováva dodacie listy krmiva, a vedie záznamy o jeho spotrebe.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A. 1.1.7.
2. II.A. 2.2.1.
3. II.A. 4.4.1.
4. II.A. 5.5.3.
5. II.A. 5.5.5.
6. II.A. 5.5.8.
7. II.A. 6.6.2.
8. II.A. 6.6.3
9. II.A. 5.5.9.
10. II.A. 6.6.14.
11. II.C 1.
12. II.D. 11.
13. II.I. 1.2.
14. II.I. 8.3.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „farma Rybany“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia. Podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe je prevádzkovateľ oboznámený s obsahom správy a s výsledkom kontroly zaslaním tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....