

Číslo: 5601-21314/57/2017/Hut

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 30/2017/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor: Ing. Katarína Hutňanová Číslo preukazu: 482
Telefón: 055 633 33 14
Elektronická adresa: katarina.hutnanova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FÚRA s.r.o.
Adresa sídla: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36 211 451
Kontrola oznámená: 25.05.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: PhDr. Miroslav Fúra

Telefón: 0903 902 698
Elektronická adresa: fura@fura.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa“
Variabilný symbol: 750150104
Integrované povolenie (IP): 1702/112-OIPK/2004-Mi/750150104
Vydané: 15.12.2004
Právoplatné: 05.01.2005
Projektová kapacita: 45 475 m³
Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 22.12.2011 – 05.06.2017
Začatie kontroly: 05.06.2017
Kontrolované obdobie: 22.12.2011 – 05.06.2017
Prvé miestne zisťovanie: 05.06.2017
Vypracovanie správy: 27.06.2017
Doručenie správy: 30.06.2017
Prerokovanie správy: 18.07.2017

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Výsledky kontroly sú podrobne popísané v Správe z environmentálnej kontroly č. 30/2017/P, ev. č. 5601-21309/57/2017/Hut, s ktorou bol dňa 30.06.2017 oboznámený PhDr. Miroslav Fúra, konateľ spoločnosti FÚRA, s.r.o., ktorý sa k výsledkom kontroly vyjadril listom zo dňa 10.07.2017, pričom k výsledkom kontroly nepredložil nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na výsledok kontroly. Prerokovanie výsledkov kontroly sa uskutočnilo dňa 18.07.2017 za účasti PhDr. Miroslava Fúru.

Dodržané: č. 1.2.5, č. 9.2.2, č. 9.2.3, č. 9.3.1, č. 9.3.2 časť II. integrovaného povolenia

Čiastočne dodržané: -

Nedodržané: podmienka č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia

Nie je možné vyhodnotiť: podmienku č. 11.5 časť II. integrovaného povolenia

H. Záver:

Na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať podľa:

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ - nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ - vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia

IŽP Košice neuloží IPKZ prevádzkovateľovi pokutu za porušenie podmienky č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia na základe § 37 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe výsledkov kontroly uvedených v Správe z environmentálnej kontroly č. 30/2017/P, ev. č. 5601-21309/57/2017/Hut sa ukladá vedúcemu kontrolovaného subjektu:

- a) prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin s uvedením termínov ich splnenia a mien zamestnancov zodpovedných za ich plnenie a predložiť ich IŽP Košice do 24.07.2017,
- b) predložiť IŽP Košice správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin.

I. Podpisy

V Košiciach 18.07.2017

Za IŽP Košice: Ing. Katarína Hutňanová

.....
inšpektor

Za FÚRA, s.r.o.: PhDr. Miroslav Fúra

.....
konateľ spoločnosti FÚRA, s.r.o.

Zápisnicu prevzal:

Číslo: 5601-21309/57/2017/Hut
30.06.2017

Počet strán: 8

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 30/2017/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 482
	Ing. Vladimír Nedelko (05.06.2017)	Číslo preukazu: -
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	katarina.hutnanova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **FÚRA s.r.o.**
Adresa sídla: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36 211 451
Kontrola oznámená: 25.05.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: PhDr. Miroslav Fúra
Telefón: 0903 902 698
Elektronická adresa: fura@fura.sk

Kontroly sa za spoločnosť FÚRA s.r.o. zúčastnili:

Ing. Mihely – externý poradca

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa“
Variabilný symbol: 750150104
Integrované povolenie (IP): 1702/112-OIPK/2004-Mi/750150104
Vydané: 15.12.2004
Právoplatné: 05.01.2005
Projektová kapacita: 45 475 m³
Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 9.2.2010 – 27.8.2010
Začatie kontroly: 05.06.2017
Kontrolované obdobie: 22.12.2011 – 05.06.2017
Prvé miestne zisťovanie: 05.06.2017
Vypracovanie správy: 27.06.2017
Doručenie správy: 30.06.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1702/112-OIPK/2004-Mi/750150104 zo dňa 15.12.2004 zmenené IŽP

Košice rozhodnutím č. 10397-42417/2008/Mil/750150104/Z1 zo dňa 17.12.2008, č. 7539-28535/2009/Mil/750150104/Z2 zo dňa 16.09.2009 a č. 7644-33136/2011/Wit/750150104/Z3 zo dňa 30.11.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Monitoring podzemných vôd a povrchových vôd skládky odpadov za rok 2016
2. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka:12979/V
3. List č. 1006/A-1/2012 zo dňa 20.01.2012 o oznámení zhotoviteľa stavby
4. Zmluva o nájme uzatvorená medzi Obcou Štítnik a spoločnosťou FÚRA s.r.o.
5. Výpis z účtu ÚFR zo dňa 28.01.2010
6. Údaje zaslané podľa vyhlášky č. 448/2010 Z. z. na SHMÚ za rok 2016
7. List zo dňa 25.05.2017

J. Kontrolné zistenia

1. Kontrola podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch:

- 1) **Kontrola podmienky č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný rekultivovať a monitorovať skládku odpadov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geo Soft Ing, s.r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 v lehote do 31.12.2012.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nevykonal rekultiváciu I. etapy skládky odpadov v lehote do 31.12.2012 podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geosofting, spol. s r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2. IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ ku dňu vykonanej kontroly t. j. do 05.06.2017 nevykonal rekultiváciu skládky odpadov.

Podmienka nedodržaná.

- 2) **Kontrola podmienky č. 11.5 časť II. integrovaného povolenia cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov po vykonaní rekultivácie príslušnej skládky odpadov „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa -

rekultivácia“, požiadať IŽP Košice o vydanie potvrdenia o uzatvorení príslušnej skládky odpadov.“

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nepožiadala IŽP Košice o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov pre prevádzku Skládky nie nebezpečného odpadu Štítik I. etapa do 05.06.2017 (t. j. do vykonania kontroly), pretože na predmetnej skládke odpadov nebola ešte stavba „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítik I. etapa - rekultivácia“ dokončená.

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice ku kontrole list č. 1006/A-1/2012 zo dňa 20.01.2012, v ktorom je oznámené, že spoločnosť PEhAES, a.s., Slovenská 69, 080 32 Prešov, IČO 00155 764 vykonáva práce na predmetnej stavbe od 24.01.2012 a vedením a uskutočnením stavebných prác je poverený zamestnanec p. Ladislav UCHAL, stavbyvedúci.

Prevádzkovateľ nepredložil IŽP Košice ku kontrole stavebný denník v požadovanej lehote, čím nepreukázal IŽP Košice rozsah zrealizovaných stavebných prác na predmetnej stavbe.

Podmienka nevyhodnocovaná.

- 3) **Kontrola podmienky č. 9.2.2 časť II. integrovaného povolenia cit.:** „Merania množstva a zloženia skládkového plynu budú vykonávané počínajúc rokom 2007, 2 krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota pritom nesmie klesnúť pod 5 °C, súčasne bude sledovaná teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.“ v spojitosti s podmienkou č. 9.2.3 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂, H₂S a H₂.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu skládkového plynu za rok 2016 v dňoch 19.05.2016 a 11.11.2016.

Podmienka dodržaná.

- 4) **Kontrola podmienky č. 1.2.5 časť II. integrovaného povolenia cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole doklad, ktorým boli zamestnanci prevádzky „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítik I. etapa“ oboznámení s integrovaným povolením.

Podmienka dodržaná.

- 5) **Kontrola podmienky č. 9.3.1 časť II. integrovaného povolenia cit.:** „Monitorovanie povrchových vôd a kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, O ₂ , BSK ₅ , CHSK _{Cr} , S ²⁻ , vodivosť, ropné látky, N-NH ₄ , N-NO ₂ , N-NO ₃ , SO ₄ , fenoly, NEL _{IR} , Hg, Pb, As, Cr cel.	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1) 3)	2)

- 1) Diskontinuálne merania budú vykonávané laboratóriom zverejneným MŽP SR vo svojom Vestníku.
- 2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 3) Meranie bude vykonávané v potoku Ortáš obtekajúceho skládku zo severnej strany v dvoch odberných miestach nad skládkou, a pod skládkou (na úrovni polohy monitorovacích vrtov).“

Zistený stav:

IŽP Košice vykonal kontrolu monitoringu kvality povrchových vôd za rok 2016. Prevádzkovateľ zabezpečil v dňoch 19.02.2016, 19.05.2016, 12.08.2016, 11.11.2016 monitoring povrchových vôd akreditovaným laboratóriom EKOLAB, s.r.o. v predmetných ukazovateľoch. Vykonaným monitoringom bola zistená zvýšená hodnota v povrchových vodách v roku 2016 v ukazovateľoch CHSK_{Cr}, NO₃⁻, SO₄⁻ a NH₄⁺ pod skládkou, z uvedeného dôvodu budú prevádzkovateľovi nariadené opatrenia.

Dňa 19.02.2016 bola nameraná hodnota v ukazovateli CHSK_{Cr} nad skládkou odpadov 79,5 mg/l a pod skládkou odpadov 249,7 mg/l, pričom požiadavka na kvalitu povrchovej vody v ukazovateli CHSK_{Cr} je 35 mg/l podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Podmienka dodržaná. Prevádzkovateľovi budú nariadené opatrenia, z dôvodu zvýšenia frekvencie monitoringu povrchových vôd.

- 6) **Kontrola podmienky č. 9.3.2 časť II. integrovaného povolenia cit.:**
 „Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, CHSK _{Cr} , S ²⁻ , vodivosť, ropné látky, NH ₄ , fenoly, NEL _{IR} , F, Hg, Pb, As, Cr _{cel.} , úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	4)	5)

- 4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch V-7, V-1, MV - 1.
 5) Metódu analýzy a použítu techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.“

Zistený stav:

IŽP Košice vykonal kontrolu monitoringu kvality podzemných vôd za rok 2016. Prevádzkovateľ zabezpečil v dňoch 19.02.2016, 19.05.2016, 12.08.2016, 11.11.2016 monitoring podzemných vôd v predmetných ukazovateľoch akreditovaným laboratóriom EKOLAB, s.r.o.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že z porovnania kvality podzemných vôd s indikačnými kritériami ID boli prekročené ukazovatele znečistenia:

pH – vrt ŠMV-1 (III. a IV.Q.2016),

NH₄⁺ - vrt ŠMV – 1 (II.Q.2016),

Fenolový index – vrt V7 (II.Q.2016), vrt V-1 (III.Q.2016), vrt ŠMV 1 (II.Q.2016).

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že z porovnania kvality podzemných vôd s intervenčnými kritériami IT bol prekročený ukazovateľ znečistenia pH vo vrte ŠMV1 (III. a IV.Q.2016).

Na základe zisteného skutkového stavu budú prevádzkovateľovi nariadené opatrenia na nápravu, kde bude prevádzkovateľovi zmenená frekvencia monitoringu podzemných vôd. IŽP Košice ďalej konštatuje, že je potrebné zosúladiť v protokoloch z vykonaného monitoringu podzemných vôd označenie vrtov s integrovaným povolením.

Podmienka dodržaná. Prevádzkovateľovi budú nariadené opatrenia, z dôvodu zvýšenia frekvencie monitoringu podzemných vôd.

K. **Prílohy správy** Áno

1. Vyhodnotenie výsledkov monitoringu za rok 2016

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané: č. 1.2.5, č. 9.2.2, č. 9.2.3, č. 9.3.1, č. 9.3.2 časť II. integrovaného povolenia

Čiastočne dodržané: -

Nedodržané: podmienka č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia

Nie je možné vyhodnotiť: podmienku č. 11.5 časť II. integrovaného povolenia

M. Záver – celkové zhodnotenie:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienku č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný rekultivovať a monitorovať skládku odpadov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geo Soft Ing, s.r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 v lehote do 31.12.2012.“ tým, že prevádzkovateľ nevykonal rekultiváciu I. etapy skládky odpadov v lehote do 31.12.2012 podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geosofting, spol. s r. o., v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2. Prevádzkovateľ nevykonal rekultiváciu skládky odpadov ani ku dňu vykonanej kontroly t. j. do 05.06.2017.

IŽP Košice za porušenie podmienky č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia neuloží na základe § 37 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prevádzkovateľovi pokutu.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 27.06.2017. Správu vypracovala Ing. Katarína Hutňanová.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený
PhDr. Miroslav Fúra, konateľ spoločnosti FÚRA, s.r.o. dňa 30.06.2017.

**O. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu)
kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam**

P. Podpisy

Za IŽP Košice: Ing. Katarína Hutňanová

.....
inšpektor

Za FÚRA, s.r.o.: PhDr. Miroslav Fúra

.....
konateľ spoločnosti FÚRA, s.r.o.

Správu o environmentálnej kontrole prevzal dňa.....