



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 4431-14443/57/2014/Hut
16.06.2014

Počet strán: 10

Počet príloh: 0

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 25/2014/Z

vykonanej v prevádzke „Hydinárska farma Zemplínsky Branč“,
prevádzkovateľa AGROCON s.r.o., Dúhová 13, 040 01 Košice

Miesto a dátum vykonania kontroly:

Hydinárska farma Zemplínsky Branč, 24.04.2014

Druh kontroly: bežná

Kontrolu za IŽP Košice vykonali:

Ing. Katarína Hutňanová – inšpektorka

Ing. Valachovičová – inšpektorka

Kontroly sa za AGROCON s.r.o. zúčastnil:

Mgr. Štefan Hlebaško – vedúci farmy

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2555-30725/2007/Mik/571180107 zo dňa 13.09.2007.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bola oboznámená PhDr. Valéria Samselyová konateľka spoločnosti AGROCON s.r.o.

Kontrola bola vykonaná za obdobie: od 01.04.2013 do 24.04.2014

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

1. Názov kontrolovanej prevádzky: **Hydinárska farma Zemplínsky Branč**
2. Adresa kontrolovanej prevádzky: **Zemplínsky Branč**
3. Názov prevádzkovateľa do 14.05.2014: **AGROCON s.r.o.**
4. Adresa prevádzkovateľa: **Dúhová 13, 040 01 Košice**
5. IČO: **44 510 314**
6. Názov prevádzkovateľa od 15.05.2014: **AGROMOD s.r.o.**
7. Adresa prevádzkovateľa: **Štefánikova 42, 040 01 Košice**
8. IČO: **36 180 513**
9. Názov vlastníka: **DALTON, spol. s r. o.**
10. Adresa vlastníka: **Napájadlá 1/A, Košice**
11. IČO vlastníka: **31 674 453**
12. KPČ: **6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.**
13. Identifikácia prevádzky: **VS: 571180107**

ROZSAH KONTROLY:

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, ktorým uplynula lehota plnenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

II. Predložené doklady

1. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 22891/V
2. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 3254/V
3. Zmluva o nájme uzavretá dňa 03.05.2013 medzi spoločnosťou DALTON, spol. s r.o. a AGROCON s.r.o.
4. Záznam o oboznámení sa s rozhodnutím o vykonávaní činnosti v prevádzke zo dňa 02.04.2013
5. Analýza vody zo studne
6. Prevádzkový poriadok vodného zdroja
7. Záznam o vykonaní ochranných náterov
8. Faktúra o vývoze žumpy č. 90203310 zo dňa 17.01.2013
9. Zberné listy o odovzdaní odpadu spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o., Žilina
10. Osvedčenia o skúškach tesnosti žump
11. Evidenčné listy odpadov
12. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013
13. Osvedčenie kvality krmiva
14. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia
15. Prevádzkové poriadky pre zaobchádzanie so škodlivými látkami

III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania vybraných podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky A.1.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.“

Dňa 03.04.2013 bola oznámená zmena prevádzkovateľa zo spoločnosti HYDINA – ŠARUDY s.r.o. na prevádzkovateľa AGROCON s.r.o. so sídlom Dúhová 13, 040 01 Košice. Dňa 20.05.2014 bola ohlásená zmena prevádzkovateľa zo spoločnosti AGROCON s.r.o. na AGROMOD s.r.o. so sídlom Štefánikova 42, 040 01 Košice.

Podmienka splnená.

2) Kontrola podmienky A.1.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.“

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia v súlade s podmienkou A.1.5 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

3) Kontrola podmienky A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný disponovať vlastníckym právom k pozemkom, na ktorých je umiestnená prevádzka alebo je povinný mať k týmto pozemkom uzatvorené nájomné zmluvy. Ak sa vo veci určenia vlastníctva niektorých pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, vedie súdny spor, je prevádzkovateľ povinný vysporiadať majetkoprávne vzťahy k takýmto pozemkom do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v predmetnej veci.“

IŽP Košice vykonal kontrolu podmienky A.1.8 časť II. integrovaného povolenia za kontrolované obdobie od 01.04.2013 do 30.12.2013. Vlastníkom pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená je spoločnosť DALTON, spol. s r. o., Napájadlá 1/A, Košice, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej zo dňa 03.05.2013 a jej dodatku č. 1 prenajíkala pozemky a stavby, ktoré sú súčasťou prevádzky spoločnosti AGROCON s.r.o., Košice do 30.06.2014.

Podmienka splnená.

4) Kontrola podmienky A.3.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ môže na napájanie zvierat používať vodu z vlastnej studne umiestnenej v areáli prevádzky, ktorá podlieha kontrole podľa osobitných predpisov.“ v spojitosti s podmienkou **I.5.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie hydiny vizuálnou kontrolou, jedenkrát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.“

Prevádzkovateľ na napájanie zvierat používa vodu z vlastnej studne umiestnenej v areáli prevádzky. IŽP Košice vykonal kontrolu sledovania kvality vody pre napájanie za obdobie od 01.04.2013 do 24.04.2014.

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol o skúške vody:

- č. 6805 zo dňa 19.09.2013, z ktorej vyplýva, že vo vode boli zistené *Enterobacter* sp., *Citrobacter* sp. a *Enterobacter agglomerans*.
- z apríla 2014, z ktorej vyplýva, že vyšetrená voda v sledovaných ukazovateľoch je v súlade s Nariadením vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu.

Podmienka splnená.

5) Kontrola podmienky A.3.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.1 časť I. tohto rozhodnutia.“

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly naskladnených 17800 ks hydiny v hale č. 1, 17800 ks hydiny v hale č. 2 a 16400 ks hydiny v hale č. 3. Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity.

Podmienka splnená.

6) Kontrola podmienky A.4.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne množstvo odobratých vôd 2 600 m³.rok⁻¹.“

Prevádzkovateľ v roku 2013 odobral zo studne 2412 m³.

Podmienka splnená.

7) Kontrola podmienky A.4.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie celkového odberu vody z vlastnej vrtanej studne nainštalovaným centrálnym vodomermom a spotrebu vody na napájanie chovanej hydiny v jednotlivých chovateľských halách nainštalovanými podružnými vodomermi.“

Prevádzkovateľ v čase kontroly vykonával meranie celkového odberu v súlade s podmienkou 4.3 časť II. integrovaného povolenia. V čase kontroly dňa 24.04.2014 bolo na centrálnom vodomere namerané 41508 m³ odobratej vody.

Podmienka splnená.

8) Kontrola podmienky A.4.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať manipulačný poriadok vypracovaný pre vlastnú vrtanú studňu a rozvod vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.“

Prevádzkovateľ má vypracovaný prevádzkový poriadok pre vlastnú studňu, ktorý je schválený PhDr. Valériou Samselyovou, konateľkou spoločnosti.

Poznámka: Uvedenú podmienku je potrebné aktualizovať v znení: „Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok vypracovaný pre vlastnú vrtanú studňu a rozvod vody.“

9) Kontrola podmienky A.5.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej

len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole súbor TPP a TOO. Uvedený súbor je potrebné aktualizovať z dôvodu zmeny právnych predpisov ochrany ovzdušia. Súbor nie je schválený orgánom štátnej správy pre spoločnosť AGROCON s.r.o., ale iba pre pôvodného prevádzkovateľa.

V čase kontroly bola teplota v halách 23 °C o 9:25 h v súlade s predloženým súborom.

Podmienka splnená.

Poznámka: Súbor TPP a TOO je potrebné aktualizovať v súlade s platnými právnymi predpismi (Vyhláška 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.)

10) Kontrola podmienky A.6.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a s použitými obalmi nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

V čase kontroly sa v prevádzke nachádzali nasledovné skladovacie a manipulačné plochy, na ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami:

- 1) sklad PHM o rozmeroch 1,82 x 5,72 v prístavbe k hale č. 2. Podlahu skladu tvoril liaty betón, na ktorom bol podľa prevádzkovateľa aplikovaný náter Sika Permacor 3326 EG-H, odolný voči pôsobeniu škodlivých látok. Podlaha skladu bola vyspádovaná do zbernej nádrže a tvorila protihavarijné zabezpečenie skladu. Prevádzkovateľ predložil ku kontrole osvedčenie od vykonanej skúšky tesnosti zbernej nádrže odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. Skúšky tesnosti vykonal p. Dušan Pavoris.
- 2) sklad nebezpečných odpadov o rozmeroch 2,42 x 5,72 v prístavbe k hale č. 2. Podlahu skladu tvoril liaty betón, na ktorom bol podľa prevádzkovateľa aplikovaný náter Sika Permacor 3326 EG-H, odolný voči pôsobeniu škodlivých látok.
- 3) mobilný zdroj elektrickej energie, ktorý sa nachádzal pod prístreškom na betónovej ploche o rozmeroch 4,4 x 6,7, na ktorom bol podľa prevádzkovateľa aplikovaný náter Sika Permacor 3326 EG-H, odolný voči pôsobeniu škodlivých látok.

Prevádzkovateľ nepreukázal dostatočným spôsobom (nebol predložený žiaden doklad o kúpe náteru), že náter Sika Permacor 3326 EG-H bol aplikovaný na vyššie popísaných plochách, z uvedených dôvodov budú prevádzkovateľovi uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, t.j. na zabezpečenie uvedených plôch náterom odolným voči pôsobeniu škodlivých látok (preukázanie odolnosti uvedených plôch voči pôsobeniu škodlivých látok).

Podmienka nie je vyhodnotená, budú uložené opatrenia na nápravu.

Poznámka: pojem „nebezpečná látka“ je potrebné zmeniť v celom integrovanom povolení na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2009. Dôvod zmeny: zmena právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva.

11) Kontrola podmienky A.6.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

V čase kontroly sa v prevádzke na miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkami nachádzali prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov škodlivých látok.

Podmienka splnená.

12) Kontrola podmienky A.6.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.“

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov, Prevádzkový poriadok pre sklad horľavých kvapalín, Prevádzkový poriadok pre dieselagregát s platnosťou od 01.04.2013, ktoré boli schválené konateľom spoločnosti.

Podmienka splnená.

13) Kontrola podmienky B.2.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústredované v žumpách č. 1 a č. 2 musí prevádzkovateľ zneškodňovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov.“

V čase kontroly boli splaškové odpadové vody akumulované v žumpe č. 1 o objeme 10 m³, žumpa č. 2 o objeme 10 m³ bola prázdna. Prevádzkovateľ predložil ku kontrole doklad o vývoze žumpy Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, .a.s., č. faktúry 90203310 zo dňa 17.01.2013.

Podmienka splnená.

14) Kontrola podmienky D.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).“

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období nebezpečný odpad katalógové číslo 16 02 13 iba zhromažďoval v sklade.

15) Kontrola podmienky D.12 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a skladované oddelene v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly nebezpečný odpad katalógové číslo 16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, kategórie N – nebezpečný označený identifikačným listom nebezpečného odpadu. Sklad nebezpečných odpadov bol taktiež označený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Podmienka splnená.

16) Kontrola podmienky D.20 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v kaflerickom boxe až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.“

Prevádzkovateľ odovzdal v roku 2013 nebezpečný odpad 18 02 02 v množstve 21 t spoločnosti ASANÁCIA s.r.o. Žilina.

Podmienka splnená.

17) Kontrola podmienky E.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný používať na osvetlenie chovateľských hál a objektov v prevádzke používať úsporné žiarovky a žiarivky.“

V čase kontroly mal prevádzkovateľ v chovateľských halách používať úsporné žiarivky. Prevádzkovateľ postupne vykonáva výmenu žiariviek za LED žiarovky.

Podmienka splnená.

18) Kontrola podmienky E.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Na čistenie chovateľských hál používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.“

Prevádzkovateľ počas kontroly preukázal, že na čistenie hál používa vysokotlakové strojné zariadenia s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

Podmienka splnená.

19) Kontrola podmienky F.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu žumpy č. 1 a žumpy č. 2 a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 31.12.2007.“

Ku kontrole prevádzkovateľ predložil skúšky vodotesnosti žumpy č. 1 a žumpy č. 2, ktoré vykonal Dušan Pavoris, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. Výsledok skúšky (vodotesná žumpa č. 1 aj 2) je uvedený v osvedčení

o uskutočnenej skúške zo 17.04.2007. Pán Dušan Pavoris odporúčil vykonanie opakovanej skúšky následne o 5 rokov. IŽP Košice na základe uvedeného nariadi prevádzkovateľovi vykonanie skúšky vodotesnosti žump do 31.12.2014.

Podmienka splnená.

20) Kontrola podmienky I.3.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.“

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o množstve a druhoch odpadov na evidenčných listoch odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenčné listy odpadov katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy, kategórie N – nebezpečný, katalógové číslo 16 02 13 – vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, kategórie N – nebezpečný boli predložené ku kontrole.

Podmienka splnená.

21) Kontrola podmienky I.6.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v iných častiach tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.“

Prevádzkovateľ v roku 2013 viedol a uchovával evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.

Podmienka splnená.

22) Kontrola podmienky I.6.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydínového trusu vrátane údajov o tom, akým spôsobom sa s ním nakladalo zo strany prevádzkovateľa ďalej alebo informácie o tom, ktorej osobe, v akom množstve a kedy boli odovzdané.“

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o množstve vyprodukovaného hydínového trusu vrátane údajov o tom, komu bol odpad odovzdaný.

Podmienka splnená.

23) Kontrola podmienky I.7.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.“

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že uvedená podmienka je neaktuálna a je potrebné aktualizovať podmienku nasledovným znením:

„Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“

24) Kontrola podmienky I.7.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.“

IŽP Košice vykonal kontrolu, či prevádzkovateľ zasiela na príslušný okresný úrad hlásenie o vzniku odpadov v súlade s uvedenou podmienkou. Prevádzkovateľ zaslal hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2013 na okresný úrad Trebišov dňa 23.01.2014.

Podmienka splnená.

Poznámka:

Podmienku je potrebné aktualizovať v nasledovnom znení: „Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný **okresný úrad** Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Dôvod aktualizácia: zmena právnych predpisov.

25) Kontrola podmienky I.7.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.“

Prevádzkovateľ nebol povinný za rok 2013 oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

IV. Záver:

IŽP Košice, zastúpený Ing. Hutňanovou a Ing. Valachovičovou, pri kontrole nezistil nedostatky v dodržiavaní integrovaného povolenia.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení, nakoľko došlo k zmene právnych predpisov. IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie podľa § 33 zákona 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe zistených skutočností pri kontrole podmienok A.6.1. a F.6 časť II integrovaného povolenia nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko:

- prevádzkovateľ nepreukázal splnenie podmienky A.6.1 časť II. integrovaného povolenia,
- prevádzkovateľ má vykonať skúšku tesnosti žump po 5 rokoch podľa odporúčania pána Dušana Pavorisa, odborne spôsobilej osoby s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. IŽP Košice na základe uvedeného nariadi prevádzkovateľovi vykonanie skúšky vodotesnosti žump do 31.12.2014.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 09.06.2014.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol osobne oboznámený JUDr. Dušan Gažovský, splnomocnený na zastupovanie spoločnosti AGROCON, s.r.o.

Vzhľadom k tomu, že počas kontroly došlo k zmene prevádzkovateľa o výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol osobne oboznámený JUDr. Dušan Gažovský, konateľ spoločnosti AGROMOD s.r.o.

VI. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

V súlade s ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov je kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, skončená jeho podpísaním pracovníkmi kontroly a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného subjektu.

Košice 16.06.2014

Za SIŽP, IŽP Košice, OIPK: Ing. Katarína Hutňanová

Ing. Jana Valachovičová

Za AGROCON s.r.o.: JUDr. Dušan Gažovský

Za AGROMOD s r.o.: JUDr. Dušan Gažovský

Správu z environmentálnej kontroly prevzal: JUDr. Dušan Gažovský, 16.06.2014