

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8026-35351/2017/Koz/770220104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 39/2017

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a štátny stavebný dozor podľa § 99 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Rozália Kozačková	Číslo preukazu: 521
Telefón:	041 507 51 20	
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	T+T, a. s.
Adresa sídla:	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČO:	36 400 491
Kontrola oznámená:	03.11.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Ďurajka Miloš Funkcia: člen predstavenstva
Telefón:	041/5621635
Elektronická adresa:	durajka.m@t-t.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Žilina - Považský Chlmec
Adresa prevádzky:	Žilina – Považský Chlmec
Variabilný symbol:	770220104

Integrované povolenie: 774-5414/2007/Chy/770220104

Vydané: 19.2.2007

Právoplatné: 26.6.2007

Projektovaná kapacita:

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 24.10.2014 – 28.10.2016

Kontrolované obdobie: 24.11.2016 – 06.11.2017

Začatie kontroly: 06.11.2017

Prvé miestne zisťovanie: 06.11.2017

Vypracovanie správy: 30.11.2017

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 5595-24296/2016/Chy/770220104/Z9-SP zo dňa 15.08.2016, právoplatného dňa 24.11.2016, súvisiacich so stavebným povolením stavby „Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec, Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém Dodatok – rozdelenie 2. etapy rekultivácie skládky“, časť 2a. - na pozemkoch parcelné číslo KNC 1165/1, 1165/68, 1165/69 a 1356/47, v k.ú. Považský Chlmec, časť 2b. - pozemkoch parcelné číslo KNC 1165/1, 1165/68 a 1356/47, v k.ú. Považský Chlmec, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec“ (ďalej len „stavba“).

Stavba 2. etapy rekultivácie je rozdelená na tri časti:

- časť 2a. – časť kazety úpravy skládky odpadov, ktorá je naplnená do projektovanej kapacity, na ploche 18 180 m². Nachádza sa na pozemkoch parcelné číslo KNC 1165/1, 1165/68, 1165/69 a 1356/47, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.
- časť 2b. - časť kazety úpravy skládky odpadov, ktorá zatiaľ nie je úplne zavezená odpadom, na ploche 7 760 m². Nachádza sa na pozemkoch parcelné číslo KNC 1165/1, 1165/68 a 1356/47, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.
- časť 2c. – plocha pôvodnej časti skládky odpadov, v ktorej bolo skládkovanie odpadov ukončené k 15.07.2009, na ploche 10 340 m², v časti, kde sa nachádzajú parcely, ktorých vlastníctvo je neusporiadané (nie je predmetom stavebného povolenia).

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 06.11.2017 za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa, stavebníka a stavebného dozoru. V čase obhliadky bolo slnečno, v ovzduší nebolo cítiť žiadny zápach zo skládky odpadov, terén bol mierne podmáčaný vplyvom predchádzajúceho daždivého počasia. Prevádzka bola oplotená, vstupná brána uzamknutá, neprevádzkovaná. Pri kontrole prevádzky bola vykonaná obhliadka „stavby“. Hranice predmetnej povolenej stavby boli zreteľne označené drevenými kolíkmi, vytýčením hranice časti 2c., ktorá nie je predmetom stavebného povolenia. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil výkresovú dokumentáciu - Vytýčovací náčrt vyhotovený Geometra Žilina spol. s r.o., Žilina, zo dňa 20.07.2017. Teleso kazety úpravy skládky odpadov časť 2a bolo dotvarované s tým, že časť odpadov z hrán telesa 2a. boli presunuté do telesa 2b. a následne prekryté výkopovou zeminou. Vizualnou obhliadkou nebolo zistené, že by stavebník použil na dotvarovanie telesa stavby 2b iné druhy odpadov ako povolené stavebným povolením. Na veľkej časti stavby 2a. boli položené: geosyntetická plynová drenáž, tesnenie z geosyntetickej bentonitovej rohože, geosyntetická odvodňovacia drenážna vrstva a krycia vrstva zeminou v hrúbke cca 20 cm. Po okrajoch zakrytej stavby boli viditeľné jednotlivé vrstvy krycej a rekultivačnej vrstvy. V časti stavby 2b. bolo vykonané vyrovnanie terénu a prekrytie zeminou. V jednej časti stavby sa nachádzala terénna nerovnosť naplnená dažďovou vodou. Stavebník uviedol, že v časti 2b ešte nie sú ukončené vyrovnávacie a tvarovacie práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 774-5414/2007/Chy/770220104 zo dňa 19.2.2007 v znení jeho neskorších zmien.
2. Stavebné povolenie č. 5595-24296/2016/Chy/770220104/Z9-SP zo dňa 15.08.2016.
3. Stavebný denník.
4. Vytýčovací náčrt vyhotovený Geometra Žilina spol. s r.o., Žilina zo dňa 20.07.2017.
5. Technické listy použitých stavebných výrobkov.
6. Vyjadrenie projektanta Michala Harazina.
7. Stanovisko MŽP SR zo dňa 02.06.2016.
8. Fotodokumentácia zo dňa 06.11.2017.

J. Kontrolné zistenia

Kontrola vybraných podmienok uskutočnenia stavby:

1. Podmienka č. 1

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Čunderlík, z októbra 2009 a jeho doplnku „Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec - Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém Dodatok – rozdelenie 2. etapy rekultivácie skládky“, z júna 2013, ktorú vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že stavebník vykonáva stavebné práce v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, keď zmenil zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy v časti:

- plynovú drenáž zo štrku frakcie 16 – 32 mm, v hrúbke 300 mm zmenil na geosyntetickú plynovú drenáž,
- minerálne tesnenie z ílovitých zemín v hrúbke 2 x 250 mm, s priepustnosťou $k \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ zmenil na geosyntetickú bentonitovú rohož,
- odvodňovaciu drenážnu vrstvu štrku frakcie 16 – 32 mm, v hrúbke 500 mm zmenil na geosyntetickú odvodňovaciu drenážnu vrstvu,

bez oznámenia o zmene stavby a predloženia novej stavebnej dokumentácie špeciálnemu stavebnému úradu – inšpekcii na schválenie. Uvedená zmena bola stavebníkom inšpekcii oznámená až na obhliadke stavby dňa 06.11.2017.

2. Podmienka č. 2

Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník uskutočnil zmenu stavby v časti zloženia krycej a rekultivačnej vrstvy bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Podľa predloženého stavebného denníka so zmenou (použitím stavebných materiálov, ktoré neboli uvedené v odsúhlasenej projektovej dokumentácii) začal stavebník na stavbe dňa 19.10.2017 a uvedená zmena bola stavebníkom inšpekcii oznámená až na obhliadke stavby dňa 06.11.2017, pri čom stavebník inšpekcii nepredložil upravenú projektovú dokumentáciu.

3. Podmienka č. 21

Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia pri kontrole certifikátov stavebných výrobkov použitých na stavbe zistila, že stavebník používa namiesto minerálneho tesnenia z ílovitých zemín na stavbe výrobok Geosyntetickú minerálnu tesniacu rohož (GBR-C) Bentofix® NSP 4300, výrobcu NAUE GmbH & Co.KG, Nemecko, ktorá podľa predloženého technického listu spĺňa podmienky § 8 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška“).

4. Podmienka č. 22

Ako stavebný materiál na domodelovanie telesa kazety úpravy skládky odpadov v časti 2b., do požadovaného tvaru, sa nesmú použiť iné odpady ako zemina, výkopová zemina a kamenivo v súlade s podmienkou A.7.1. tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 22, 21

Nedodržané 2, 1

Čiastočne dodržané	Nie.
Nie je možné vyhodnotiť	Nie.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ a stavebník T+T, a. s., Žilina neprevádzkuje „Skládka odpadov Žilina - Považský Chlmec“, ale v tomto období realizuje stavbu „Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec, Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém Dodatok – rozdelenie 2. etapy rekultivácie skládky“, časť 2a. - na pozemkoch parcelné číslo KNC 1165/1, 1165/68, 1165/69 a 1356/47, v k.ú. Považský Chlmec, časť 2b. - pozemkoch parcelné číslo KNC 1165/1, 1165/68 a 1356/47, v k.ú. Považský Chlmec, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec“.

Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o OPKZ a porušenie podmienok stavebného povolenia udeleného Rozhodnutím o zmene integrovaného povolenia č. 5595-24296/2016/Chy/770220104/Z9-SP zo dňa 15.08.2016.

Na základe zistených skutočností inšpekcia:

- 1) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 37 ods.1 písm. m) zákona o IPKZ,
- 2) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia v súvislosti so zmenou stavebného povolenia č. 5595-24296/2016/Chy/770220104/Z9-SP zo dňa 15.08.2016 a jeho podmienok.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521

.....

Za SIŽP: Ing. Eva Chytčáková Číslo preukazu: 27

.....

Za prevádzkovateľa: Funkcia:

.....