

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8465-38645/37/2017/Zál

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 34/2017/Zál/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 565
Telefón: 02 582 82 412
Elektronická adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Milan Sobolič Číslo preukazu: 573
Telefón: 02 582 82 428
Elektronická adresa: milan.sobolic@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Adresa sídla: Odeská 49, 821 06 Bratislava
IČO: 31 698 476
Kontrola oznámená: 13.11.2017 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Jozef Čopan, PhD. Funkcia: konateľ
Telefón: +421 2 45 99 48 26
Elektronická adresa: copan@dekonta.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Biodegradačná plocha Budmerice
Adresa prevádzky: Bratislavská 18, 900 51 Budmerice
Variabilný symbol: 373290109
Integrované povolenie: 8797-3325/37/2010/Zál/373290109
Vydané: 9.2.2010
Právoplatné: 1.3.2010
Projektovaná kapacita: nad 10 t odpadu za deň
Kategória:

5.1. a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností: biologická úprava.

5.1. c) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2.

E. Časová os

Posledná kontrola: 10.12.2014 – 24.4.2015
Kontrolované obdobie: 11.12.2014 – 16.11.2017
Začatie kontroly: 16.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 16.11.2017
Vypracovanie správy: 6.12.2017
Doručenie správy: 14.12.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: obhliadka prevádzky

G. Zameranie kontroly – opis

Nakladanie s vodami – dažďovými, odpadovými, splaškovými, kontrola zmlúv, vývozov splaškových, odpadových vôd, analýz a pod.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri vchode do prevádzky bola osadená informačná tabuľa s údajmi o prevádzke. Kontrolu prevádzky ako aj zamedzenie dovozu nepovolených druhov odpadov zabezpečovala strážna služba pri vstupe do prevádzky.

Spevnené plochy prevádzky boli čisté, bez nánosov zemín od mechanizmov.

Akumulačné nádrže priesakových kvapalín a dažďových vôd neboli preplnené. Na biodegradačnej ploche boli základy, v ktorých prebiehala biodegradácia.

Obrubníky, ktoré vymedzovali územie biodegradačnej plochy a zachytávali okraj tesniaceho systému boli na niektorých miestach znečistené.

I. Použité podklady

1. Zmluva o dielo č. 6315080004 s Duslo , a.s. na zneškodnenie odpadových vôd a odpadov v ČOV Duslo, a.s.
2. Dodacie listy odpadovej vody za 2015, 2016, 2017 Protokoli o skúške kvality podzemných vôd za 2015, 2016, 2017
3. Záznamy z mesačnej kontroly prevádzky - bilancia vody v záchytných nádržiach č. 1 a 2 a spätne použitej na zvlhčovanie základok alebo odvezenej na likvidáciu za 2015, 2016, 2017
4. Integrované povolenie č. 8797-3325/37/2010/Zál/373290109 v platnom znení

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka IV.A.2.12.

Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka IV.A.2.13.

Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka IV.A.2.19.

Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na zvlhčovanie základok polievaním, sa v prípade znečistenia do 5,0 mg/l NEL-IČ povoluje vypúšťať vsakom sekundárne do podzemných vôd cez mobilný odlučovač ropných látok (Vodný filter ACF 1.0) pri dodržaní výstupnej koncentrácie do podzemných vôd pod 0,05 mg/l NEL-IČ, v prípade znečistenia nad 5,0 mg/l NEL-IČ sa vody musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd..

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nevyužívané vody z povrchového odtoku sa v kontrolovanom období do podzemných vôd nevypúšťali.

4. Podmienka IV.F.12.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie podľa príslušných prevádzkových predpisov..

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ eviduje priebežnú kontrolu prevádzky na mesačných výstupoch.

5. Podmienka IV.I.2.1.

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z :

- vrtu HGB 1, situovaného v severnej časti areálu prevádzky, proti smeru prúdenia podzemných vôd,
 - vrtu PB4, situovaného na juhovýchodne areálu prevádzky, v smere prúdenia podzemných vôd,
- v nasledovných ukazovateľoch:

Ukazovateľ	Metóda stanovenia
Chemická spotreba kyslíka (CHSK _{Cr})	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným (STN ISO 6060). Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným. (ISO 15705) Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Nepolárne extrahovateľné látky (NEL)	Spektrometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra (STN 830540-4 Poznámka: nahradit' 1.1.2.trichlórtřiflouretan (C ₂ Cl ₃ F ₃) s polychlorotřiflouroetylénom (CF ₂ –CFCl-)n, Komerčný názov S-316

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Áno

1. Zmluva o dielo č. 6315080004 s Duslo , a.s. na zneškodnenie odpadových vôd a odpadov v ČOV Duslo, a.s.
2. Dodacie listy odpadovej vody za 2015, 2016, 2017Protokoli o skúške kvality podzemných vôd za 2015, 2016, 2017
3. Záznamy z mesačnej kontroly prevádzky - bilancia vody v záchytných nádržiach č. 1 a 2 a späťne použitej na zvlhčovanie základok alebo odvezenej na likvidáciu za 2015, 2016, 2017

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. IV.A.2.12.
2. IV.A.2.13.

- 3. IV.A.2.19.
- 4. IV.F.12.
- 5. IV.I.2.1.

Nedodržané

- 1. -

Čiastočne dodržané

- 1. -

Nie je možné vyhodnotiť

- 1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia vykonanou kontrolu nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 565


.....

Ing. Milan Sobolík

Číslo preukazu: 573


.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Jozef Čopan, PhD.

Funkcia: konateľ


.....

PREVZAL 14.12.2017 

