

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8595-39579/37/2017/Zál

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 32/2017/Zál/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: bez prizvanej osoby
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Funkcia:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
Adresa sídla: Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 35793848
Kontrola oznámená: 13.11.2017 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: PhDr. Roman Oškera Funkcia: konateľ
Telefón: 0903771767
Elektronická adresa: romanoskera@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Adresa prevádzky: Dubová
Variabilný symbol: 720070103
Integrované povolenie: 783/OIPK/04-Ko/720070103
Vydané: 14.5.2004
Právoplatné: 2.6.2004
Projektovaná kapacita: I. kazeta 47 500 m³ - uzatvorená a zrekultivovaná
II. kazeta 103 100 m³ - uzatvorená a zrekultivovaná
Rozšírenie skládky 14 280 m³
III. kazeta 56 619 m³
IV. kazeta 101 914 m³

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 12.4.2016 16.5.2016
Kontrolované obdobie: 13.4.2016 – 15.11.2017
Začatie kontroly: 15.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 15.11.2017
Vypracovanie správy: 11.12.2017
Doručenie správy: 15.12.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Nakladanie s vodami – dažďovými, odpadovými, splaškovými, kontrola zmlúv, vývozov splaškových, odpadových vôd, analýz a pod.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri vchode prevádzky bola osadená informačná tabuľa s údajmi o prevádzke. Kontrolu prevádzky ako aj zamedzenie dovozu nepovalených druhov odpadov zabezpečovala strážna služba pri vstupe do prevádzky.

Spevnené plochy prevádzky boli čisté, bez nánosov zemín od mechanizmov.

Akumulačné nádrže priesakových kvapalín boli čiastočne vyprázdnené.

Odvodňovací rigol pri zrekultivovanej časti skládky bol funkčný, dažďové vody mohli bez prekážky odtekať. Pri výpustnom objekte chýbalo zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok. Monitorovacie vrty boli na kontrolu dostupné.

I. Použité podklady

1. Kontrola tesnosti plastovej izolácie za rok 2017 – BHF Environmenta, spol. s r.o.
2. Kontrola tesnosti plastovej izolácie za rok 2016 – BHF Environmenta, spol. s r.o.
3. Protokol o vykonaní tesnostnej skúšky žumpy – Ing. František Rapavý
4. Doklad o vývoze odpadových vôd za roky 2016 a 2017 – Jaroslav Mikláš
5. Zmluva o odbere priesakových kvapalín – Marian Gašparovič AUTODOPRAVA
6. Fotodokumentácia
7. Integrované povolenie č. 783/OIPK/04-Ko/720070103 v platnom znení

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2.2.

Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka II.A.2.3.

Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka II.A.1.2.

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke pri stavebných prácach je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Obvodový odvodňovací rigol na odvedenie povrchových vôd bol bez zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je potrebný súhlas podľa § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, o ktorý prevádzkovateľ musí požiadať.

4. Podmienka II.F.7.

Plavákový systém na zablokovanie čerpadiel v zbernej šachte priesakových kvapalín pri dosiahnutí maximálnej hladiny v nádrži priesakovej kvapaliny musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ eviduje priebežnú kontrolu plavákového systému, v čase kontroly boli čerpadlá funkčné, nádrže na priesakovú kvapalinu boli čiastočne vyprázdnené.

5. Podmienka II.I.2.4.1.

Monitoring podzemných vôd

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Referenčný vrt nad telesom skládky: MS-1	teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, rozpustený O ₂ , zápach, CHSK _(Mn) , B, SO ₄ ²⁻ , NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , RL ₁₀₅	4 (štvrt'ročne)
Indikačné vrty pod telesom skládky: NS-2, NS-4, MS-2 a MS-3		2 (polročne)

U všetkých monitorovacích sond podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prítalový dážď, nárazové topenie snehu a pod.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje monitoring podzemných vôd v stanovenom rozsahu a frekvencii v súlade s podmienkou.

K. Prílohy správy **Áno**

1. Kontrola tesnosti plastovej izolácie za rok 2017 – BHF Environmenta, spol. s r.o.
2. Kontrola tesnosti plastovej izolácie za rok 2016 – BHF Environmenta, spol. s r.o.
3. Protokol o vykonaní tesnostnej skúšky žumpy – Ing. František Rapavý
4. Doklad o vývoze odpadových vôd za roky 2016 a 2017 – Jaroslav Mikláš
5. Zmluva o odbere priesakových kvapalín – Marian Gašparovič AUTODOPRAVA
6. Fotodokumentácia
7. Zmluva o dielo č. 6315080004 s Duslo, a.s. na zneškodnenie odpadových vôd a odpadov v ČOV Duslo, a.s.
8. Dodacie listy odpadovej vody za 2015, 2016, 2017 Protokoli o skúške kvality podzemných vôd za 2015, 2016, 2017

9. Záznamy z mesačnej kontroly prevádzky - bilancia vody v záchytných nádržiach č. 1 a 2 a spätne použitej na zvlhčovanie základok alebo odvezenej na likvidáciu za 2015, 2016, 2017

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.2.
2. II.A.2.2.
3. II.A.2.3.
4. II.F.7.
5. II.I.2.4.1.

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia vykonanou kontrolu zistila, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v súlade s kontrolovanými podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ nemá v povolení udelený súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z obvodového odvodňovacieho rigola.

Prevádzkovateľ v termíne do 28.02.2018 podá na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie podľa § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 565

.....

Ing. Milan Sobolič

Číslo preukazu: 573

.....

Za prevádzkovateľa:

PhDr. Roman Oškera

Funkcia: konateľ

.....

PREVZAT 15.12.2017

