

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8486-38793/37/2017/Heg

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 45/2017

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SÍŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Csaba Hegedus	Číslo preukazu: 230
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	csaba.hegedus@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Marta Škrabáková	Číslo preukazu: 483
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	marta.skrabakova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Volkswagen Slovakia, a. s.,
Adresa sídla:	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

IČO: 35757442
Kontrola oznámená: 24.10.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Mgr. Michaela Ploszeková Funkcia: zmocnenec pre
životné prostredie
Telefón: 0269642593
Elektronická adresa: michaela.ploszekova@volkswagen.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Lakovňa H2 a H2a
Adresa prevádzky: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Variabilný symbol: 720010103
Integrované povolenie: 534/OIPK/04-Ve/720010103
Vydané: 7.4.2004
Právoplatné: 23.4.2004
Projektovaná kapacita: 2730 m³ používaných vaní na povrchovú úpravu a lakovanie
Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreb

E. Časová os

Posledná kontrola: 2.12.2015 – 26.1.2016
Kontrolované obdobie: december 2015– november 2017
Začatie kontroly: 21.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 21.11.2017
Vypracovanie správy: 7.12.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly boli vybrané podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka v riadnej činnosti – prebiehali technologické procesy lakovania karosérií.

I. Použité podklady

1. Zápis č. 0172/2016 o skúške vodotesnosti nádrže podľa STN 750905 (Hala H2 – malá miešareň – havarijná nádrž) zo dňa 3.12.2016, skúška bola vykonaná dňa 23.-25.11.2016.
2. Zápis č. 0171/2016 o skúške vodotesnosti nádrže podľa STN 750905 (Hala H2 – sklad farieb – havarijná nádrž) zo dňa 3.12.2016, skúška bola vykonaná dňa 23.-25.11.2016.
3. Zápis č. 0173/2016 o skúške vodotesnosti nádrže podľa STN 750905 (Hala H2 – veľká miešareň – havarijná nádrž) zo dňa 3.12.2016, skúška bola vykonaná dňa 23.-25.11.2016.
4. Prevádzková evidencia pre H2 – meranie objemu kvapalín v % pre nádrž KTL.
5. Prevádzková evidencia pre H2 – schéma kontrolného systému indikácie netesnosti prevádzkových nádrží a fotodokumentácia.
6. Bilančný list organických rozpúšťadiel – Lakovňa H2 a H2a za rok 2016.
7. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - Lakovňa H2 a H2a za rok 2016
8. Integrované povolenie

J. Kontrolné zistenia

1. A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod č. 1.2

Akkoľvek plánované zmeny umiestnenia a inštalácie technologických celkov, činnosti v prevádzke, zmeny technologických zariadení, používaných surovín alebo iné zmeny v prevádzke podliehajú zmene integrovaného povolenia, o ktoré musí prevádzkovateľ osobitne požiadať povolujujúci orgán.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podal žiadosť o zmenu č. 6 integrovaného povolenia dňa 30.06.2017. Súčasťou žiadosti je projekt stavby „Lakovňa H2 a H2a – dodatočné technológie 1“. Zmena integrovaného povolenia č. 6, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uvedenú stavbu bola vydaná dňa 4.9.2017.

2. A. Podmienky prevádzkovania, 2. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia a vôd, bod č. 2.4

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích priestoroch znečisťujúcich látok. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory a zariadenia, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá sa s nebezpečnými odpadmi a obalmi látok spôsobujúcimi znečisťovanie vôd musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, do povrchových alebo podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Manipulačné a skladovacie priestory prevádzky sa vybavené epoxidovanými vyspádovanými podlahami.

3. A. Podmienky prevádzkovania, 2. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia a vôd, bod č. 2.6

Všetky prevádzkové a skladovacie nádrže musia byť vybavené meraním objemu kvapalín v %.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. A. Podmienky prevádzkovania, 2. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia a vôd, bod č. 2.7

Skladovacie a prevádzkové nádrže znečisťujúcich látok vizuálne nekontrolovateľné musia byť vybavené kontrolným systémom indikácie netesnosti nádrží.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil schému z dokumentácie kontrolného systému indikácie netesnosti pre podzemné nádrže riedidla vrátane fotodokumentácie. Systém je vybavený svetelnou a zvukovou signalizáciou v prípade poklesu hladiny kvapaliny.

5. A. Podmienky prevádzkovania, 2. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia a vôd, bod č. 2.9

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. vykonanie skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:

- a) opakovane od vykonania prvej úspešnej skúšky pri znečisťujúcich látkach každých minimálne 10 rokov,
- b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
- c) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zápisy o skúške vodotesnosti č. 0171/2016 (Hala H2 – sklad farieb – havarijná nádrž), 0172/2016 (Hala H2 – malá miešareň – havarijná nádrž), 0173/2016 (Hala H2 – veľká miešareň – havarijná nádrž). Skúšky boli vykonané dňa 23.-25.11.2016. Uvedené nádrže vyhoveli podmienkam skúšky vodotesnosti podľa STN 75 0905.

6. A. Podmienky prevádzkovania, 2. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia a vôd, bod č. 2.11

Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie podľa § 39 ods. (7) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skúšky vodotesnosti nádrží v bode vykonal Emil Ciprián, č. certifikátu 94/15/II zo dňa 2.3.2015, obdobie platnosti 2.3.2015-1.3.2020. Certifikát vydala Prvá Zváračská, a.s.

7. B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod č. 1.11

Prevádzkovateľ predložil bilančný list organických rozpúšťadiel za rok 2016 dodržiavanie určených emisných limitov prevádzky vždy správou oprávnenej organizácie, okrem bilančného výpočtu pre emisie VOC. Prevádzkovateľ každoročne zašle na inšpekciu údaje o dodržaní emisných limitov zistených bilančným výpočtom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil oznámenie o dodržaní emisného limitu vyjadreného ako hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu (limitný emisný faktor) 45 g/m² bilančným výpočtom. Zistená hodnota na preukázanie dodržania emisného limitu bola 19,90 g/m².

8. Podmienka I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. bod č. 4

Úplné správy/hlásenia budú uchovávané a predkladané (na SIŽP) podľa nasledovnej tabuľky:

Vyhodnotenie dodržania EL bilančným výpočtom	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Do 28.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP, OÚ

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Prevádzkovateľ listom zo dňa 27.1.2017 zaslal oznámenie o.i. o dodržaní emisných limitov zistených bilančným výpočtom a ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním pre prevádzku Lakovňa H2 a H2a.

K. Prílohy správy **Áno**

Prílohy podľa bodov č. 1-3 časti I tejto správy.

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. A/1./1.2, A/2./2.4, A/2./2.6, A/2./2.7, A/2./2.9, A/2./2.11, B/1./1.11, I/4,

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574



Ing. Marta Škrabáková

Číslo preukazu: 483



Za prevádzkovateľa:

Funkcia:




