SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8088-39494/2017/Kap/371380107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 64/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Kristína Kapriová		Číslo preukazu: 576
Telefón:	037 656 06 35		
Elektronická adresa:	kristina.kapriova@sizp.sk		
Inšpektor:	Ing. Kristína Titková		Číslo preukazu: 428

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Podnik živočíšnej výroby a.s.		
Adresa sídla:	Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou		
IČO:	00 205 931		
Kontrola oznámená:	06. 11. 2017	Spôsob:	Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Gabriel Bíro	Funkcia:	výrobný riaditeľ
Telefón:	0905 318 628		
Elektronická adresa:	pzv@mail.t-com.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	farma Žabokreky nad Nitrou
Adresa prevádzky:	-

Variabilný symbol: 371380107
Integrované povolenie: 5969-34866/2007/Kys/371380107
Vydané: 26.10.2007
Právoplatné: 22.11.2007
Kategória:
6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Posledná kontrola: 11.6.2015
Kontrolované obdobie: 12.6.2015 – 16.11.2017
Začatie kontroly: 16.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 16.11.2017
Vypracovanie správy: 8.12.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 16. 11. 2017 bola Inšpekciou vykonaná bežná environmentálna kontrola, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpekciou rozhodnutím č. 5969-34866/2007/Kys/371380107 zo dňa 26. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007. Na kontrolu boli vybrané podmienky, ktoré sa týkajú prevádzkovania, používaných surovín, odberu vody, podávania správ, odpadov, zdroja znečisťovania ovzdušia, prevencie znečisťovania.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka pozostáva z 15 chovných hál, ku ktorým prislúcha 9 žúmp na oplachové vody. Turnus odchovu brojlerov prebieha dlhšie nakoľko v prevádzke je naskladnené tzv. „kráľovské kura“. V čase miestnej obhliadky sa na farme nachádzalo 198 400 ks hydiny. Stav vodomeru osadeného na studni v deň kontroly vykazoval množstvo odobranej podzemnej vody 64 932 m^3.

I. Použité podklady

Podklady predložené dňa počas miestnej obhliadky dňa 16. 11. 2017:

- *Zmluva o podmienkach a spôsobe vykonávania odbornej veterinárnej činnosti a veterinárnych služieb*
- *Osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti č. 0200*
- *Evidencia odberu vody zo studne*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 361/RO/13 zo dňa 25. 10. 2012 – žumpa pre administratívnu budovu*

- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 362/RO/13 zo dňa 26. 10. 2012 – žumpa pre halu č. 1*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 363/RO/13 zo dňa 27. 10. 2012 – žumpa pre halu č. 2*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 365/RO/13 zo dňa 31. 10. 2012 – žumpa pre haly č. 3,4*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 364/RO/13 zo dňa 29. 10. 2012 – žumpa pre haly č. 5,6*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 366/RO/13 zo dňa 06. 11. 2012 – žumpa pre halu č. 7*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 367/RO/13 zo dňa 11. 11. 2012 – žumpa pre haly č. 8,9*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 371/RO/13 zo dňa 11. 11. 2012 – žumpa pre haly č. 10,11*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 370/RO/13 zo dňa 12. 11. 2012 – žumpa pre haly č. 12,13*
- *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 368/RO/13 zo dňa 11. 11. 2012 – žumpa pre haly č. 14,15*
- *Faktúra č. 20120285 o nákupe vysokotlakového čistiaceho zariadenia*
- *Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi stále pracovisko Partizánske, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok č. OÚŽP/2005/01140/SP-PE/00-2*

Podklady predložené dňa 21. 11. 2017:

- *Rozhodnutie Okresného úradu v Partizánskom č. ŽP-2003/00807/DMG, ktorým sa schvaľuje súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení*

J. <u>Kontrolné zistenia</u>

1. Podmienka **II.A.1.5.:**

Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V deň kontroly bola prevádzkovateľom predložená zmluva o podmienkach a spôsobe vykonávania odbornej veterinárnej činnosti a veterinárnych služieb, ktorá nadobudla právnu účinnosť dňa 01. 01. 2015 a bola uzatvorená na dobu neurčitú. Veterinárnu starostlivosť na Farme Žabokreky nad Nitrou vykonáva MVDr. Vlastimir Bašnák, ktorý je držiteľom osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti č. 0200.

2. Podmienka **II.A.2.3.:**

Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu odchovu hydiny v chovných halách, uvedenú v bode B.2.1.

3. Podmienka **II.A.5.3.:**

Prevádzka je tvorená nasledovnou objektovou skladbou: Haly pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke

Chovná hala č.	projektovaná kapacita [ks]	Pozemok parc. č.
1.	22 000	581
2.	22 000	580
3.	19 000	573/1
4.	19 000	572/1
5.	19 000	569/1
6.	19 000	568/1
7.	24 500	547/3
8.	14 500	552/1
9.	14 500	553/1
10	14 500	566
11.	14 500	565
12.	13 500	562
13.	13 500	561
14.	13 500	556/1
15.	13 500	557/1
Haly č. 1-15	256 500	-

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Počas miestnej obhliadky boli naskladnené všetky chovné haly tzv. „kráľovským kuraťom“. Prevádzkovateľ poskytol Inšpekcii údaje o množstvách hydiny v jednotlivých chovných halách – viď. Tabuľka, z ktorej je zrejme, že projektovaná kapacita odchovu nebola prekročená.

Tabuľka

Farma Žabokreky nad Nitrou		
Dátum	**16. 11. 2017**	Projekt. kapacita
Hala č. 1	18 000 ks	22 000 ks
Hala č. 2	18 000 ks	22 000 ks
Hala č. 3	14 400 ks	19 000 ks
Hala č. 4	14 400 ks	19 000 ks
Hala č. 5	14 400 ks	19 000 ks
Hala č. 6	14 400 ks	19 000 ks
Hala č. 7	18 000 ks	24 500 ks
Hala č. 8	11 200 ks	14 500 ks
Hala č. 9	11 200 ks	14 500 ks
Hala č. 10	11 200 ks	14 500 ks
Hala č. 11	11 200 ks	14 500 ks
Hala č. 12	10 500 ks	13 500 ks
Hala č. 13	10 500 ks	13 500 ks
Hala č. 14	10 500 ks	13 500 ks
Hala č. 15	10 500 ks	13 500 ks
Spolu	198 400 ks	256 500 ks

4. Podmienka **II.A.3.1.:**
V prevádzke je možné používať:
Suroviny:
- chovný materiál – jednodňové kurčatá
- kŕmne zmesi na odchov kurčiat
- voda (napájanie hydiny)

Nebezpečné látky:
- nafta
- oleje a mazadlá

Pomocné látky.
- čistiace a dezinfekčné prostriedky
- veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
- voda na čistenie a dezinfekciu hál a sociálne účely
- slama na podstielku

Energie:
- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:
- brojlery

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

5. Podmienka **II.A.4.3.:**
Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studní.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ počas kontroly predložil evidenciu vody odberu vody zo studne, z ktorej vyplynulo, že pracovník farmy každý deň zaznamenáva stav vodomeru, teplotu a stĺpec vody. Stav vodomeru v deň kontroly bol 64 932 m^3.

6. Podmienka **II.A.5.3.:**
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vypracovaného a schváleného „Súboru TPP a TOO“.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzka, ktorá je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia má vypracovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ev. č. /STPP a TOO/2003, ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Partizánske č. ŽP-2003/00807/DMG zo dňa 13. 10. 2003.

7. Podmienka **II.A.6.2.:**
Skladovacie nádrže nebezpečných látok musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.

8. Podmienka **II.A.6.3.:**
Skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.
Zistený stav **Dodržané**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ predložil Protokoly o vykonaných skúškach vodotesnosti žumpy na splašky a žúmp na oplachové vody pri jednotlivých halách, všetky nádrže sú vyhovujúce. Protokoly vystavil Tomáš Kristev, ktorý de držiteľom certifikátu na nedeštruktívne skúšanie č. 026/05/I. Žumpy v prevádzke sú vybavené plavákovým systémom na zistenie naplnenia a prípadného úniku nebezpečných látok.

9. Podmienka **II.C.1.:**
Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

10. Podmienka **II.D.1.6.:**
Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

11. Podmienka **II.I.1.1.:**
Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia jedenkrát ročne podľa schváleného postupu výpočtu orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ predložil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi stále pracovisko Partizánske, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok č. OÚŽP/2005/01140/SP-PE/00-2 zo dňa 25. 11. 2005.

12. Podmienka **II.I.7.4.:**
Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd z vodného zdroja za obdobie jednotlivých kalendárnych mesiacov raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ poskytol Inšpekcii k nahliadnutiu počas kontroly poštovú knihu. Údaje za rok 2015 boli oznámené SHMÚ 29. 01. 2016, za rok 2016 boli oznámené 31. 01. 2017 z čoho je zrejmé, že prevádzkovateľ uvedený termín dodržal.

13. Podmienka **II.I.7.3.:**
Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplne a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a obci.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ poskytol Inšpekcii k nahliadnutiu počas kontroly poštovú knihu. Údaje o zdroji a emisiách boli príslušnému obvodnému úradu (v súčasnosti Okresnému úradu) za rok 2015 oznámené dňa 02. 02. 2016, za rok 2016 boli oznámené daň 31. 01. 2017. Údaje o zdroji a emisiách boli za rok 2015 oznámené obci dňa 29. 01. 2016, za rok 2016 boli oznámené dňa 31. 01. 2017.

14. Podmienka **II.J.2.:**
Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – dieselagragát.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Inšpekcii bola predložená evidencia dieselagregátu za kontrolované obdobie, z ktorej vyplýva, že bol preskúšavaný pravidelne dvakrát do mesiaca pracovníkom farmy.

K. Prílohy správy
Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
II.A.1.5.
II.A.2.3.
II.A.5.3.
II.A.3.1.
II.A.4.3.
II.A.5.3.
II.A.6.2.
II.A.6.3.
II.C.1.
II.D.1.6.
II.I.1.1.
II.I.7.4.
II.I.7.3.
II.J.2.

M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „farma Žabokreky nad Nitrou“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia. Podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe je prevádzkovateľ oboznámený s obsahom správy a s výsledkom kontroly zaslaním tejto správy.

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Kristína Titková Číslo preukazu: 428

.....