



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 912-2703/2015/Tit/ 370620105

Správa o environmentálnej kontrole č. 47/2014/Z

v prevádzke: **„Energetika - Energoblok“**

prevádzkovateľ: **TANAX, a.s.**
Partizánska 73,
957 11 Bánovce nad Bebravou

vykonanej dňa: 03. 12. 2014 o 9⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Kristína Titková – inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdálová – vedúca odboru
Ing. Katarína Jakušová – inšpektorka
Ing. Ľubica Čáсарová – inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Daniela Kováčiková – ekológ (KORD Slovakia, a.s.)
Ing. Pavol Mikuška – predseda predstavenstva (KORD Slovakia, a.s.)

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 3656/OIPK-831/05-Mz/370620105 zo dňa 30. 06. 2005 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), v ktorom boli okrem iného určené opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke.

Dátum vykonania kontroly: **03. 12. 2014**
 Kontrolované obdobie: **od roku 21.03.2012 – 03.12.2014**

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
08. 12. 2009	25. 07. 2005 - 25. 09. 2009	č. 05/2009-Goc
08. 03. 2010	25. 09. 2009 - 08. 03. 2010	č. 02/2010
21. 03. 2012	08. 03. 2010 – 21.03.2012	č. 03/2012

O predmete kontroly bol dňa 21. 12. 2014 telefonicky informovaný správca v konkurznom konaní JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA a dňa 26.11.2014 Ing. Daniela Kováčiková – ekolog v spoločnosti KORD Slovakia, a.s..

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: **„Energetika - Energoblok“**
 Prevádzkovateľ:
 Obchodné meno: **TANAX, a.s.**
 Sídlo: **Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou**
 IČO: **36 302 678**

Kategória priemyselnej činnosti:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50MW.

II. Opisanie stavu prevádzky v čase kontroly

Dňa 03. 12. 2014 vykonal Inšpektorát obhliadku v prevádzke, pri ktorej bolo zistené, že prevádzkovateľom popísaný stav zodpovedá skutočnosti. Prevádzka sa nachádza v lokalite priemyselného areálu KORD Slovakia, a.s.. Prevádzkovateľ TANAX, a.s. je od 01.12.2012 v konkurze. Kotel K1 je odpredaný inej spoločnosti a momentálne nefunkčný. Kotel K3 prevádzkuje majiteľ KORD Slovakia, a.s. a využíva ho ako záložný zdroj.

V prevádzke nie je v súčasnosti vykonávaná žiadna činnosť, v objekte sa nenachádzajú žiadne suroviny, pomocné látky, výrobky, ani odpady.

III. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 03. 12. 2014 (mailom):

1. List. č. KORD/V/04/2010 zo dňa 04.01.2010 – Oznámenie spoločnosti KORD Slovakia, a.s. o vlastníctve nehnuteľnosti na LV č. 406.
2. Záznam o výsledku vykonaných kontrol č. 02/2010, č. 3/2012.
3. List č. OKR/44/2011 zo dňa 15.11.2011 – Žiadosť o zmenu v integrovanom povolení.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.8.1.: *Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť povoľujúcemu orgánu.*

Zistený stav:

Dňa 16. 11. 2011 bol spoločnosťou TANAX, a.s. doručený Inšpektorátu list č. OKR/44/2011 zo dňa 15. 11. 2011, v ktorom prevádzkovateľ žiadal o zmenu vydaného integrovaného povolenia z dôvodu neprevádzkovania kotla K1. Prevádzka bola kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW, nakoľko súhrnný tepelný príkon inštalovaných zariadení bol 51,56 MW (kotel K1 s tepelným príkonom 43,3 MW, kotel K3 s tepelným príkonom 8,267 MW).

Inšpektorát na základe oznámenia vykonal dňa 21. 03. 2012 kontrolu spojenú s miestnou obhliadkou v prevádzke, ktorou preveril skutočnosti uvedené v žiadosti. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovanie kotla K1 s menovitým tepelným príkonom 43,3 MW bolo ukončené. Vzhľadom k tomu, že kotel K1 je technologicky prepojený s kotlom K3 a konštrukčne je postavený nad týmto kotlom, nie je možné jeho fyzické odstránenie. Pre zabezpečenie nefunkčnosti kotla bolo prerušené plynové potrubie vedúce k tomuto kotlu tak, že bola demontovaná časť potrubia na každom plynovom rade. Potrubie bolo zaslepené a zaplombované na prírubách v mieste prerušenia odborným pracovníkom pre tlakové zariadenia. Ďalej bolo v rámci zabezpečenia nefunkčnosti kotla K1 demontované elektroovládanie automatikých horákov kotla a ovládací člen automatiky na paneli ovládania kotla vo velíne.

Dňa 01. 12. 2012 spoločnosť TANAX, a.s. vyhlásila konkurz a odpredala zariadenia (kotel K1, K3) iným spoločnostiam. Za správcu konkurznej podstaty bol uznesením č. k. 28K/48/2012-1094 zo dňa 26.11.2012 ustanovený JUDr. Mgr. Dušan Divko, M.B.A.. V súčasnosti kotel K3 prevádzkuje majiteľ KORD Slovakia, a.s., a kotel slúži ako záložný zdroj. Prevádzkovanie kotla K1 bolo ukončené v roku 2011.

Ukončením prevádzkovania kotla K1 v prevádzke „Energetika - Energoblok” došlo k výraznému zníženiu celkovej projektovanej kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o IPKZ.

V čase konania následnej kontroly, dňa 03.12.2014 Inšpektorát zistil, že v prevádzkovateľom popísaný stav zodpovedá skutočnosti a oba kotle boli odstavené.

Prevádzkovateľ ukončením prevádzkovania kotla K1 dostatočným spôsobom preukázal pokles kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 1

k zákonu o IPKZ – 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

Podmienka II.8.1. bola dodržaná.

V. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný -zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 47/2014/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 30. 01. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdálová, vedúca odboru

Ing. Ľubica Čáсарová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka