

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4231-16023/37/2017/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 13

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Peter Valentovič, PhD.	Číslo preukazu: 494
Telefón:	02 582 82 407	
Elektronická adresa:	peter.valentovic@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	SLOVNAFT, a.s.	
Adresa sídla:	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	
IČO:	31 322 832	
Kontrola oznámená:	12.05.2017	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Mária Bielik Marettová	Funkcia: špecialista HSE
Telefón:	02/4055 7703	

Elektronická adresa: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Fenol
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370 121 907
Integrované povolenie: 2696-21067/2007/Bal/370121907
Vydané: 2.7.2007
Právoplatné: 25.7.2007
Projektovaná kapacita: Projektovaná výrobná kapacita bola 33 600 t.rok⁻¹ fenolu.
Kategória:
1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 29.11.2016 – 15.12.2016
Kontrolované obdobie: 15.12.2016 – 18.5.2017
Začatie kontroly: 18.5.2017
Prvé miestne zisťovanie: 18.5.2017
Vypracovanie správy: 25.5.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Kliknutím zadáte text.

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie splnenia vybraných podmienok rozhodnutia č. 7482-6172/37/2016/Vlt/370121907/Z5-OdS zo dňa 23.02.2016 pred vydaním rozhodnutia o zrušení integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly bola prevádzka odstránená.

I. Použité podklady

1. Rozhodnutie č. 7482-6172/37/2016/Vlt/370121907/Z5-OdS zo dňa 23.02.2016

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1 Búracie práce budú uskutočňované podľa predloženej dokumentácie overenej v konaní o odstránení stavby, vypracovanej Ing. arch. Jurajom Zelmanom, r.č. 1623 AA, KUZEL architekti s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia povoľujúceho orgánu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia kontrolou na mieste prevádzky zistila, že odstránenie stavby prebehlo podľa predloženej dokumentácie, t.j. stavebné objekty, ktoré mali ostať zachované, sa v priestoroch prevádzky nachádzali nepoškodené. Konkrétne sa jednalo o

SO 7501	Trafostanica TS 75A (TS IV)
SO 7521	Prečerpávacía stanica odpadových vôd „E“
SO 7522	Dielne údržby
SO 7531	Dielne údržby
SO 7532	Dielne údržby

2. Podmienka č. 16 V rámci realizácie projektu musí byť zachovaný systém hydraulickej ochrany podzemných vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v platnom znení, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 100/2005.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia kontrolou na mieste prevádzky zistila, že systém hydraulickej ochrany podzemných vôd nebol búracími prácami ovplyvnený. Všetky vrty systému sú viditeľne označené nad povrchom terénu. Počet a rozmiestnenie vrtovej súhlasí so schémou rozmiestnenia vrtovej hydraulickej ochrany podzemných vôd v areáli prevádzky.

K. Prílohy správ Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č. 1
2. Podmienka č. 16

Nedodržané

1. -
2. -

Čiastočne dodržané

1. -
2. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej kontroly konštatuje, že kontrolované podmienky rozhodnutia č. 7482-6172/37/2016/V1/370121907/Z5-OdS zo dňa 23.02.2016 boli dodržané.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494

.....


Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553

.....


Za prevádzkovateľa:

Kliknutím zadáte text.

Funkcia:

Kliknutím zadáte text.



SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
36

.....
25.5.2017 Róbert Andrej Novák