



SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 6/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	
Adresa:	
Zástupca:	Funkcia:
Telefón:	
Elektronická adresa:	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
Adresa sídla:	Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady
IČO:	34 100 644

Kontrola oznámená: 23.01.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Jaroslav Serenčes Funkcia: konateľ
Telefón: 0905 627 751
Elektronická adresa: komplex@mariuspedersen.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Pusté Sady
Adresa prevádzky: Pusté Sady 131, Pusté Sady 925 54
Variabilný symbol: 370280104
Integrované povolenie: 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104
Vydané: 3.7.2006
Právoplatné: 21.7.2006
Projektovaná kapacita: 321 218 m³

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 24.6.2012 – 24.6.2015
Posledná kontrola: 10.6.2015 – 18.9.2015
Kontrolované obdobie: 15.6.2015 – 23.1.2018
Začatie kontroly: 23.1.2018
Prvé miestne zisťovanie: 23.1.2018
Vypracovanie správy: 20.3.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 4
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s ohľadom na oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 22. 01. 2018 o vzniku požiaru na severozápadnom svahu 2. STAVBY – I. ETAPY 2.časti skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorý bol zistený zamestnancom skládky 21. 01. 2018 o cca 17:30 hod.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Požiar vznikol dňa 21. 01. 2018 o 17:30 hod. na severozápadnom svahu 2. STAVBY – I. ETAPY 2. časti. Jednalo sa približne o plochu 40 x 4 m, ktorá v čase miestneho zisťovania bola prekrytá zeminou. Požiar bol uhasený o cca 21:30 hod. (hasenie komplikoval silný vietor),

presypávanie zeminou pokračovalo ešte cca 1 hodinu a nasledujúci deň ráno. V čase miestnej obhliadky bol odpad drvený a zhutňovaný kompaktorom.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 v znení neskorších zmien.
2. Zoznam odpadov prijatých dňa 19.01.2018.
3. Oznámenie prevádzkovateľa o mimoriadnej udalosti zo dňa 22.01.2018.
4. Mapa so zakreslením približného miesta požiaru.
5. Protokol o tesnosti hydroizolačnej geomembrány – fólie: Mgr. Michal Hoffman – GEOTest zo dňa 23.01.2018.

J. Kontrolné zistenia

1. Časť podmienky **II.A.1.8.** vyznačená tmavo

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, prekryvanie odpadu, kropenie odpadu úžitkovou vodou, čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou a pod.).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Hasenia požiaru sa zúčastnili jednotky HaZZ Sereď, Galanta a Dobrovoľný hasičský zbor z Paty a z Váhoviec. Požiar bol uhasený o cca 21:30 hod., presypávanie zeminou pokračovalo ešte cca 1 hodinu a nasledujúci deň ráno. Monitoring ohniska bol zabezpečený strážnou službou až do nasledujúceho rána. V tom čase už nedošlo k žiadnym známkam požiaru.

2. Podmienka **II.A.2.20.**

Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačnej fólie skládky odpadov a detekciu netesností trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Z dôvodu mimoriadnej udalosti – požiaru prevádzkovateľ vykonal 23.01.2018 geofyzikálne meranie tesnosti plastovej izolácie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad (*vid' Predložené doklady, bod 5.*). Meranie bolo vyhodnotené a porovnané s výsledkami totožného testu z mája 2017, z čoho bolo usúdené, že nedošlo k zmenám počas požiaru a teda nebolo preukázané poškodenie geomembrány.

3. Podmienka **II.D.10.**

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Do prevádzky boli pred požiarom naposledy prijaté odpady dňa 19. 01. 2018: k. č.: 07 02 13, 10 01 02, 10 08 09, 10 11 03, 15 01 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01, 20 03 07, ktoré sú zaradené do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním.

4. Podmienka II.D.16.

Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Požiar vznikol na severozápadnej strane 2. STAVBY – I. ETAPY 2.časti skládky. Táto časť skládky bola v čase kontroly prekrytá vrstvou zeminy. V čase výkonu kontroly bol odpad drvený a zhutňovaný kompaktorom.

5. Podmienka II.I.7.5.

Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne hlásiť inšpekcii, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Požiar bol spozorovaný dňa 21. 01. 2018 v nedeľu. Prevádzkovateľ oznámil vznik požiaru elektronicky prvý pracovný deň – 22. 01. 2018. V predloženom oznámení sa uvádza, že dňa 21. 01. 2018 o 17:30 hod. vznikol požiar na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. V oznámení sa ďalej uvádza, že boli privolaní hasiči.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.A.1.8.
2. Podmienka II.A.2.20.
3. Podmienka II.D.10.
4. Podmienka II.D.16.
5. Podmienka II.I.7.5.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 6/2018/Z*.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Monika Kromerová

.....

Za SIŽP: Ing. Martina Rumanovská

.....

Za prevádzkovateľa: Ing. Jaroslav Serenčేశ Funkcia: konateľ

.....