

Číslo: 3428-6575/2018/Koz/770220204

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 6/2018

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Rozália Kozačková	Číslo preukazu: 521
Telefón:	041 507 51 20	
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Jaroslava Žeriavová	Číslo preukazu: 314
Telefón:	041 507 51 20	
Elektronická adresa:	jaroslava.zeriavova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Eduard Gašparovč	Číslo preukazu: 42
Telefón:	041 507 51 26	
Elektronická adresa:	eduard.gasparovic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	T+T, a.s.	
Adresa sídla:	A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina	
IČO:	36 400 491	
Kontrola oznámená:	Ing. Miloš Ďurajka	Spôsob: telefonicky
Zástupca:	Ing. Miloš Ďurajka	Funkcia: člen predstavenstva
	Bc. Juraj Hollý	Funkcia: vedúci skládky
Telefón:	905596077	
Elektronická adresa:	durajka.m@t-t.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Skládka odpadov Bytča – Mikšová**
Adresa prevádzky: Bytča – Mikšová
Variabilný symbol: 770220204
Integrované povolenie: 775-20382/2007/Chy/770220204
Vydané: 23.07.2007
Právoplatné: 14.08.2007

Projektovaná kapacita

Plocha skládky odpadov : 38 901 m²

Projektovaná kapacita zariadenia celkom : **245 000 m³** (Z8-SP), pôvodne 118 500 m³

- celková plocha uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov: 25 713 m²
- povolená plocha 1. etapy uzatvorenia časti skládky odpadov: 3 850 m²
- predpokladaná výška skládky nad úrovňou terénu: 15 m.

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

E. Časová os

Posledná kontrola: 14.10.2016 – 25.11.2016
Kontrolované obdobie: 01.01.2015 – 23.02.2018
Začatie kontroly: 23.02.2018
Prvé miestne zisťovanie: 23.02.2018
Vypracovanie správy: 08.03.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola vykonaná podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ na základe mimoriadnej udalosti – požiaru v prevádzke „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, ktorú ohlásil inšpekcii prevádzkovateľ dňa 23.02.2018 o 9,30 hod.

Inšpekcia ďalšiu časť kontroly podľa § 34 zákona o IPKZ zamerala na kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli prevádzkovateľovi určené Rozhodnutím č. 2862-6643/2017/Koz/770220204/O1 zo dňa 27.02.2017 a na preskúmanie dodržiavania podmienok povolenia prevádzky súvisiacich s nakladaním s odpadmi a tvorbou účelovej finančnej rezervy (ďalej len „ÚFR“).

Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná pracovníkmi inšpekcie dňa 23.02.2018 od 11,40 hod. za prítomnosti Bc. Juraja Hollého, vedúceho prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“. V čase obhliadky bol v aktívnej časti skládky odpadov požiar na ploche cca 20 x 20 m, ktorý bol aktívne hasený pracovníkmi HaZZ Žilina, HS Bytča vodou privázanou v cisternových vozidlách. Plocha, na ktorej sa šírila požiar, bola značne zadymená a zadymenie sa šírilo aj mimo prevádzku skládky odpadov smerom na obec Predmier. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (silný vietor, teplota -3,5 °C) sa požiar šírila ďalej aj napriek zásahu hasičského zboru, ktorému pomáhal prevádzkovateľ tým, že rozhrňal zhorenisko kompaktorom. Podľa vyjadrenia veliteľa zásahu ppor. Ľuboša Hôrečného bolo vylúčené cudzie zavinenie na vzniku požiaru, nevznikla žiadna škoda na majetku a z uvedeného dôvodu nebude z ich strany následne vykonané ani expertízne šetrenie vzniku požiaru. Podľa vyjadrenia vedúceho prevádzky požiar vznikol s najväčšou pravdepodobnosťou od horúceho popola, ktorý mohol byť súčasťou komunálneho odpadu dovezeného v raných hodinách z obce Štiavnik, z prímestských častí mesta Bytča alebo z obce Hvozdnica. Obhliadkou miesta požiaru bolo možné identifikovať, že požiar vznikol v mieste navážania nových odpadov, ale nebolo možné identifikovať zdroj, ktorý zapríčinil vznik požiaru, nakoľko v mieste, z ktorého sa ďalej šírila požiar, sa nachádzal už len premokrený popol a zvyšky nehorľavých odpadov. Požiar bol lokalizovaný približne uprostred aktívnej plochy kazety skládky odpadov. Obhliadkou bolo zistené, že nedošlo k porušeniu tesnenia skládky odpadov ani k porušeniu žiadneho zariadenia skládky odpadov.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007 a jeho zmeny.
2. Rozhodnutie o uložení nápravných opatrení č. 2862-6643/2017/Koz/770220204/O1 zo dňa 27.02.2017.
3. Potvrdenie č. A2005/01302/ObÚ ŽP-DEB, zo dňa 10.06.2005
4. Potvrdenie č. A2005/01297/ObÚ ŽP-DEB, zo dňa 10.06.2005
5. Potvrdenie č. A2007/01784-003/ObÚŽP-DEB, zo dňa 11.06.2007
6. Potvrdenie č. OU-BY-OSZP-2014/000167/Cur, zo dňa 15.05.2014
7. Oznámenie vzniku mimoriadnej udalosti zo dňa 26.02.2018.
8. Vážne lístky odpadov prijatých na skládku odpadov dňa 23.02.2018.
9. Záznam o odovzdaní miesta zásahu HaZZ Žilina, HS Bytča zo dňa 23.02.2018.
10. Správa z topografie skládky odpadov za rok 2017.
11. Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi za rok 2017 typ „P“ a „D“.
12. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015 až 2017.
13. Výpisy z účtu účelovej finančnej rezervy za rok 2015 až 2017.
14. Fotodokumentácia zo dňa 23.02.2018.

J. Kontrolné zistenia

a) Kontrola plnenia podmienok IP:

1. Podmienky **F.12., I.7.2.**

F.12. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození normy kvality životného prostredia.

I.7.2. Ostatné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky

Náplň správy	Uchovávanie správ	Frekvencia a dátum dodania správy	Príjemca správy
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik znečisťujúcich látok do životného prostredia	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	hlásenie ihneď po vzniku, záverečná správa do 60 dní od vzniku	dotknuté orgány podľa schváleného Havarijného plánu a Prevádzkového poriadku

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dňa 23.02.2018 ohlásil inšpekcii telefonicky vznik mimoriadnej udalosti – požiaru bezodkladne po zistení jeho vzniku pracovníkom, ktorý zabezpečuje príjem odpadov na prevádzku skládky odpadov a zároveň postupoval podľa havarijného plánu, keď ohlásil požiar HaZZ Žilina, HS Bytča. Dňa 26.02.2018 doručil na inšpekciu záverečnú správu - Oznámenie vzniku mimoriadnej udalosti, zo dňa 26.02.2018, prijatú na inšpekcii pod č. 6774/2018, v ktorej uvádza nasledovné:

Priebeh mimoriadnej udalosti:

- Vznik požiaru odpadu na aktívnej ploche skládky, kde je ukladaný odpad v zadnej časti skládky odpadov, o 9,30 hod. dňa 23.02.2018 nahlásil pracovník skládky, ktorý zabezpečuje príjem odpadu na skládke.
- V čase 9,30 hod dňa 23.02.2018 príchod hasičov HaZZ Žilina, súčasne príchod vedúceho prevádzky Bc. Juraja Hollého, následné hasenie a prekladanie horiaceho odpadu na celkovej ploche cca 40 x 20 m, požiar uhasený do 15,40 hod.
- V čase po uhasení požiaru monitorovali požiarisko pracovníci požiarnej hliadky T+T, a.s. p. Chvalník a pracovník SBS.
- V sobotu 24.02.2018 hasiči HaZZ Žilina zalievali z preventívnych dôvodov zhorenisko a súčasne ho pracovníci T+T, a.s. v počte štyroch prekrývali zeminou a hutnili. V nedeľu 25.02.2018 v čase 7,00 – 16,00 pokračovali pracovníci T+T, a.s. v zavážaní zhoreniska zeminou a jej hutnením.
- Klimatizačné pomery: teplota v čase vzniku požiaru cca -3,5 °C, silný severovýchodný vietor. Únik škodlivých látok do ovzdušia – nemerateľný, zadymenie značné pri vzniku požiaru, postupne s hasením znížené zadymenie.
- Vzniknuté škody: žiadne.
- Predpokladaná príčina požiaru: pravdepodobne od horúceho popola.

Opatrenia pred vznikom požiaru: v čase o 7,00 hod. pri nástupe pracovníkov nejavila skládka známky zahorenia, po dovoze viacerých kontajnerov s odpadom došlo k náhlemu vznieteniu horľavých odpadov na skládke a za výdatného vetra došlo k rýchlemu rozšíreniu požiaru.

Opatrenia po likvidácii mimoriadnej udalosti: Po uhasení požiaru dňa 23.02.2018 (piatok) boli v oboch víkendových dňoch (sobota a nedeľa) vykonávané opatrenia na zabránenie vznietenia požiaru, zhorenisko bolo prekryté cca 500 m³ zeminou s tým, že v zahorenej časti skládky nebude ukladaný odpad. Počas pracovných dní bude prebiehať intenzívne monitorovanie skládky, kontrola možného zahorenia.

Prevádzkovateľ spolu s oznámením predložil inšpekcii:

- „Záznam o odovzdaní miesta zásahu“ vyhotovený HaZZ Žilina, HS Bytča zo dňa 23.02.2018, čas odovzdania 15,40 hod., v ktorom mu bolo určené opatrenie na odstránenie nebezpečenstva opätovného vzniku požiaru:
 - Zabezpečiť trvalý dohľad nad miestom zásahu hasičských jednotiek od 23.02.2018 15,40 hod. po dobu 24 hodín.
- Vážne listky odpadov prijatých dňa 23.02.2018 na skládku odpadov:

katal. č. odp.	názov	pôvodca	množstvo (t)	čas (hod)
07 02 13	Odpadový plast	FCC Slovensko s.r.o.	4,06	7,00
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	Obec Hvozdnica	1,45	8,15
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii	Profi stavebniny, s.r.o., Žilina	0,36	8,30
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	Mesto Bytča-prímestské časti	4,2	9,15
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	Obec Štiavnik	1,25	9,35

Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ postupoval v zmysle podmienok integrovaného povolenia F.12., I.7.2., dodržal opatrenie uložené HaZZ Žilina, HS Bytča a zároveň prijal účinné opatrenia na zamedzenie novej mimoriadnej udalosti v súvislosti s predmetným požiarom.

2. Podmienky A.5.1., A.5.2., A.5.3.

A.5.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, najmenej po dobu 30 rokov po jej uzatvorení.

A.5.2. Prostriedky tvoriace ÚFR je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný viesť na osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň zabezpečiť použitie prostriedkov na uzavretie, rekultiváciu skládky odpadov a na účel uvedený v bode A.5.30. tohto rozhodnutia.

A.5.3. Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie každoročne ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady:

- Výpisy z bežného účtu č. SK8311110000006620494029 s názvom T+T, a.s. 592-BU – rezervný fond, vedený vo UniCredit Bank, pobočka Žilina, zo dňa 29.01.2016, 30.01.2017 a 31.01.2018.
- Predpis tvorby ÚFR za roky 2015 – 2017 (spôsob výpočtu),
- Potvrdenie o miere inflácie za roky 2015 – 2017.

Výpočet sumy ročnej výšky ÚFR (podľa vzorca uvedeného v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v súčinnosti s prechodným ustanovením § 12 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z.):

Výška odvodu na jednotkové množstvo vypočítaná pri začiatku prevádzkovania: $A = CN : K$
 $A = 24\,408\,740 \text{ SK} : 118\,500 \text{ t} = 205,98 \text{ SK/t}$
 $A = 7,8636 \text{ €/m}^3$

Odvod na tvorbu ÚFR: $R = Q \cdot A \cdot CPI$

Medziročná miera inflácie: CPI pre roky 2015, 2017 = 1 (pri zápornej inflácii) a pre rok 2017
 CPI = 1,3

Rok	Množstvo uložených odpadov Q		Vypočítané R (€)	Odvedené R (€)	Stav účtu ÚFR k 31.01.	Pohyby na účte (€)	
	tony*	m ³ **				mesiac	výber
2015	15130,60	13157,04	103462,25	103462,25	169650,00	1.-12.	0
2016	11116,75	9666,74	76015,75	76015,75	245665,75	1.-12.	0
2017	23183,83	20159,85	160589,24	160589,24	406254,99	1.-12.	0

* údaj z evidenčného listu skládky odpadov

** objemová hmotnosť je 1,15 t/m³

Od roku 2004 prevádzkovateľ realizuje postupné uzatváranie a následnú rekultiváciu po jednotlivých stupňoch skládky na základe udelených súhlasov:

- ŽP A2003/09658 zo dňa 19.11.2003, vydaný OÚ v Bytči,
- ŽP A2004/00394 zo dňa 06.07.2004, vydaný ObÚŽP v Žiline,
- Integrované povolenie č. 6021-31921/2013/Chy/770220204/Z6-SP3 zo dňa 02.12.2013, vydané inšpekciou.

Prevádzkovateľ čerpal finančné prostriedky v súvislosti s vyššie udelenými súhlasmi na základe povolení:

- A2005/01302/ObÚ ŽP-DEB, zo dňa 10.06.2005 vo výške 1991693 Sk (66112,10 €),
- A2005/01297/ObÚ ŽP-DEB, zo dňa 10.06.2005 vo výške 1399810 Sk (46465,18 €),
- A2007/01784-003/ObÚŽP-DEB, zo dňa 11.06.2007 vo výške 7738245 Sk (256862,68 €) a 5943156 Sk (197276,64 €),
- OU-BY-OSZP-2014/000167/Cur, zo dňa 15.05.2014 vo výške 415640,14 €.

Pôvodné náklady na rekultiváciu skládky 24 408 740 Sk (810 221,74 €) boli kalkulované na skládku cca 3 m nad úrovňou terénu s kapacitou 118 500 ton (cca 103 043 m³), nová kapacita skládky je 245 000 m³ pri 15 m nad úrovňou terénu.

Skládka je už po bokoch zrekultivovaná vo výške 10 m nad úrovňou terénu, po naplnení kapacity bude potrebné zrekultivovať posledný stupeň vo výške 15 m nad úrovňou terénu.

Pri kontrole predložených dokladov bolo zistené, že prevádzkovateľ vytvára ÚFR na bežnom účte s názvom T+T, a.s. 592-BU – rezervný fond, č. SK8311110000006620494029 vedenom vo UniCredit Bank, pobočka Žilina, na ktorú odvádza prostriedky ročne na základe výpočtu podľa množstva zneškodňovaného odpadu v danom roku. Všetky finančné prostriedky ÚFR za roky 2015, 2016 a 2017 boli prevádzkovateľom vložené na predmetný účet v správnej výške a v stanovenej lehote, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

3. Podmienky **A.5.33., A.5.34.**

A.5.33. Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.

A.5.34. Prevádzkovateľ skládky odpadov každoročne doručí do 15. Februára kalendárneho roka inšpekcii a Okresnému úradu Bytča, Odbor starostlivosti pre životné prostredie ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej

banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.

Zistený stav **dodržané**

Opis **Áno**

Kontrolou predložených výpisov z účtu vytvárajúcej ÚFR bolo preverené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období (od 01.01.2015 až do 31.01.2018) z účtu ÚFR nečerpal žiadne finančné prostriedky. Prevádzkovateľ skládky odpadov doručil inšpekcii ním podpísaný výpis z účtu vedeného v banke UniCredit Bank, pobočka Žilina, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok v zákonom stanovenom termíne – za rok 2016 dňa 10.02.2017, za rok 2017 dňa 07.02.2018.

b) Kontrola plnenia nápravných opatrení uložených Rozhodnutím č. 2862-6643/2017/Koz/770220204/O1 zo dňa 27.02.2017:

Inšpekcia nariadila prevádzkovateľovi vykonať nápravné opatrenia v nasledovnom rozsahu:

1. Opatrenie č. 1

Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu povolenia v súvislosti so zistenou zmenou celkovej kapacity skládky a s tým súvisiacich podmienok povolenia. Termín: do 30.04.2017

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podal dňa 20.04.2017 žiadosť o zmenu povolenia v súvislosti so zistenou zmenou celkovej kapacity skládky a s tým súvisiacich podmienok povolenia, na základe ktorej inšpekcia vydala zmenu integrovaného povolenia Rozhodnutím č. 4652-19891/2017/Koz/770220204/Z8-SP zo dňa 19.06.2017.

2. Opatrenie č. 2

Prevádzkovateľ vybuduje pasívne odplynenie skládky, v zmysle odporúčaní správy za rok 2015 – Monitorovanie procesu tvorby a zloženia skládkového plynu, vydanéj RNDr. Zdeněk Potyš – HGS – hydrogeoservis, Žilina. Termín: ihneď

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v žiadosti o zmenu povolenia zo dňa 20.04.2017 požiadal inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládky odpadov Bytča – Mikšová“, predmetom ktorej bola zmena pôvodnej projektovej dokumentácie stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládky Bytča – Mikšová“, z júla 2013, v časti **plynová drenáž** na základe projektovej dokumentácie „Pasívne odplynenie skládky odpadov Bytča – Mikšová z apríla 2017, vypracovanej ADi PROJEKT, projektant Michal Harazin, Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2. Zmena pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 2013 bola vykonaná s udeleným súhlasom pôvodného projektanta Ing. Richarda Nováka – RINEKOP zo dňa 03.05.2017. Inšpekcia na základe predmetnej žiadosti vydala zmenu integrovaného povolenia Rozhodnutím č. 4652-19891/2017/Koz/770220204/Z8-SP zo dňa 19.06.2017, ktorej súčasťou bola aj zmena stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládky odpadov Bytča – Mikšová“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona. Navrhované technické riešenie odplyňovacieho systému spočíva vo vybudovaní troch odplyňovacích studní. Prevádzkovateľ vybudoval počas októbra a novembra 2017 funkčné odplyňovacie studne Š-1 až Š-3 v aktívnom telese skládky v zmysle projektovej dokumentácie. Prevádzkovateľ predložil inšpekcii správu o monitorovaní procesu a zloženia skládkových plynov vypracovanú RNDr. Zdeněk Potyš – HGS – hydrogeoservis, Žilina zo dňa 28.12.2017, v ktorej sú zdokumentované namerané

výsledky meraní skládkových plynov z novo vybudovaných plynových studní. Spracovateľ správy konštatuje, že systém odplynenia skládky je plne funkčný a odvádza z nej skládkové plyny.

3. Opatrenie č. 3

Prevádzkovateľ bude uvádzať v správe z topografie spôsoby výpočtov objemu uloženého odpadu v m³ za rok a voľnej kapacity skládky odpadov. Termín: ihneď

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané: plnenie nápravných opatrení uložených Rozhodnutím č. 2862-6643/2017/Koz/770220204/O1 zo dňa 27.02.2017

Dodržané F.12., I.7.2., A.5.1., A.5.2., A.5.3., A.5.33., A.5.34.

Nedodržané Nie

Čiastočne dodržané Nie

Nie je možné vyhodnotiť Nie

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Iné zistenia:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ má prostriedky určené na ÚFR vedené v UniCredit Bank, pobočka Žilina na bežnom účte č. SK8311110000006620494029 s názvom T+T, a.s. 592-BU – rezervný fond. Uvedený účet nie je v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov viazaný v prospech ministerstva.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521

.....

Ing. Jaroslava Žeriavová Číslo preukazu: 314

.....

Ing. Eduard Gašparovoč Číslo preukazu: 42

.....