



Číslo: 4357-11302/47/2018/Kas

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 11/2018/Kas/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová	Číslo preukazu: 72
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	Číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Skládka TKO Vyšehradné – záujmové združenie obcí
Adresa sídla: Nám. SNP č. 1, 972 13 Nitrianské Pravno
IČO: 31 913 954
Kontrola oznámená: 20. 03. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Jozef Balčirák Funkcia: predseda združenia
Telefón: 046 544 62 33
Elektronická adresa: starosta@nitrianskepravno.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Vyšehradné
Adresa prevádzky: -
Variabilný symbol: 470390106
Integrované povolenie: 3828-34565/2007/Kas/470390106
Vydané: 25.10.2007
Právoplatné: 29.11.2007
Projektovaná kapacita: II. etapa 26 215 m³
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 2014 – do 23.10.2015
Posledná kontrola: 23.10.2015
Kontrolované obdobie: 2016 do 27.3.2018
Začatie kontroly: 27.3.2018
Prvé miestne zisťovanie: 27.3.2018
Vypracovanie správy: Kliknutím zadáte dátum.
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Prevádzkovateľ listom zo dňa 08. 02. 2018 oznámil inšpekcii ukončenie prevádzkovania II. etapy skládky z dôvodu naplnenia kapacity telesa. Súčasne oznámil prípravu novej etapy skládky v rozsahu vypracovania štúdie, ktorá bude posudzovaná z hľadiska potreby ďalšej výstavby skládky pre obce, ktoré sú zoskupené v záujmovom združení.

Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok, ktoré súviseli s prevádzkovaním skládky v roku 2016 a 2017 a súčasne vykonala vizuálnu kontrolu skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Skládka v čase kontroly nebola prevádzkovaná. Prevádzkovateľ zabezpečil kontrolu areálu skládky poverenou osobou o čom vedie písomný zápis. Všetky objekty skládky, ktoré sú potrebné aj po ukončení prevádzkovania skládky, boli funkčné.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov.
2. Výpočet tvorby ročnej výšky ÚFR pre rok 2017.
3. Výpis účtu ÚFR.
4. Zmluva o čistení priesakových kvapalín u oprávnenej osoby.
5. Správy o monitoringu skládky (skládkové plyny, podzemné vody, tesnosť izolačnej fólie).
6. Zameranie skládky, výpočet voľnej kapacity telesa II. etapy.
7. Prevádzková dokumentácia k nahliadnutiu.

J. Kontrolné zistenia

Podmienky prevádzkovania

1. Podmienka 1.11

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Areál skládky je pod stálou kontrolou prevádzkovateľa aj po ukončení prevádzkovania skládky, o čom vedie písomný záznam.

2. Podmienka 1.16

Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ po naplnení kapacity telesa vykonal jeho úpravu kompaktorom.

Svahy telesa sú stabilné bez možnosti zosuvov.

3. Podmienka 1.17

Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekryvanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonania kontroly bolo teleso skládky cca z 2/3 presypané inertným odpadom.

4. Podmienka **1.21**

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláciu nádrží priesakových kvapalín, zbernú šachtu, čerpacie zariadenia podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka **1.22**

Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo odovzdaných priesakových kvapalín na zneškodňovanie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 odovzdal na zneškodnenie 100 m³ priesakových kvapalín prevádzkovateľovi čistiarne odpadových vôd „Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica.

V roku 2017 využíval priesakové kvapaliny na kropenie telesa skládky a neuskutočnil ich vývoz na zneškodnenie.

6. Podmienka **1.26**

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Čistenie dna nádrže priesakových kvapalín bolo urobené dňa 22. 09. 2017.

7. Podmienka **1.28**

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Deratizácia bola vykonaná v roku 2016 dňa 19. 04. 2016 a 13. 09. 2016.

V roku 2017 dňa 15. 05. 2017 a 29. 09. 2017.

8. Podmienka **3.1**

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č.1 integrovaného rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

9. **Emisné limity**

Podmienka **2.1**

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Nie

10. Kontrola emisií do ovzdušia

Podmienka 1.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Vyhodnotenie tvorby skládkových plynov za rok 2017“. Merané zložky skládkového plynu boli CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Vyhodnotenie obsahuje výsledky merania a konštatovanie, že tvorba skládkových plynov nie je v technicky spracovateľnom množstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd

Podmienka 2.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody za rok 2017. Zhodnotenie monitoringu vypracoval RNDr. Zdenek Potyš, HGS-hydrogeoservis, Žilina. Parametre, ktoré boli analyzované v odobratých vzorkách priesakovej kvapaliny a podzemných vôd, sú v súlade s integrovaným povolením.

Zhodnotením podľa limitných hodnôt nebol v roku 2017 preukázaný vplyv priesakových kvapalín na celkovú kontamináciu podzemných vôd.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania priesakových kvapalín a podzemných vôd boli splnené.

Zistený stav **Dodržaná**

Podmienky monitorovania

Podmienka 2.3

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. privalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.
- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.
- Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín a podzemných vôd bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Laboratórne rozbor vykonalo laboratórium BEL/NOVAMANN International s.r.o., Bratislava SNAS Reg. No. 031/S-106.

Prevádzkovateľ predložil technickú správu z kontroly tesnosti izolačnej fólie na skládke. Z monitoringu vyplýva, že izolačná fólia bola ku dňu 08. 12. 2017 neporušená.

11. Kontrola odpadov

Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zameranie skutočného stavu skládky zo dňa 23. 12. 2017, ktoré preukázalo, že teleso II. etapy skládky je kapacitne naplnené.

12. Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

Podmienka 8.

Prevádzkovateľ skládky je povinný odvieť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil doklad o výpočte tvorby ročnej výšky účelovej finančnej rezervy za rok 2017.

Prevádzkovateľ odviedol v roku 2016 na samostatný účet 31 232 eur.

V roku 2017 odviedol 9 533 eur, nakoľko v roku 2017 prevádzkovanie skládky bolo už v obmedzenom režime.

Prevádzkovateľ vedie ÚFR na dvoch samostatných termínovaných účtoch v OTP banke a Prima banke.

K. Prílohy správy **Áno**

- 1. Integrované povolenie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Všetky podmienky integrovaného povolenia uvedené v časti J. boli dodržané.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovannej prevádzke.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Nakoľko kapacita II. etapy skládky je naplnená, prevádzkovateľ ukončil jej prevádzkovanie a podľa § 26 ods. 8 zákona o IPKZ požiada o udelenie súhlasu na uzavretie skládky alebo jej časti a na vykonanie jej rekultivácie.

Správa z environmentálnej kontroly č. 11/2018/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 06. 04. 2018.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Anna Kassová

.....

Mgr. Branislav Beňovič

.....