



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

RZ č.: 4345-27850/37/2014/Zál

Počet príloh: 13

Správa o environmentálnej kontrole č. 70/2014/Z

vykonanej v prevádzke: **„Biodegradačná plocha Budmerice“, Bratislavská 18, 900 51 Budmerice**

prevádzkovateľ: **DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, 821 06 Bratislava IČO: 31 698 476**

Kontrolu vykonali: Ing. Ivana Záleská, inšpektorka
Ing. Milan Sobolič, inšpektor

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Ing. Jozef Čopan, PhD., konateľ
RNDr. A. Machlica, PhD., projektový manažér

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok environmentálnej kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia pre prevádzku „Biodegradačná plocha Budmerice“, Bratislavská 18, 900 51 Budmerice (ďalej len „prevádzka“) vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 8797-3325/37/2010/Zál/37329010 zo dňa 09.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2010, v znení jeho zmien:

- rozhodnutím č. 7866-6159/37/2012/Zál/373290109/Z1 zo dňa 28.02.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2012 a
- rozhodnutím č. 613-6177/37/2015/Zál/373290109/Z2 zo dňa 27.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2015, (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly: od **10.12.2014** do **24.04.2015**

Kontrolované obdobie: od **01.01.2013** do **10.12.2014**

Kontrola bola podľa § 34 ods. (1) a (6) zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia.

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt (Ing. Jozef Čopan, PhD.) e-mailom informovaný dňa 02.12.2014.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: **Biodegradačná plocha Budmerice**
Adresa kontrolovanej prevádzky: **Bratislavská 18, 900 51 Budmerice**

Prevádzkovateľ:

obchodné meno: **DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.**
sídlo: **Odeská 49, 821 06 Bratislava**
IČO: **31 698 476**
VS: **373290109**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je činnosť:

- a) biologická úprava
- c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1. a 5.2.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Kontroly na mieste prevádzky dňa 10.12.2014 sa za prevádzkovateľa zúčastnil Ing. Jozef Čopan, PhD., konateľ spoločnosti a RNDr. Machlica, projektový manažér. Inšpekcia vykonala obhliadku stavu prevádzky so zameraním na biodegradačnú plochu, naplnenosti akumuláčnej nádrže, monitorovacích vrtov a technológiu zneškodňovania/zhodnocovania odpadov.

II. Predložené doklady

1. Správa o nakladaní s odpadmi za rok 2013, Biodegradácia kontaminovanej zeminy.
2. Prevádzkový denník s prílohami za rok 2013
3. Výsledky monitoringu a sledovania kvality podzemných vôd pre prevádzku Biodegradačná plochy Budmerice za rok 2013

4. Odber zbiodegradovaného materiálu – inertného materiálu na technické prekrytie zo dňa 20.08.2013 a 03.03.2014 od DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
5. Prijatie inertného materiálu na technické prekrytie skládky zo dňa 02.09.2013 a 07.03.2014 od Istrochem Reality, a.s.
6. Identifikačný list nebezpečného odpadu k.č. 17 05 07 s preberacími protokolmi z 30.04.2013 a 03.06.2013
7. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
8. Protokol o odbere vzorky z 16.04.2013 (vstupná analýza), 06.06.2013 (priebežná analýza), 28.06.2013 (priebežná analýza), 15.07.2013 (výstupná analýza)
9. Protokol o skúške pri vstupných a priebežných analýzach z ALS Czech Republic, s.r.o., Praha zo dňa 26.04.2013, 11.06.2013, 12.07.2013
10. Protokol o skúške č. 62164/2013 z výstupnej analýzy zo dňa 09.08.2013 od eurofins/BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky
11. Odborné stanovisko Ing. Štefana Vodného, CSc. zo dňa 13.08.2013 o následnom využití odpadu, ako podklad k jeho zakategorizovaniu.
12. Osvedčenie o akreditácii č. 59/2014 pre laboratórium DEKONTA, a.s., Ústí nad Labem.
13. Protokol vodotesnosti nádrže č. 230611 zo dňa 21.07.2011

Ku kontrole boli použité aj nasledovné podklady:

1. Integrované povolenie č. 8797-3325/37/2010/Zál/37329010 zo dňa 09.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2010 v platnom znení.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Podmienka IV.A.1.1.4 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo môžu mať významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období nevykonával v prevádzke žiadne plánované zmeny, ktoré by výrazne ovplyvnili kvalitu životného prostredia.

Podmienka IV.A.1.1.6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy, prevádzkové poriadky odlučovačov oleja a skladu olejov, apod.). Prevádzková denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil schválený prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník za rok 2014, ktorý priebežne vedie v listinnej podobe.

Podmienka IV.A.1.1.8 V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Zistený stav:

Za sledované obdobie nedošlo k zmene prevádzkovateľa, ani k zmene sídla prevádzkovateľa.

Podmienka IV.A.1.1.9. Prevádzkovateľ je povinný do prvého návozu odpadu zmluvne zabezpečiť pravidelnú (dennú) vizuálnu kontrolu biodegradačnej plochy a akumulčných nádrží za účelom včasného zistenia úniku nebezpečných látok.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v prevádzkovom denníku zaznamenáva:

kontrolu fyzického stavu plochy

kontrolu dodržiavania technológie biodegradácie

kontrolu vedenia prevádzkového denníka

kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku

hydrometeorologické údaje

mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku v daný deň

údaje o privázaných odpadoch

čas začatia a ukončenia navážky odpadov a rozmiestnenie na biodegradačnej ploche

záznamy o úprave odpadov

záznamy o aplikácii baktérií

záznamy o kropení plochy

záznamy o kyprení a prevzdušňovaní

záznamy o odoberaní vzoriek k analýze navezených odpadov, priebeh a hodnotenie biodegradácie a ukončenie biodegradácie

údržbárske úkony na zariadení

záznamy o odoberaní vzoriek z kontrolného systému

výsledky z pravidelných i občasných kontrol

poruchy, havárie a iné mimoriadne udalosti

údaje o opravách

kontrolné zápisy o zariadení

výsledky rozborov všetkých odobratých vzoriek

údaje o odčerpaní odpadových vôd zo zachytých nádrží a ich odvoze

záznamy kontrolných a revízných orgánov

zmeny a opravy zariadení uskutočnené mimo priestorov zariadení, príp. cudzími pracovníkmi

zmeny technologických postupov v prevádzke

Vizuálnu kontrolu biodegradačnej plochy a akumulčných nádrží prevádzkovateľ vykonáva podľa prevádzkového denníka denne.

Podmienka IV.A.1.1.10. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia označiť všetky monitorovacie vrty.

Zistený stav:

Vizuálnou kontrolou inšpekcia preverila označenie monitorovacích vrto.

Podmienka IV.A.1.1.11. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii a osobám vopred ohláseným u prevádzkovateľa s vedomím inšpekcie kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ umožnil inšpekcii a aj iným kontrolným orgánom vstup a kontrolu prevádzky. Inšpekcii poskytol všetky požadované podklady.

Podmienka IV.A.1.1.12. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú v prevádzke práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s týmto povolením a musí im byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.

Zistený stav:

Oboznámenie pracovníkov bolo uskutočnené dňa 03.01.2013 a nového pracovníka dňa 02.04.2013. Podmienky z integrovaného povolenia sú k dispozícii nepretržite ako príloha prevádzkového denníka.

Podmienka IV.A.2.2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má kontrolu prevádzky zabezpečenú kamerovým systémom, 24 hod. strážnou službou, vizuálnou obhliadkou obchôdzkami prostredníctvom prevádzkovateľa skládky na nebezpečný odpad – Istrochem Reality a.s., Bratislava.

Podmienka IV.A.2.2.3. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov technológiou DEKONTAM-1-RL je povolené len na vybudovanej biodegradačnej ploche I. etapy o výmere 2 700 m²..

Zistený stav:

Inšpekcia pri vizuálnej obhliadke prevádzky zistila, že odpady určené na biodegradáciu sa nachádzali výlučne na tejto ploche.

Podmienka IV.A.2.2.4. Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je povolené v zariadení zneškodniť technológiou DEKONTAM-1-RL je 43 200 t odpadu za rok.

Zistený stav:

Za rok 2013 prevádzkovateľ do prevádzky prijal 11 545,28 t odpadu.

Podmienka IV.A.2.2.5. Po prevzatí sa musí odpad ukladať na biodegradačnú plochu do vopred určenej základky podľa druhu prijímaného odpadu.

Zistený stav:

Na biodegradačnej ploche bolo vytvorených 6 základok, do ktorých boli umiestené v roku 2013 odpady:

1. dátum založenia 17.04.2013 a 31.05.2013 odpad k.č. 17 05 07
2. dátum založenia 28.06.2013 a 12.07.2013 odpad k.č. 17 05 03, 16 07 08
3. dátum založenia 26.07.2013 odpad k.č. 17 03 01
4. dátum založenia 30.08.2013 odpad k.č. 17 05 07, 17 02 04
5. dátum založenia 25.09.2013, 11.10.2013, 14.10.2013, 14.10.2013 odpad k.č. 17 05 07 , 17 02 04, 17 03 01
6. dátum založenia 04.12.2013, 24.11.2013, 05.12.2013 odpad k.č. 17 05 07, 17 02 04

Podmienka IV.A.2.2.6. Technologický proces biodegradácie sa musí dodržiavať podľa technologického reglementu.

Zistený stav:

Inšpekcia kontrolovala založenie základok za rok 2013, prijatie odpadu (SLNO, ILNO, Protokoly o analýze odpadov, evidenčné listy), očkovanie odpadu, vstupné analýzy, priebežné analýzy, výsledná analýza odpadu, zakategorizovanie výstupného odpadu, odovzdanie odpadu následnému držiteľovi.

Do základok boli prijaté odpady za rok 2013 v množstvách:

1. 4565,67 t
2. 553,5 t

3. 1394,104 t
4. 1389,42 t
5. 1609,43 t
6. 2033,222 t

O priebehu biodegradácie si prevádzkovateľ vedie denné záznamy:

- denná teplota, pH
- čas navážania a ukončenia navážania odpadu, rozmiestnenie na ploche,
- záznamy o úprave zeminy
- záznamy o kropení plochy
- záznamy o aplikácii baktérií
- záznamy o kyprení prevzdušňovaní odpadov
- záznamy o odbere vzoriek k hodnoteniu biodegradácie (priebežné, vstupné a výstupné analýzy)

Postup biodegradácie je podrobne uvedený v prílohe č. 1 správy.

Podmienka IV.A.2.2.8. O všetkých základkách musí byť vedená evidencia (dátum založenia a očkovania základky, názov a katalógové číslo odpadu, dátum jeho prijatia, pôvodca, množstvo).

Zistený stav:

Inšpekcia si z dôvodu rozsahu dokumentácie ku každej základke vybrala na kontrolu základky za rok 2013:

Prevádzkovateľ ku každej základke vedie nasledovnú evidenciu:

- SLNO odpadov prijatých do základky príloha č. 7
- analýzu odpadu prijatého do základky
- evidenčný list odpadu
- sprievodné listy vzorky
- výsledky stanovenia obsahu NEL_{ic} z interného laboratória (vstupná, priebežná) príloha č. 8. a 9. správy
- výsledky z fyzikálnych a chemických skúšok (výstupná kontrola) príloha č. 10
- priebeh procesu biodegradácie (sledovanie teploty, ktorá ovplyvňuje proces biodegradácie) príloha č. 1. a 2.
- odborné stanovisko využitia odpadu po ukončení procesu biodegradácie
- zatriedenie odpadu po ukončení procesu biodegradácie

Podmienka IV.A.2.2.9. Dopĺňovanie motorovej nafty do obslužných mechanizmov je povolené vykonávať len na čerpacích staniciach mimo areálu prevádzky.

Zistený stav:

Inšpekcia pri kontrole nepotvrdila dopĺňovanie motorovej nafty do obslužných mechanizmov v areáli prevádzky.

Podmienka IV.A.2.2.10. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku vypracovaného spoločnosťou Dekonta Slovensko, spol. s r.o., vo februári 2012. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením.

Zistený stav:

Prevádzkový poriadok bol schválený inšpekciou rozhodnutím č. 7866-6159/37/2012/Zál/373290109/Z1 dňa 28.02.2012. Z dôvodu platnosti vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, musí

prevádzkovateľ aktualizovať a prehodnotiť prevádzkový poriadok zariadenia a požiadať inšpekciu o jeho schválenie do 30.06.2015.

Podmienka IV.A.2.2.12. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.

Zistený stav:

Areál prevádzky je oplotený, vstupná brána je uzamykateľná a vzhľadom na to, že prevádzkovateľ má zabezpečenú nepretržitú kontrolu prevádzky, inšpekcia nepotvrdila nepovolené vstupy do prevádzky.

Podmienka IV.A.2.2.13. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav:

Pred vstupom do prevádzky na oplotení skládky odpadov Budmerice je osadená informačná tabuľa s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Podmienka IV.A.2.2.14. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na biodegradačnú plochu sa v areáli prevádzky povoľuje len po vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.

Zistený stav:

V čase fyzickej obhliadky prevádzky inšpekcia nezistila pohyb mechanizmov ani automobilov dovážajúcich odpad mimo komunikácií na to určených. Taktiež príjazdová komunikácia nebola znečistená automobilmi dovážajúcimi odpad.

Podmienka IV.A.2.2.16. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu..

Zistený stav:

Za kontrolované obdobie rokov 2013 a 2014 orgány štátnej správy nenariadili prevádzkovateľovi zneškodnenie odpadu z mimoriadnych udalostí.

Podmienka IV.A.2.2.19. Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na zvlhčovanie základok, sa musia odvádzať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil zmluvu na vývoz vôd z akumuláčnej nádrže na oprávnenú ČOV s ČOV Šaľa (číslo zmluvy o dielo 29 13 08 0040 zo dňa 30.04.2013) a Slovnaft a.s. (zmluva č. 0649168/00CRZ).

Podmienka IV.A.2.2.19. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole záznam o preškolení pracovníkov, ktoré bolo uskutočnené dňa 03.01.2013 a nového pracovníka dňa 02.04.2013.

Podmienka IV.A.2.5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu objektov, zariadení a technických prostriedkov denne vizuálnou kontrolou prostredníctvom zamestnancov pracujúcich v prevádzke a povinné odborné prehliadky a skúšky externými firmami. Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží (akumulačná nádrž priesakových kvapalín) vykonávala fi. RURECO s.r.o., Bratislava dňa 21.07.2011 (protokol č. 230611).

Podmienka IV.A.2.5.2. V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, pri trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom vážiacom zariadení.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkového denníka poruchy na váhe a je opravy Biodegradačná plocha je vybudovaná s izolačnou fóliou a kontrolným systémom, ktorý detekuje príp. poškodenie fólie, akumulácia nádrž priesakových kvapalín z biodegradačnej plochy je pravidelne odborne prehliadaná a sú vykonávané skúšky tesnosti. V sklade na nebezpečné odpady sú osadené havarijné vane, ktoré zamedzujú úniku nebezpečných látok.

Podmienka IV.A.2.5.3. Monitorovacie vrty je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené, označené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav:

Inšpekcia pri vizuálnej kontrole prevádzke skonštatovala, že monitorovacie vrty boli označené a uzatvorené, priestor okolo vrtov bol vyčistený, prístupný.

Podmienka IV.A.2.6.3. Všetky skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

Zistený stav:

biodegradačná plocha – monitorovací systém tesnosti fólie SENSOR
akumulačné nádrže – systém na kontrolu preplnenia nádrží a vizuálna kontrola

Podmienka IV.C.2. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť komunikácie v prevádzke a biodegradačnú plochu. Obmedzovať prašnosť z činnosti prevádzky.

Zistený stav:

V čase fyzickej obhliadky prevádzky inšpekcia nedetekovala znečistenie príjazdovej komunikácie ani komunikácií v okolí administratívnej budovy.

Podmienka IV.D.10. Prevádzkovateľovi pri biodegradácii nebezpečných odpadov vzniknú len odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č. 2

Kat. číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu
19 05 99	<i>odpady inak nešpecifikované</i>	*
19 03 04	čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné	N
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O

* Prevádzkovateľ je povinný odpady po procese biodegradácie zaradiť podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení na základe výsledkov záverečnej analýzy tohto odpadu, ktorá bude vykonaná akreditovaným skúšobným laboratóriom. Následne je prevádzkovateľ oprávnený s odpadmi po procese biodegradácie nakladať v súlade so závermi odborného posúdenia.

Zistený stav:

Inšpekcia kontrolou Evidenčných listov a Hlásení o nakladaní s odpadmi za kontrolované obdobie zistila, že prevádzkovateľ zaradil odpady po biodegradácii pod katal. č. 19 03 02 a boli odovzdané v množstve 3187,45 t na skládku nebezpečných odpadov Budmerice, prevádzkovateľa Istrochem Reality, a.s., Bratislava na prekrytie skládky.

Podmienka IV.D.12. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po biodegradácii, ktoré nevyužije na zhodnotenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Ak bude ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať sám, je povinný dodržiavať podmienky tohto povolenia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odovzdáva odpady po biodegradácii osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, Istrochem Reality, a.s., Bratislava.

Podmienka IV.D.21. Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresu Pezinok na druhy uvedené v tabuľke č. 1 v množstve 48 000 t/rok na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresu Pezinok. V roku 2013 zneškodnil v zariadení 11 545,282 ton nebezpečného odpadu.

Podmienka IV.I.2.2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z :

- vrtu HGB 1, situovaného v severnej časti areálu prevádzky, proti smeru prúdenia podzemných vôd,
 - vrtu PB4, situovaného na juhovýchodne areálu prevádzky, v smere prúdenia podzemných vôd,
- v nasledovných ukazovateľoch:

Ukazovateľ	Metóda stanovenia
Chemická spotreba kyslíka (CHSK _{Cr})	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným (STN ISO 6060). Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným. (ISO 15705) Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Nepolárne extrahovateľné látky (NEL)	Spektrometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra (STN 830540-4 Poznámka: nahradit' 1.1.2.trichlórtřiflouretan (C ₂ Cl ₃ F ₃) s polychlorotriflouroetylénom (CF ₂ -CFCl-) _n , Komerčný názov S-316

Zistený stav:

Vplyv prevádzky na kvalitu podzemných vôd je kontrolovaný monitorovacím vrtmi HGB 1 (referenčný vrt) a PB4 v rozsahu CHSK, NEL_{ič}, NEL_{uv}. V roku 2013 z výsledkov monitoringu nebol preukázaný negatívny vplyv prevádzky.

Podmienka IV.I.2.2.2. U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Zistený stav:

Termíny odberu vzoriek boli zjednotené (20.02.2013, 29.05.2013, 15.08.2013, 30.10.2013) pre oba vrty.

Podmienka IV.I.2.2.3. Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – prívalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu a pod.

Zistený stav:

V protokole o odbere vzorky neboli zaznamenané mimoriadne poveternostné podmienky.

Podmienka IV.I.6.6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predkladá každoročne vyhodnotenie plnenia podmienok určených v integrovanom povolení v platnom znení k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.

Podmienka IV.I.7.7.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal hlásenia do informačného systému SHMÚ (Národný register znečisťovania) za rok 2013 dňa 14.02.2014.

Podmienka IV.I.7.7.3. Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov a predložiť najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcií, obci Budmerice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ sám spracoval vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov bez porovnania nameraných hodnôt s príslušnými normami kvality podzemných vôd v oblasti vodného hospodárstva, bez porovnania s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Porovnanie nebolo vyhodnotené prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu. Porovnanie za rok 2013 prevádzkovateľ neuskutočnil z dôvodu, že išlo o novú prevádzku. V roku 2014 je porovnanie spracované.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ.

IV. Záver

Inšpekcia vykonanou kontrolou nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním e-mailu správy o environmentálnej kontrole č. 70/2014/Z dňa 27.04.2015.

VI. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Súhlasíme so závermi vykonanej kontroly. Ku kontrolným zisteniam inšpektorátu nepredkladáme písomné stanovisko.

VII. Prílohy

1. Správa o nakladaní s odpadmi za rok 2013, Biodegradácia kontaminovanej zeminy.
2. Prevádzkový denník s prílohami za rok 2013
3. Výsledky monitoringu a sledovania kvality podzemných vôd pre prevádzku Biodegradačná plochy Budmerice za rok 2013
4. Odber zbiodegradovaného materiálu – inertného materiálu na technické prekrytie zo dňa 20.08.2013 a 03.03.2014 od DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

5. Prijatie inertného materiálu na technické prekrytie skládky zo dňa 02.09.2013 a 07.03.2014 od Istrochem Reality, a.s.
6. Identifikačný list nebezpečného odpadu k.č. 17 05 07 s preberacími protokolmi z 30.04.2013 a 03.06.2013
7. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
8. Protokol o odbere vzorky z 16.04.2013 (vstupná analýza), 06.06.2013 (priebežná analýza), 28.06.2013 (priebežná analýza), 15.07.2013 (výstupná analýza)
9. Protokol o skúške pri vstupných a priebežných analýzach z ALS Czech Republic, s.r.o., Praha zo dňa 26.04.2013, 11.06.2013, 12.07.2013
10. Protokol o skúške č. 62164/2013 z výstupnej analýzy zo dňa 09.08.2013 od eurofins/BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky
11. Odborné stanovisko Ing. Štefana Vodného, CSc. zo dňa 13.08.2013 o následnom využití odpadu, ako podklad k jeho zakategorizovaniu.
12. Osvedčenie o akreditácii č. 59/2014 pre laboratórium DEKONTA, a.s., Ústí nad Labem.

Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 27.04.2015 a prerokovaná v Bratislave dňa 30.04.2015.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektorka


Ing. Milan Sobolič, inšpektor


.....

.....

za kontrolovaný subjekt:

Ing. Jozef Čopan, PhD., konateľ


.....
dekonta ^①
Slovensko
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Odesa 19, 821 06 Bratislava
IČO: 31698476, DIČ: SK2020788726

REVIZIA 30.04.2015

