



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

RZ č.: 4227-16559/37/2014/ZaI

Počet príloh: 3

Správa o environmentálnej kontrole č. 24/2015/Z

vykonanej v prevádzke: „**Skládka odpadov Mokry Háj**“
prevádzkovateľ: **VEPOS – SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica**

Kontrolu vykonali: Ing. Ivana Záleská, inšpektorka
Ing. Milan Sobolič, inšpektor

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Milošlav Kuba - konateľ

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly opatrení na nápravu, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoliovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia pre prevádzku „Skládka odpadov Mokry Háj“ (ďalej len „prevádzka“) vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007 v znení zmien:

- č. 10443-42637/37/2008/Koč/370460104/Z1 zo dňa 18.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2008,
- č. 4304-24394/37/ 2009/Koč/370460104/Z3 zo dňa 21.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2009,
- č. 8805-37351/37/2009/Koč/370460104/Z4 zo dňa 19.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2009,
- č. 201-4256/37/2010/Koč/370460104/Z5 zo dňa 12.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2010,

- 7062-9766/37/2014/Zál/370270104/Z6KR zo dňa 11.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2014 (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly: od **16.04.2015** do **15.05.2015**

Kontrolované obdobie: od **01.06.2014** do **16.04.2015**

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok rozhodnutia o opatreniach na nápravu č. 4227-13355/37/2014/Zál zo dňa 05.05.2014. Predmetom kontroly bolo aj plnenie povinností prevádzkovateľa podľa § 27 ods. (1) a (2) zákona o IPKZ..

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt informovaný e-mailom dňa 13.04.2015, ktorý tvorí prílohu č. 1 správy.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:

Skládka odpadov Mokrý Háj
Mokrý Háj

Adresa kontrolovanej prevádzky:

Prevádzkovateľ:

VEPOS - SKALICA s.r.o.
Rybničná 1, 909 01 Skalica
34121633

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Kontroly na mieste prevádzky dňa 16. 04. 2014 sa za prevádzkovateľa zúčastnila technická pracovníčka skládky a p. Miloslav Kuba. Vizualný stav telesa skládky inšpekcia zdokumentovala fotografiami, ktoré tvoria prílohu správy. Inšpekcia v mieste prevádzky konštatovala, že izolačné vrstvy svalu skládky poškodené požiarom boli zrekonštruované, opravené, odpad sa v mieste požiaru na opravenú časť začal navážať, je zhutňovaný a prekrývaný stavebnou suťou a zeminou.

II. Predložené doklady

1. Oznámenie o plnení opatrení na nápravu zo dňa 16.06.2014
2. Realizačná dokumentácia „Skládka odpadov Mokrý Háj 3. kazeta – OPRAVA SVAHU“
3. Kontrola tesnosti plastovej fólie

Ku kontrole boli použité aj nasledovné podklady:

1. Fotodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 16.04.2015
2. Integrované povolenie č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007 v platnom znení.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok rozhodnutia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Podmienka 1. – Prevádzkovateľ zabezpečí v zhorenej časti 3. kazety skládky odpadov rekonštrukciu podľa projektovej dokumentácie v časti SO-02 Skládkovacie priestory 3. kazeta kontinuálne s doteraz prijatými a zrealizovanými opatreniami.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil v zhorenej časti 3. kazety skládky odpadov rekonštrukciu podľa projektovej dokumentácie v časti SO-02 Skládkovacie priestory 3. kazeta. Prevádzkovateľ predložil dokumentáciu kvality, ktorú vypracovala f. PASTELL – TERRAEKO s.r.o., Bratislava, ktorá zabezpečovala rekonštrukčné stavebné práce. Z predloženej dokumentácie inšpekcia konštatuje, že stavba bola zrealizovaná v súlade platnými predpismi a STN.

Záver:

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka **1. bola dodržaná.**

Podmienka 2. - Po rekonštrukcii poškodeného svahu 3. kazety skládky prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu tesnosti izolácie skládky a vypracovanie správy z merania.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil kontrolu tesnosti plastovej izolácie f. BHF environmental, spol. s r.o., Bratislava, ktorá nedetekovala priesaky a poškodenia fólie skládky.

Záver:

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka **2. bola dodržaná.**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ.

IV. Záver

Inšpekcia vykonanou kontrolou nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním e-mailom správy o environmentálnej kontrole č. 24/2015/Z dňa 15.05.2015.

VI. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Súhlasíme so závermi vykonanej kontroly. Ku kontrolným zisteniam inšpektorátu nepredkladáme písomné stanovisko.

VII. Prílohy

1. Oznámenie o plnení opatrení na nápravu zo dňa 16.06.2014
2. Realizačná dokumentácia „Skládka odpadov Mokrá Háj 3. kazeta – OPRAVA SVAHU“
3. Kontrola tesnosti plastovej fólie

Správa o kontrole bola vypracovaná v Bratislave dňa 15.05.2015 a prerokovaná v Skalici 18.05.2015.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektorka


Ing. Milan Sobolík, inšpektor

za kontrolovaný subjekt:

Miloslav Kuba - konateľ


.....

.....


.....

PREVZAT 18.5.2015
