

Číslo RZ: 8571-39395/57/2017/Val

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 60/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor:	Ing. Jana Valachovičová Ing. Katarína Hutňanová
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická	adresa:jana.valachovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	BEST MEAT s.r.o.	
Adresa sídla:	Panenská 24, 811 03 Bratislava	
IČO:	46 645 217	
Kontrola oznámená:	27.11.2017	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Dušan Kovačič, splnomocnený konateľom BEST MEAT	

S.r.o.

Telefón: 055 673 46 98

Elektronická adresa: -

Kontroly sa za spoločnosť BEST MEAT s.r.o. zúčastnil:

Ing. Helena Kožuškaničová – manažér ŽP

Michal Popad'ák - zootechnik

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Hydinárska farma Čaklov
Adresa prevádzky: 094 35 Čaklov, okres Vranov nad Topľou
Variabilný symbol: 570580105
Integrované povolenie: 1888/179-OIPK/2005-To/570580105
Vydané: 28.10.2005
Právoplatné: 24.11.2005
Kategória: 6.6 a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 01.01.2016 – 29.11.2017
Začatie kontroly: 29.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 29.11.2017
Vypracovanie správy: 26.01.2018
Doručenie správy: 26.01.2018

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1) Záznam o preškolení zamestnancov

- 2) Zmluva o odbere použitej podstielke z hál medzi BEST MEAT s.r.o. a AGROKONDOR s.r.o. zo dňa 20.04.2015
- 3) Zmluva medzi ATEV SLOVENSKO spol. s r.o. a BEST MEAT s.r.o.
- 4) Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2016, doklad o oznamovaní údajov do národného registra znečisťovania
- 5) Doklad o vykonaní skúšky vodotesnosti pre žumpu č. 9 až č. 13
- 6) Evidenčné listy odpadov
- 7) Doklady o evidencii a nakladaní s odpadovou vodou zo žump
- 8) Objednávky a preberacie protokoly - vývoz žump VVS, a.s.
- 9) Protokoly o skúške – kvalita pitnej vody VVS,a.s.
- 10) Prevádzková evidencia – diesegenerátor
- 11) Výpis z obchodného registra
- 12) Plná moc, ktorou spoločnosť BEST MEAT, s.r.o. splnomocnila Ing. Dušana Kovačiča , aby zastupoval spoločnosť vo všetkých veciach, aby v jej mene vykonával všetky úkony v plnom rozsahu práv a povinností spoločnosti – kópia

J. Kontrolné zistenia

1) Kontrola podmienky A.4 časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav:Dodržaná.

Opis:Áno.

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

2) Podmienka č. A.7, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav:Dodržaná.

Opis:Áno.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole záznam o oboznámení zamestnancov s integrovaným povolením zo dňa 15.12.2016.

3) Podmienka č. A.15, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty 215 000 ks za 1 turnus, počet turnusov v roku 7 a celkové množstvo vyprodukovaných brojlerov za rok 1 505 000 ks bez povolenia IŽP Košice.

Zistený stav:Dodržaná.

Opis:Áno.

Prevádzkovateľ predložil písomnú dokumentáciu naskladnenia hydiny. Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity.

V čase kontroly boli naskladnené brojlerov : hala č. 10 - 20 978

hala č. 11 - 29 686

hala č. 12 - 29 690

hala č. 13 - 29 689

4) Podmienka č. A.18, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným súborom TPP a TOO pri prevádzke zdroja znečisťovania Hydinárska farma - Čaklov zo dňa 25.04.2016, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 4771-29804/2016/Val/570580105/Z2 zo dňa 30.09.2016.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ dodržiava hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným súborom TPP a TOO. V čase kontroly bola teplota v halách (č. 10 až č.13) 33,3 C.

5) Podmienka č. A.19, časť III. integrovaného povolenia:

Počet povolených prevádzkových hodín dieselgenerátora za rok je maximálne 500 hodín.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil údaje k dieselagregátu:

Rok 2016 – počet hodín prevádzky dieselagregátu 26h 34 min.

Rok 2017 – počet hodín prevádzky dieselagregátu 15h 42 min.

6) Podmienka č. A. 20, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne množstvo odobratých vôd 86,4 m³/deň a 31 500 m³.rok⁻¹.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ odobral podzemné vody z vlastnej studne za rok 2016 v množstve 19 039 m³.rok⁻¹.

7) Podmienka č. A. 21, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie celkového odberu vody z vlastnej vrtanej studne nainštalovaným centrálnym vodomermom a spotrebu vody na napájanie chovanej hydiny v jednotlivých chovateľských halách nainštalovanými podružnými vodomermi.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu vody z vlastnej studne a v jednotlivých chovateľských halách má nainštalované vodomery. V čase kontroly bol stav vodomera 86 260 m³.

8) Podmienka č. A. 26, časť III. integrovaného povolenia:

V okolí studne je určené ochranné pásmo I. stupňa na ploche o rozmeroch 30 x 30 m, ktoré je prevádzkovateľ povinný označiť informatívnou tabuľou so zákazom vstupu.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ má označené ochranné pásmo informatívnou tabuľou.

9) Podmienka č. D.9, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odovzdal v roku 2016 nebezpečný odpad katalógové číslo 18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy v množstve 66,4 t spoločnosti ATEV SLOVENSKO spol. s r.o., ktorá má vydané povolenie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na odosielanie nespracovaných vedľajších živočíšnych produktov do Maďarska.

10) Podmienka č. F.1, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 5974-25532/52/2014/Vrg zo dňa 08.09.2014.

11) Podmienka č. F.10, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku. Prvú kontrolu vodotesnosti žump vykonať do konca roku 2006.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Skúšku vodotesnosti žumpy (sklad hoblín), ktorú vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 188/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Protokole č. 789/Š/RO/13 zo dňa 19.06.2013.
2. Skúšku vodotesnosti žumpy (žumpa hala č. 11), ktorú vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 188/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Protokole č. 790/Š/RO/13 zo dňa 26.06.2013.
3. Skúšku vodotesnosti žumpy (žumpa hala č. 12), ktorú vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 188/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Protokole č. 791/Š/RO/13 zo dňa 03.07.2013.
4. Skúšku vodotesnosti žumpy (žumpa hala č. 13), ktorú vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 188/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Protokole č. 792/Š/RO/13 zo dňa 17.07.2013.
5. Skúšku vodotesnosti žumpy (žumpa pre halu č. 9 a č. 10), ktorú vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 188/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Protokole č. 793/Š/RO/13 zo dňa 24.07.2013.
6. Skúšku vodotesnosti žumpy (havarijná nádrž pre náhradný zdroj el. energie), ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 188/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Protokole č. 795/Š/RO/13 zo dňa 05.09.2013.

12) Podmienka č. F.12, časť III. integrovaného povolenia:

S použitou podstielkou, ktorá je zmiešaná s hydínovým trusom môže prevádzkovateľ nakladať len na spevnených plochách a v suchom počasí. Túto použitú podstielku je prevádzkovateľ povinný ponúknuť na zhodnotenie inému subjektu na základe platnej zmluvy.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ odovzdáva použitú podstielku z jednotlivých chovných hál pre výkrm brojlerov spoločnosti AGROKONDOR s.r.o.

13) Podmienka č. F.14, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie zamestnancov a pri kontrole bol predložený písomný záznam zo dňa 15.12.2016.

14) Podmienka č. F.15, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so škodlivými látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku škodlivých látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo vyhovujúceho zneškodnenia, technicky

riešené spôsobom, ktorým umožňuje zachytenie škodlivých látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Zistený stav: Nie je možné vyhodnotiť.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ je povinný obnoviť náter pod dieselgenerátorom, aby spĺňal požiadavky na nepriepustnosť (t. j. odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcich látok).

15) Podmienka č. I.2, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových a priemyselných odpadových vôd z jednotlivých žump, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkovej evidencie množstvo vyčerpaných splaškových a priemyselných odpadových vôd z jednotlivých žump. Pri kontrole prevádzkovateľ predložil objednávky a preberacie protokoly od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.

16) Podmienka č. I.4, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonáva priebežne v elektronickej forme. Evidenčné listy odpadu katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a náklady, kategórie N – nebezpečný boli predložené ku kontrole.

17) Podmienka č. I.5, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu, nafty a vody na kg živej váhy vyprodukovaných brojlerov za obdobie kalendárneho roka.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole priebežné vedenie prevádzkovej evidencie spotreby elektrickej energie, palív a vody.

18) Podmienka č. I.6, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie brojlerov vizuálnou kontrolou, jedenkrát za štvrt'rok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č.151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil protokoly za rok 2016 a 2017, ktoré vykonalo akreditované laboratórium Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, (Protokol o skúške vzorky č. 359/2016 zo dňa 07.03.2016, Protokol o skúške č. 1459/2016 zo dňa 21.06.2016, Protokol o skúške vzorky č. 2060/2016 zo dňa 06.09.2016, Protokol o skúške vzorky č. 22811/2016 zo dňa 06.12.2016, Protokol o skúške vzorky č. 683/2017 zo dňa 28.03.2017, Protokol o skúške vzorky č. 886/2017 zo dňa 12.06.2017, Protokol o skúške vzorky č. 19550/2017 zo dňa 05.09.2017).

19) Podmienka č. I.13, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č.1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania dňa 15.02.2017.

20) Podmienka č. I.14, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Olásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016 bolo zaslané na IŽP Košice a na Okresný úrad v Vranov nad Topľou Novej Vsi dňa 20.01.2017.

21) Podmienka č. I.15, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ oznámil dňa 23.01.2017 Slovenskému hydrometeorologickému ústavu množstvo odobratej podzemnej vody.

K. Prílohy správy -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	20/21
Nedodržané	0/21
Nie je možné vyhodnotiť	1/21

M. Záver z kontroly

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice a pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice bude postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu – obnoviť náter v miestnosti kde je umiestnený dieselgenerátor, aby spĺňal požiadavky na nepriepustnosť (t.j. odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcich látok).

N. Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolným zisteniam:

.....
.....
.....
.....

O. Podpisy

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 60/2017/Val/P vypracovala dňa 26.01.2018 Ing. Jana Valachovičová, inšpektor.

za IŽP Košice, OIPK:

Ing. Jana Valachovičová, *inšpektor*

za prevádzkovateľa

Ing. Dušan Kovačič,

splnomocnený konateľom spoločnosti
BEST MEAT s.r.o.