SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: 3315-5959/2018/Med/374700107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 8/2018/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**EPP Slovensko, s.r.o.**		
Adresa sídla:	**Terezov 4**		
	920 03 Hlohovec		
IČO:	**47 241 381**		
Kontrola oznámená:	09. 02. 2016	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Miroslava Svetlíková	Funkcia:	splnomocnená osoba
	Telefón:	0918340271	
	Elektronická adresa:	msvetlikova@eppslovensko.sk	
Ďalší zúčastnení:	Ing. Zuzana Brestovická	Funkcia: inžinierska činnosť	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**„Farma Terezov s.r.o. – prevádzka Terezov“**
Adresa prevádzky:	**Terezov 4, 920 03 Hlohovec, časť Šulekovo**
Variabilný symbol:	**374700107**
Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:	
	3086-20078/37/2008/Zál/374700107
Vydané:	8.8.2008
Právoplatné:	12.9.2008
Projektová kapacita:	11 820 ks ošípaných (5600 ks výkrmových ošípaných nad 30 kg, 1 300 ks prasníc, 4 920 ks odstavčiat do 30 kg)
Kategória:	6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo 6.6. c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.

E. Časová os

Kontrolované obdobie:	19.2.2016 – 8.2.2018
Začatie kontroly:	9.2.2018
Prvé miestne zisťovanie:	9.2.2018
Druhé miestne zisťovanie:	-
Vypracovanie správy:	22.2.2018

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na kontrolu podmienok integrovaného povolenia č. 3086-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 08. 08. 2008 v znení neskorších zmien a doplnení v časti II.A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania; II.A.4. Odber vody; II.A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a II.I.6. Podávanie správ.

H. Stav prevádzky v čase prvého miestneho zisťovania (dňa 09. 02. 2018) – opis

V čase kontroly bola farma v prevádzke, vo všetkých 15-tich halách sa nachádzali ošípané. Fyzickou obhliadkou areálu prevádzky ako aj ochranných pásiem vodných zdrojov HV-2 a HV-3 neboli zistené porušenia podmienok vydaného integrovaného povolenia č. 3086-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 08. 08. 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušných legislatívnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia. Počet nastajnených zvierat v jednotlivých maštaliach a produkcie hnojovice bol k 31. 01. 2018 nasledovný:

objekt	počet zvierat	kategória zvierat	produkcia hnojovice m3/1 mesiac / ks	produkcia hnojovice m^3/1 mesiac / celkom	produkcia hnojovice m^3/4 mesiace / celkom
1	790	výkrm	0,14	110,6	442,4
2	748	výkrm	0,14	104,72	418,88
3	785	výkrm	0,14	109,9	439,6
4	795	výkrm	0,14	111,3	445,2
5	658	výkrm	0,14	92,12	368,48
6	459	výkrm	0,14	64,26	257,04
7	2578	odstav	0,09	232,02	928,08
8	1902	odstav	0,09	171,18	684,72
9	1211 +1456	výkrm + odstav	0,14 + 0,09	300,58	1202,32
10	100+1347	prasnice + ciciaky	0,53	27,56	110,24
11	155+2345	prasnice + ciciaky	0,53	76,32	305,28
12	326	prasnice	0,46	149,96	599,84
13	216	prasnice	0,46	99,36	397,44
14	290	prasnice	0,46	133,4	533,6
15	263	prasnice	0,46	120,98	483,92

I. Použité podklady

Dňa 09. 02. 2018 v čase kontroly a následne elektronicky ešte dňa 09. 02. 2018 a 16. 02. 2018 boli Inšpekcii predložené nasledovné podklady:

1. Prehľad aktuálneho stavu zvierat v jednotlivých halách

2. Prevádzkový denník – záznam o vykonanej kontrole elektrických a technických zariadení a armatúr od 19. 02. 2016 do 09. 02. 2018
3. Prevádzkový denník – záznam o opravách od 19. 02. 2016 do 09. 02. 2018
4. Faktúra č. 90394514 za vykonaný servis poplašného systému od dodávateľa systému SKOV A/S, Hedelund 4, Glyngore, DK-7870 Roslev, Denmark
5. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2017 a za rok 2016
6. Protokol o skúške vody č. 55/2016 - odber a analýza vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
7. Protokol o skúške vody č. 152732/2017 - odber a analýza vykonaná akreditovaným skúšobným laboratóriom EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky
8. Montážny list merača vody č. 1674539 a č. 16770437 zo dňa 04. 03. 2017
9. Výpisy z prevodu z účtu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na účet Slovenského vodohospodárskeho podniku v rokoch 2016, 2017, 2018.
10. Prehľad uhynutých a odvezených zvierat za roky 2016 a 2017
11. Informácie o zdroji, emisiách za roky 2016 a 2017 s doručenkami od Okresného úradu Hlohovec.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.A.2.3:**

Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť. Ak to nie je možné, použiť alternatívnu metódu kŕmenia, napájania a udržania vyhovujúceho prostredia

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil „Prevádzkový denník – záznam o vykonanej kontrole elektrických a technických zariadení a armatúr“, na základe ktorého sa všetky uvedené objekty kontrolujú v týždňových intervaloch. Záznamy boli predložené s údajmi od 01. 01. 2013 do 09. 02. 2018, pričom „Prevádzkový denník“ obsahoval aj záznam o opravách, ktoré sa na týchto zariadeniach uskutočnili.

2. Podmienka **II.A.2.4:**

Prevádzkovateľ je povinný poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie pravidelne testovať autorizovaným servisom..

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil faktúru z uskutočneného servisu poplašného systému v maštaliach č. 1 až č. 9, ktorý vykonal dňa 07. a 08. 11. 2017 dodávateľ tohto systému - firma SKOV A/S, Hedelund 4, Glyngore, DK-7870 Roslev, Denmark. Maštale č. 10 až č. 15 sú v súčasnosti vybavené len manuálnou ventiláciou. Inštalácia automatického systému ventilácie do maštalí č. 10 až č. 15 bola okrem iného predmetom poslednej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia, ktorej konanie bolo zastavené.

3. Podmienka **II.A.4.1:**

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové a sociálne účely sa povoľuje z vŕtanej studne HV-3, ktorá sa nachádza v JZ časti farmy, vrt je hlboký 73 m s výdatnosťou 1,0 $l.s^{-1}$ a vrtu HV-2, ktorý sa nachádza mimo areálu farmy, je hlboký 72,2 m s výdatnosťou 0,7 $l.s^{-1}$. Čerpaním zo studní sa povoľuje maximálny odber 1,7 $l.s^{-1}$, 42 000 $m^3.rok^{-1}$, v súlade s hydrogeologickým posudkom vypracovaným RNDr. Jánom Bulkom z 2/2002 doplneným RNDr. Zoltánom Varjú 7/2008.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil poplatkové priznanie za skutočné odbery podzemných vôd za rok 2016 a za rok 2017, z ktorých vyplýva, že v roku 2016 bolo odobraté nasledovné množstvo vody – 10 558 m^3 a v roku 2017 bolo odobraté nasledovné množstvo vody – 19 173 m^3. Z uvedeného vyplýva, že množstvo odobratej vody neprekročilo povolený maximálny odber vody 42 000 $m^3.rok^{-1}$.

Podmienka **II.A.4.2:**

Meranie odberu vody používanej na výrobné, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výtlačnom potrubí z vrtu overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody, mesačné záznamy v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v intervale 1 x 4 roky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ uskutočňuje meranie odberu vody na schválenom odbernom mieste - v uzamknutom objekte, v ktorom sa nachádzajú dve samostatné meracie zariadenia – vodomery určené na meranie prietoku odoberanej vody z vrtu HV-2 a HV-3. Prevádzkovateľ predložil montážny list merača zo dňa 04. 03. 2017, kedy boli nainštalované nové vodomery výr. číslo 16764539 a výr. číslo 16770437 oprávnenou montážnou firmou MITES, s.r.o., Pastuchov.

4. Podmienka **II.A.4.3, II.A.4.4 a II.A.4.5:**

II.A.4.3 Pre vodný zdroj je určené pásmo hygienickej ochrany I. stupňa 50 m okolo vodného zdroja HV-2 a 10 m na každú stranu okolo vodného zdroja HV-3. Ochranné pásmo II. stupňa sa neurčuje.

II.A.4.4 Pozemok v ochrannom pásme I. stupňa je potrebné oplotiť a vyznačiť výstražnou tabuľou s nápisom: „Vodný zdroj, PHO 1. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

II.A.4.5 Režim činnosti v PHO 1. stupňa sa určuje nasledovne:

- Znečisťovanie vodného zdroja je zakázané.
- Zemné práce sú zakázané.
- Používanie toxických látok je zakázané.
- Pestovanie rastlín je zakázané.
- Hnojenie je zakázané.
- Odvádzanie odpadových vôd je zakázané.

- Udržiavanie živočíchov a parkové úpravy sú zakázané.
- Kúpanie, umývanie áut je zakázané.
- Žumpy, kanalizačné prípojky vo vzdialenosti najmenej 15 m.
- Skládky odpadov, hnojiská vo vzdialenosti najmenej 30 m.
- Stanovanie, táborenie, šport sú zakázané.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Fyzickou obhliadkou vodných zdrojov bolo zistené, že pásmo hygienickej ochrany I. stupňa je pri obidvoch vodných zdrojoch oplotené v určenom rozsahu a vyznačené požadovanou výstražnou tabuľou. V rámci PHO 1. stupňa nebolo zistené vykonávanie žiadnych činností, ktoré sú v tomto pásme zakázané.

5. Podmienka **II.A.4.6:**

Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody je stanovený nasledovne:
Ročný počet vzoriek minimálnych analýz a úplných analýz vykoná prevádzkovateľ v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení okrem ukazovateľov č. 13, 18, 19 a 21.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Protokol o skúške vody č. 55/2016 zo dňa 19. 01. 2016, pričom odber a analýza bola vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Ďalej predložil Protokol o skúške vody č. 152732/2017 zo dňa 14. 12. 2017, pričom odber a analýza bola vykonaná akreditovaným skúšobným laboratóriom EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky.

9. Podmienka **II.A.4.7:**

V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 250 m^3 za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil výpisy z účtu v banke - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na základe ktorých v roku 2016 zaplatil poplatok prevodom z účtu na účet Slovenského vodohospodárskeho podniku v štvrťročnom intervale, v roku 2017 zaplatil poplatok prevodom z účtu v polročnom intervale.

10. Podmienka **II.A.6.4:**

Uhynuté kusy ošípaných uskladňovať v uzamknutom kafilérnom boxe a vykonať opatrenia pre prípad vzniku veľmi nebezpečnej nákazy pri nakladaní s nebezpečným odpadom a doplnenia požiadaviek na pohotovostné plány, podľa Nariadenia vlády SR č. 116/2005 o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky a na bezpečné vykonanie likvidácie tiel zvierat a živočíšneho odpadu bez ohrozenia zdravia ľudí a zabraňujúcim nevyhnutným škodám na životnom prostredí.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ uskladňuje uhynuté kusy ošípaných v uzamknutom kafilérnom boxe. V čase kontroly bol kafilérny box prázdny, nenachádzal sa v ňom žiadny kadáver. Prevádzkovateľ zabezpečuje ich odber oprávneným subjektom do 24 hodín od ich uloženia v boxe. Prevádzkovateľ predložil prehľady uhynutých a odobratých zvierat za roky 2016 a 2017.

11. Podmienka **II.I.6.3:**
Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil vyplnené formuláre ohľadom informácii o zdroji a emisiách za rok 2016 zo dňa 17. 01. 2017 s doručenkou potvrdzujúcou prevzatie Okresným úradom Hlohovec dňa 23. 01. 2017. Za rok 2017 boli tieto formuláre zaslané Okresnému úradu Hlohovec elektronicky ako aj poštou s doručenkou potvrdzujúcou prevzatie Okresným úradom Hlohovec dňa 19. 01. 2018.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.3
2. II.A.2.4
3. II.A.4.1
4. II.A.4.2
5. II.A.4.3
6. II.A.4.4
7. II.A.4.5
8. II.A.4.6.
9. II.A.4.7
10. II.A.6.4
11. II.I.6.3

M. Záver

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzky s podmienkami integrovaného povolenia.

N. <u>Podpisy</u>

Inšpektor: Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452

.....

Inšpektor: RNDr. Martin Jursa Číslo preukazu: 495

.....