



SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 33/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 31
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	
Adresa:	
Zástupca:	Funkcia:
Telefón:	
Elektronická adresa:	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EKOREAL, s.r.o.
Adresa sídla:	SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:	36385433

Kontrola oznámená:	24.04.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Július Kabók	Funkcia:	vedúci skládky
Telefón:	0905 361 812		
Elektronická adresa:	ekoreal.sro@mail.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov - Nána 1. stavba, 1. etapa – 2. časť
Adresa prevádzky:	Nový dvor, 943 60 Nána
Variabilný symbol:	370220104
Integrované povolenie:	179/OIPK-033/05-Kč/370220104
Vydané:	3.1.2005
Právoplatné:	14.2.2005
Projektovaná kapacita:	87 000 m ³
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	16.4.2016 – 21.3.2018
Posledná kontrola:	21.3.2018 –nie je ukončená
Kontrolované obdobie:	1.4.2018 – 24.4.2018
Začatie kontroly:	24.4.2018
Prvé miestne zisťovanie:	24.4.2018
Vypracovanie správy:	18.5.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	7
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:			

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s ohľadom na telefonické oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 23. 04. 2018 o vzniku požiaru na juhovýchodnom svahu skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorý bol zistený zamestnancom skládky 22. 04. 2018 o cca 21:10 hod.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Požiar vznikol dňa 22. 04. 2018 o 21:10 hod. na juhovýchodnom svahu skládky. Jednalo sa približne o plochu 25 m², ktorá v čase miestneho zisťovania bola prekrytá zeminou.

Požiar bol uhasený o cca 00:30 hod. V čase miestnej obhliadky bol odpad drvený a zhutňovaný kompaktorom.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 179/OIPK-033/05-Kč/370220104 v znení neskorších zmien.
2. Záznam z prevádzkového denníka zo dňa 20. 04. 2018 a 22. 04. 2018.
3. Písomné oznámenie prevádzkovateľa o mimoriadnej udalosti zo dňa 24. 04. 2018.
4. Mapa so zakreslením približného miesta požiaru.
5. Bilancia prijatých odpadov od 01. 04. 2018 do 24. 04. 2018.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.12.

Odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m a následne ho zhutňovať. Pracovná vrstva bude dosahovať po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad zhutňovať najneskôr deň po jeho uložení. Odpad sa bude prekryvať vhodným inertným materiálom, ktorým sa budú takisto budovať aj svahy telesa skládky, tak aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Termín splnenia tejto podmienky je trvalý.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Požiar vznikol na juhovýchodnej časti skládky. Táto časť skládky bola v čase kontroly prekrytá vrstvou zeminy. V čase výkonu kontroly bol prijatý odpad drvený a zhutňovaný kompaktorom.

2. Podmienka II.1.20.

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Do prevádzky boli v kontrolovanom období prijaté odpady, ktoré sú zaradené do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním.

3. Podmienka II.5.11.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

O požiari na predmetnej skládke odpadov dňa 22. 04. 2018 (nedeľa) sa SIŽP dozvedela od prevádzkovateľa telefonicky 23. 04. 2018 (pondelok) prostredníctvom vedúceho skládky Júliusa Kabóka a zároveň aj písomne mailom zaslaným SIŽP dňa 24. 04. 2018.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.1.12.
2. Podmienka II.1.20.
3. Podmienka II.5.11.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 33/2018/Z*.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Monika Kromerová

.....

Za SIŽP: RNDr. Martin Jursa

.....