



Číslo: 3982 – 15 818/2018/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 24/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	
Telefón:	037 656 06 49	
Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	
Telefón:	037 656 06 48	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -

Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Mesto Trnava
Adresa sídla: Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00313114
Kontrola oznámená: 20.3.2018 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Jaroslav Cintavý - vedúci obchodu spoločnosti FCC
Trnava, s.r.o.
Telefón: 903/7566040
Elektronická adresa: jaroslav.cintavy@fcc-group.sk
Prevádzkovateľ Mesto Trnava prevádzkuje v zastúpení spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697

Kontroly sa ďalej zúčastnili:

Ing. Zuzana Bodišová – vedúca úseku komunálnych služieb Mesta Trnava
Ing. Peter Babinec – vedúci Odboru dopravy a komunálnych služieb Mesta Trnava
Ing. Dominika Slezáková – referent verejno-prospešných služieb Mesta Trnava
RNDr. Dominika Mindášová – špecialista legislatívy FCC Slovensko, s.r.o.
Michal Mikláš – vedúci skládky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“
Adresa prevádzky: k.ú. Trnava
Variabilný symbol: 370170104
Integrované povolenie: 4086/OIPK-418/O4-Kk/370170104
Vydané: 8.11.2004
Právoplatné: 15.12.2004
Projektovaná kapacita: 1 800 000 m³
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 20.3.2017 – 28.3.2017 mimoriadna environmentálna kontrola
Posledná kontrola: 28.3.2017 – 5.5.2017
Kontrolované obdobie: 29.3.2017 – 28.3.2018
Začatie kontroly: 28.3.2018
Prvé miestne zisťovanie: 28.3.2018
Vypracovanie správy: 15.5.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08.11. 2004 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien a doplnení - predovšetkým na vytváranie účelovej finančnej rezervy, kontrolu povolených druhov odpadov ukladaných na skládku, evidenčné a ohlasovacie povinnosti prevádzkovateľa a kontrolu ovplyvňovania okolia náletmi odpadov zo skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola v prevádzke III., IV, a V. etapa, sektor 10 skládky odpadov. Aktuálne sa ukládalo na IV. etapu skládky, kde sa nachádzal aj kompaktor, ktorý bol v čase obhliadky v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Výpočty odvodu prevádzkovateľa na tvorbu účelovej finančnej rezervy za obdobie rokov 2015, 2016 a 2017
2. Doklad k odpadu kat. č. „19 08 14“ a k odpadu kat. č. „03 01 05“ – čestné prehlásenie k podmienkam II.I.I.26. a II.I.I.27.
3. Výpisy z prevádzkového denníka ohľadom zberu úletov
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017
5. Monitoring skládky TKO – výsledky monitoringu skládky Zavar v roku 2017 (LABEKO, s.r.o., Piešťany)
6. Monitorovanie skládkových plynov na skládke odpadov Trnava – Zavarská cesta, rok 2017 (Terrasystems, s.r.o., Banská Bystrica)
7. výpisy dovezených odpadov z prevádzkového denníka prevádzky od 28. 03. 2017 do 28. 03. 2018
8. Integrované povolenie č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.1.11

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať na osobitný účet ročnú výšku účelovej finančnej rezervy vypočítanú ustanoveným spôsobom z navrhovaných investičných nákladov na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov, alebo časti skládky odpadov (Na základe písomnej informácie v rámci výpočtu účelovej finančnej rezervy za rok 2015 je výška investičných nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitoring vo výške 2 867 954,59 eur).

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil nasledovné výpočty ÚFR:

„Výpočet ÚFR za rok 2015

Celková kapacita skládky 1 800 000 ton

Investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky2 867 954, 59 eur

Voľná kapacita k 1.1.20021 536 230 ton

Výška ÚFR v €/tonu = 2 867 954, 59 : 1 536 230 = 1,8669 €/tonu

Objem odpadu uloženého na skládke Trnava – Zavorská cesta v r. 2015 – 104 131,64 t

Medziročná miera inflácie uverejnená Štatistickým úradom SR za rok 2015: 0,3 %

Výška odvodu na tvorbu ÚFR za rok 2015 = 1,8669 x 104 131,64 x 0,3 = 193 820,15 eur

Podľa výpisu z Prima banky Slovensko, a.s., pobočka Trnava bola uvedená výška odvodu uložená na účet ÚFR dňa 09. 02. 2016.

Výpočet ÚFR za rok 2016

Celková kapacita skládky 1 800 000 ton

Investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky 2 867 954, 59 eur

Volná kapacita k 1.1.2002 1 610 215 m³

Výška ÚFR v €/tonu = 2 867 954, 59 : 1 610 215 = 1,7811 €

Objem odpadu uloženého na skládke Trnava – Zavorská cesta v r. 2016 – 119 659,78 t

Medziročná miera inflácie uverejnená Štatistickým úradom SR za rok 2015: 0,5 %

Výška odvodu na tvorbu ÚFR za rok 2016 = 1,7811 x 119,659,78 x 0,5 = 213 126,03 eur

Podľa výpisu z Prima banky Slovensko, a.s., pobočka Trnava bola uvedená výška odvodu uložená na účet ÚFR dňa 31. 01. 2017.

Výpočet ÚFR za rok 2017

Celková kapacita skládky 1 800 000 ton

Investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky 2 867 954, 59 eur

Volná kapacita k 1.1.2002 1 610 215 m³

Výška ÚFR v €/tonu = 2 867 954, 59 : 1 610 215 = 1,7811 €

Objem odpadu uloženého na skládke Trnava – Zavorská cesta v r. 2017 – 85 455,93 m³

Medziročná miera inflácie uverejnená Štatistickým úradom SR za rok 2015: 1,3 %

Výška odvodu na tvorbu ÚFR za rok 2016 = 1,7811 x 85 455,93 x 1,3 = 197 867,22 eur

Podľa výpisu z Prima banky Slovensko, a.s., pobočka Trnava bola uvedená výška odvodu uložená na účet ÚFR dňa 31. 01. 2018.“

Po preskúmaní správnosti výpočtov odvodov na tvorbu účelovej finančnej rezervy za roky 2015, 2016 a 2017 vo vzťahu k legislatívnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva Inšpekcia zistila nesúlad tohto výpočtu s ustanoveným spôsobom. Prevádzkovateľ v roku 2015 a 2016 vypočítal ročný odvod účelovej finančnej rezervy vo vzťahu k uloženému množstvu odpadov za príslušný rok v tonách a nie v m³, pričom v roku 2016 použil pri výpočte odvodu násobenie objemovej jednotkovej ceny (eur/m³) a množstva uloženého odpadu v tonách. Výpočet tohto odvodu vo vzťahu k množstvu uloženého odpadu v m³ už aj v roku 2015 a 2016 vyplýval zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výpočet vo vzťahu k uloženému množstvu odpadu v m³ v roku 2015 a 2016 vyplýva aj z § 12 vyhlášky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

v znení neskorších zmien a doplnení. Z uvedeného vyplýva, že ročný odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy za roky 2015 a 2016 nebol vypočítaný ustanoveným spôsobom. Prevádzkovateľ odviedol v kontrolovaných rokoch 2016, 2017 a 2018 na účet účelovej finančnej rezervy vypočítanú ročnú výšku odvodu účelovej finančnej rezervy do stanoveného termínu.

2. Podmienka II.1.1.26.

Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie „ostatné odpady“ katalógové číslo „19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13“ len v prípade, že uvedené odpady boli pred uložením na skládku upravené v zariadení na to určenom. Jedná sa o odpady, ktoré sa musia pred uložením na skládku odpadov stabilizovať podľa prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil výpis z prevádzkového denníka, na základe ktorého bolo za obdobie od 28. 03. 2017 do 28. 03. 2018 dovezeného 316,06 t odpadu kat. č. „19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13“. Prevádzkovateľ predložil čestné písomné prehlásenie od pôvodcu, ktorým bola spoločnosť ŽOS TRNAVA a.s. a ktorá deklarovala, že uvedené kaly boli pred uložením na skládku upravené v rámci technologických postupov v podnikovej ČOV, v súlade so schválenou dokumentáciou a podmienkami povolenia.

3. Podmienka II.1.1.27.

Pri odpade kat. č. „03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04“ je možné skládkovať len drevotrieskové/drevovláknité dosky a ošetrené dyhy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil výpis z prevádzkového denníka, na základe ktorého bolo za obdobie od 28. 03. 2017 do 28. 03. 2018 dovezeného 78,50 t odpadu č. „03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04“ od subjektov FCC SLOVENSKO, s.r.o., LP Transport s.r.o. a PLAŠOVIČ – nákladná doprava. Prevádzkovateľ predložil čestné písomné prehlásenie od pôvodcu, ktorým bola spoločnosť ŽOS TRNAVA a.s. a ktorá deklarovala, že odpad, ktorý bol určený na skládkovanie bol tvorený len drevotrieskovými/drevovláknitými doskami a ošetrenými dyhami.

4. Podmienka II.1.1.28.

Pri odpade kat. č. „20 01 03 – viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)“ je potrebné, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil výpis z prevádzkového denníka – všetkých dovezených druhov odpadov na skládku za obdobie od 28. 03. 2017 do 28. 03. 2018. V zozname dovezených druhov odpadov sa odpad č. „20 01 03 – viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)“ nenachádzal.

5. Podmienka II.2.2.2.

Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať tak ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odpad sa preberá a ukladá podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. V čase kontroly bol odpad ukladaný do priestorov IV. etapy skládky. Vizualne bolo posúdené dostatočné prekryvanie a zhutňovanie odpadov, neprekrytá bola len pracovná časť, do ktorej sa odpad aktuálne ukladal a ktorú kompaktor zhutňoval.

6. Podmienka II.2.2.8.

Obmedzovať emisie úletov prenosnými zachytnými sieťami tak ako je to uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia.

v súvislosti s podmienkou II.1.1.8.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má okolo päty časti skládky, kde sa odpad ukladá, umiestnené zachytné siete. Tieto však v čase, kedy sa odpad ukladá už v záverečnej fáze na korune skládky, nemôžu spĺňať svoju funkciu na zachytávanie úletov. Vzhľadom na skutočnosť, že skládka je umiestnená na rovine a v oblasti častých a silných vetrov, dochádza z nej k častému odnosu ľahkých frakcií odpadov (plastové tašky, vrecúška.....), ktoré sú zložkami predovšetkým komunálnych odpadov. V čase kontroly boli v areáli skládky, predovšetkým na juhovýchodnej strane svahu už uzavretej časti skládky, na vysadených kríkoch zachytené plastové odpady – hlavne obaly. Úlety zo skládky boli roztrúsené aj na veľkej ploche na priľahlom poli, nachádzajúcom sa severovýchodne od skládky. Podľa vyjadrenia vedúceho skládky, ako aj výpisu z prevádzkového denníka, sa zber úletov vykonáva denne. Prevádzkovateľ tiež vykonáva časté kropenie skládky priesakovou kvapalinou, ktoré znižuje prašnosť a eliminuje úlety. Podľa jeho vyjadrenia sa avšak úletom pri takýchto poveternostných podmienkach a ukladaní odpadu na korune skládky nedá zabrániť.

7. Podmienka II.5.5.3.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať meranie akreditovanou organizáciou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Monitoring podzemných vôd, priesakových kvapalín, úžitkovej vody a povrchových vôd vykonáva akreditovaná spoločnosť LABEKO, s.r.o., Piešťany. Monitorovanie skládkových plynov vykonáva spoločnosť oprávnená na vykonávanie tejto činnosti – Terrasystems, s.r.o., Banská Bystrica.

8. Podmienka II.5.5.7.

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva predkladať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodca a držiteľ odpadov) a Evidenčný list skládky odpadov, každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka povoľujúcemu orgánu. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list skládky odpadov musí prevádzkovateľ uchovávať v písomnej forme päť rokov. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade musí podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému okresnému úradu.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcii bol doručené ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako aj Evidenčný list skládky odpadov dňa 26. 02. 2018. Prevádzkovateľ uvedené dokumenty uchováva v písomnej forme päť rokov. Inšpekcia nekontrolovala ohlásenia o prepravovanom nebezpečnom odpade.

9. Podmienka II.5.5.8.

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne do 15. februára kalendárneho roka predkladať Inšpekcii ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcii bol doručený výpis z osobitného účtu vedeného v Prima banke Slovensko, a.s. – pobočka Trnava dňa 09. 02. 2018, na základe ktorého sa uskutočnila transakcia vo forme prijatia vkladu na účet dňa 31. 01. 2018.

K. Prílohy správy **Áno**

1. fotodokumentácia v počte 3 ks

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. **Podmienka II.1.1.26.**

2. **Podmienka II.1.1.27.**
3. **Podmienka II.2.2.2.**
4. **Podmienka II.5.5.3.**
5. **Podmienka II.5.5.7.**
6. **Podmienka II. 5.5.8.**

Dodržané v časti:

7. **Podmienka II.1.1.11.**
8. **Podmienka II.2.2.8. v súvislosti s podmienkou II.1.1.8.**

Nie je možné vyhodnotiť

9. **Podmienka II.1.1.28.**

M. Záver – celkové zhodnotenie

Výsledkom vykonanej environmentálnej kontroly bolo zistenie dodržania väčšiny vybratých podmienok integrovaného povolenia a príslušných všeobecne záväzných platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Čiastočné nedodržanie podmienok bolo zistené v prípade výpočtu odvodu na tvorbu účelovej finančnej rezervy v rokoch 2015 a 2016, kedy bola použitá nesprávna fyzikálna jednotka v prípade jedného činiteľa výpočtu a ďalšie čiastočné nedodržanie podmienky bolo v prípade nedostatočného zachytávania úletov zo skládky, ktorého príčinou je hlavne zloženie komunálneho odpadu, ktorý je nedostatočne pretriedený. Prevádzkovateľ dňa 13. 04. 2018 zaslal fotodokumentáciu z vyčisteného poľa nachádzajúceho sa severovýchodne od skládky, ako aj z vyčisteného svahu už uzavretej časti skládky.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a v § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia podľa:

- § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

.....