

Číslo: 6001-20662/2018/Chy/770170103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 11/2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Rozália Kozáčková	Číslo preukazu: 521
Telefón:	041 507 51 20	
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	Obec Lednické Rovne
Adresa:	Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
Zástupca:	Mgr. Marián Horečný Funkcia: starosta obce
Telefón:	0902 916 280
Elektronická adresa:	m.horecny@lednickerozne.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Adresa sídla:	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

IČO:	36 265 144	
Kontrola oznámená:	Ing. Bušfy	Spôsob: telefonicky
Zástupca:	Ing. Bušfy Róbert PhD.	Funkcia: konateľ
Telefón:	042/4321006-ústredňa, 091111 907 360	
Elektronická adresa:	busfy@megawaste.sk	
Zástupca:	Čvirik Ivan	Funkcia: vedúci skládky odpadov
Telefón:	042/4321006-ústredňa, 091111 907 360	
Elektronická adresa:	cvirik@megawaste.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne
Adresa prevádzky:	Lednické Rovne
Variabilný symbol:	770170103
Integrované povolenie:	2159/770170103/357-Chy
Vydané:	16.8.2004
Právoplatné:	6.9.2004
Projektovaná kapacita:	103 900 m ³

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	6.10.2014 – 5.10.2017
Posledná kontrola:	11.5.2017 – 5.10.2017
Kontrolované obdobie:	28.6.2015 – 28.6.2018
Začatie kontroly:	9.3.2018
Prvé miestne zisťovanie:	12.3.2018
Vypracovanie správy:	28.6.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	2
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	obhliadka 12.03.2018		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe podnetu – žiadosti o poskytnutie informácií, či už bolo začaté stavebné konanie vo veci povolenia stavby rozšírenia skládky odpadov Podstránie.

Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky a budúceho staveniska, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

Kontrola bola tiež zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia a na plnenie vybraných podmienok súvisiacich s vytváraním účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky a jej následné monitorovanie min. 30 rokov od jej uzatvorenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 12.03.2018 za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa. V čase obhliadky fúkal veľmi silný vietor, ktorý rozfúkaval lietajúce odpady do okolia, ale veľká časť ich zostala zachytená na oplotení a na zachytých sieťach okolo kazety. Celá prevádzka bola oplatená s uzamykateľnou označenou hlavnou bránou. Na uzatvorenej pôvodnej časti skládky odpadov sa nachádzal súvislý trávnatý porast. Teleso bolo celistvé bez známkov porušenia. Na skládke odpadov bol bežný prevádzkový stav. Privážané odpady boli ukladané do aktívnej časti 1. kazety rozšírenia a ihneď rozhrňané a utláčané kompaktorom. Nádrž na zachytávanie priesakovej kvapaliny bola naplnená do cca 50 % objemu. Maximálna hladina nádrže priesakovej kvapaliny bola viditeľne označená.

Pri kontrole bolo ďalej zistené:

Dňa 12.03.2018 bola vykonaná aj obhliadka územia, ktoré sa rozprestiera pod 1. kazetou rozšírenia skládky odpadov smerom k obci Lednické Rovne. Na tomto území prevádzkovateľ plánuje v budúcnosti vybudovať 2. kazetu skládky odpadov. Obhliadkou bolo zistené, že v záujmovom území nie je vykonávaná žiadna stavebná činnosť ani terénne úpravy. Na teréne neboli viditeľné žiadne stopy po stavebnej činnosti, žiadne výkopové práce ani presuny materiálov.

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bol na predmetnom území vykonaný výrub stromov. Výrub stromov bol vykonaný na základe súhlasu na výrub, ktorý bol vydaný rozhodnutím Obce Lednické Rovne č. SaP 1823/2017/EB41-5/3/Kuc, zo dňa 06.10.2017, pre prevádzkovateľa. Podľa tohto rozhodnutia bol prevádzkovateľ oprávnený vykonať v období do 31.03.2018 alebo od 01.10.2018 do 31.12.2018 výrub 43 kusov Jaseňa štíhleho, 35 ks Vrbu bielej, 4 ks Topola sivého, 2 ks Agáta bieleho, 2 ks Lipy malolistej, 2 ks Duba letného, 1 Čerešne vtáčej a 1250 m² krovitého porastu na parcele KN-C 365/5, v k.ú. Horenice, ktorá je vo vlastníctve obce Lednické Rovne, ktoré má prevádzkovateľ v prenájme. Výrub krovitého porastu v čase obhliadky nebol ešte dokončený.

V záujmovom území bol v roku 2017 vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum pre projektové potreby podzemnej tesniacej steny rozšírenia skládky odpadov. Podľa predloženej správy „Záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu“, ktorú za spoločnosť STAS – stavby a sanácie, s.r.o. Trnava, v októbri 2017, vypracoval Mgr. Peter Kováč, boli v záujmovom území realizované inžinierskogeologické prieskumné vrty V-1 až V-4 do hĺbky 5,05 až 7,2 m a dynamické penetračné skúšky DPS-1 až DPS-3 do hĺbky 2,2 až 2,9 m.

Vykonanou kontrolou **nebola zistená** žiadna nepovolená stavebná činnosť v záujmovom území, na ktorom je plánové budúce rozšírenie skládky odpadov.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov za roky 2015, 2016 a 2017
2. Výpis z účtu č. 3109982654/0200
3. Zmluva o bežnom účte č. 3109982654/0200
4. Záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu
5. Súhlas na výrub č. SaP 1823/2017/EB41-5/3/Kuc, zo dňa 06.10.2017
6. Vyjadrenie Obce Lednické Rovne
7. Zmluva o prevode práv a povinností v súvislosti s prevádzkovaním skládky
8. Prehlásenie k financovaniu monitoringu a údržbe uzatvorenej skládky Podstránie
9. Potvrdenie o oprávnenosti čerpania prostriedkov ÚFR
10. Potvrdenie o výške zostatku na účte

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.1

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje na dobu 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity 1. kazety rozšírenia skládky odpadov t.j. 103 900 m³.

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Rozhodnutie, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2015 a súhlas je platný do 10.03.2020.

Podľa predloženého Evidenčného listu skládky odpadov za rok 2017, bola k 31.12.2017 na skládke odpadov voľná kapacita 39 758,00 m³.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v rámci projektovanej kapacity **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.1**.

2. Podmienka A.2.

Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykateľnou bránou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

-

3. Podmienka A.3.

Pri vstupe do zariadenia musí byť umiestnená informačná tabuľa so základnými aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

-

4. Podmienka A.10.

Prevzatý odpad musí byť na skládke odpadov uložený na vopred určené miesto podľa pokynov zodpovedného pracovníka tak, aby bola zabezpečená stabilita odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V telese skládky odpadov je počas celej doby prijímania odpadov zodpovedný pracovník, ktorý usmerňuje prichádzajúce vozidlá a určuje miesto vysýpania odpadu. Pracovník tento odpad ihneď po jeho vysypaní rozhrnie, presunie ho na miesto uloženia a vykonáva jeho zhutňovanie. Pri kontrole bolo zistené, že na skládke odpadov je zabezpečené ukladanie odpadov pod dozorom zodpovedného pracovníka **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.10**.

5. Podmienka A.e.6.

Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní pokrývaný inertným materiálom podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov. Nevytvárať veľkú aktívnu plochu, aby nedochádzalo k úniku vetrom unášaného odpadu a znečisťovaniu okolia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase obhliadky sa v južnej polovici telesa skládky odpadov pohyboval kompaktor o hmotnosti 47 ton, ktorý privázaný odpad ihneď rozhrňal a hutnil ho. Južná časť povrchu skládkového telesa bola aktívna. V predchádzajúcej vrstve odpadu bol celý povrch odpadov na celej ploche skládkového telesa prekrytý inertným materiálom. V severnej časti skládkového telesa bol povrch odpadov viditeľne zhutnený a pokrytý štrkovým odpadom z blízkej betonárky.

Na skládke odpadov je dodržiavaná technológia skládkovania **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.e.6**.

6. Podmienka A.e.7.

Priesakovú kvapalinu z 1. kazety skládky odpadov odvádzať drenážnym potrubím do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priesaková kvapalina je na skládke odpadov zachytávaná a odvádzaná cez betónovú šachtu potrubím do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.e.7**.

7. Podmienka A.e.8.

Opad unášaný vetrom, zachytený na oplotení 1. kazety skládky odpadov, alebo rozptýlený v jej blízkosti pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov, minimálne 4 x za rok, pri zvýšenom výskyte podľa potreby, činnosť zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase obhliadky fúkal veľmi silný vietor, ktorý pri vysypávaní odpadu odnášal ľahké polietavé odpady mimo vymedzený skládkový priestor. Väčšina unášaného odpadu sa zachytila na

oplotení a na záchytných sieťach, ktoré sú vybudované na oplotení okolo skládky odpadu. Časť odpadu sa aj napriek vybudovaným záchytným sieťam dostala mimo areál skládky odpadov. Prevádzkovateľ vykonával zber odpadov, ktoré sa vetrom dostali do okolia skládkového telesa. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa mal na vykonávanie zberu odpadu z okolia skládky odpadov na najbližšie dni zabezpečených brigádnikov z Obce Lednické Rovne.

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelný zber vetrom unášaných odpadov a v prípade potreby aj mimoriadny zber do okolia rozptýlených odpadov **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.e.8.**

8. Podmienky A.50. a A.51.

A.50. Prevádzkovateľ je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

A.51. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný viesť na osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň zabezpečiť použitie prostriedkov na účel uvedený v bode A.50. tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu pre 1. kazetu rozšírenia skládky odpadov, ktorú prevádzkuje od jej uvedenia do prevádzky v septembri 2012.

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil zmluvu o bežnom účte č. 3109982654/0200, zo dňa 26.03.2013, vedenom vo VÚB Banke a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, pobočka Považská Bystrica pre majiteľa účtu Megawaste Slovakia, s.r.o. Prevádzkovateľ na tomto účte vedie finančné prostriedky ÚFR pre 1. kazetu rozšírenia skládky odpadov.

Prevádzkovateľ v roku 2013 inšpekcií predložil „Potvrdenie o vedení účtu“ vo VÚB Banke, zo dňa 26.02.2015, ktorým prevádzkovateľovi potvrdzuje zriadenie účtu v zmysle § 22 ods. 5, zákona o odpadoch ako účet účelovej finančnej rezervy.

Prevádzkovateľom pôvodnej časti skládky odpadov, ktorá je vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, bola spoločnosť Ledrov, s.r.o., Lednické Rovne. Táto časť skládky odpadov je už v súčasnosti uzatvorená a zrekultivovaná a vykonáva sa tu následné monitorovanie skládky odpadov po dobu 30 rokov od jej uzatvorenia. Prostriedky ÚFR boli v čase prevádzkovania pôvodnej kazety vedené na osobitnom účte, ktorý bol vo vlastníctve spoločnosti Ledrov, s.r.o. Časť finančných prostriedkov bola vyčerpaná na vybudovanie uzatvorenia a rekultivácie tejto časti skládky odpadov, na základe potvrdenia inšpekcie č. 8063-27237/2009/Chy/770170103, zo dňa 19.08.2009. Na účte mala zostať suma potrebná na následné monitorovanie skládky po jej uzatvorení po dobu minimálne 30 rokov vo výške 56 691,23 Eur.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Zmluvu o prevode práv a povinností v súvislosti s prevádzkovaním skládky, zo dňa 20.09.2012, uzatvorenú medzi pôvodným prevádzkovateľom skládky Ledrov, spol. s r.o. a novým prevádzkovateľom MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Predmetom zmluvy je prevod všetkých práv a povinností pôvodného prevádzkovateľa pri prevádzkovaní skládky odpadov, vyplývajúcich z integrovaného povolenia a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, na nového prevádzkovateľa.

V článku 2. „Predmet zmluvy“ je v bode 2.) je uvedené, že nový prevádzkovateľ preberá všetky práva a povinnosti pôvodného prevádzkovateľa s výnimkou konkrétnych povinností (monitoring a kosenie uzavretej časti skládky), na ktorých vykonávanie sa do budúcnosti sa pôvodný prevádzkovateľ výslovne zaviazal touto zmluvou. Osobitný účet na ktorom boli vedené finančné prostriedky ÚFR pre pôvodnú skládku zostal vo vlastníctve pôvodného prevádzkovateľa Ledrov s.r.o..

Medzičasom prešla spoločnosť Ledrov s.r.o. reštrukturalizáciou a o osobitnom účte ÚFR pre pôvodnú skládku nie sú v súčasnosti k dispozícii žiadne informácie.

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa nový prevádzkovateľ na základe zmluvy o prevode práv a povinností zabezpečuje vykonávanie monitorovania skládky odpadov v plnom rozsahu určenom integrovaným povolením vrátane monitorovania pôvodnej, uzatvorenej časti skládky odpadov. Náklady na monitorovanie uzatvorenej časti, ako skládkové plyny, topografiu telesa, údržbu a kosenie telesa, nakladanie s priesakovou kvapalinou zachytávanou z uzatvoreného telesa prevádzkovateľ fakturuje Obci Lednické Rovne ako vlastníčkovi pôvodnej skládky odpadov a obec ich prepláca prevádzkovateľovi.

Ku kontrole bola predložená aj faktúra č. 30171026, zo dňa 27.07.2017 spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., ktorou fakturuje Obci Lednické Rovne Monitorovacie práce na skládke odpadov Lednické Rovne – Podstránie – stará rekultivovaná skládka za II. štvrtrok 2017 v sume 1 512,00 Eur.

Obec Lednické Rovne zaslala na inšpekciu list „Prehlásenie k financovaniu monitoringu a údržbe uzatvorenej skládky Podstránie“, zo dňa 27.03.2018, ktorým prehlasuje, že finančné náklady na monitoring a následnú starostlivosť o uzavretú skládku odpadov Podstránie zabezpečuje obec z vlastných zdrojov.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie pre 1. kazety rozšírenia skládky odpadov po jej uzavretí a vedie ich na osobitnom účte **v súlade** s podmienkami č. **A.50. a A.51.** integrovaného povolenia.

9. Podmienka A.52.

Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie ročnú výšku prostriedkov vypočítanú ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil nasledovné doklady k tvorbe účelovej finančnej rezervy:

1.) za rok 2015:

V roku 2015 bolo na skládke odpadov zneškodnených 12 375,7 ton odpadu, čo predstavuje 8 250,47 m³.

Ročná výška ÚFR bola vypočítaná podľa vzorca uvedeného v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

$$R = Q \cdot A \cdot \text{CPI}$$

$$A = \text{CN} : K$$

$$A = 498\,997,47 \text{ Eur} : 103\,900 \text{ m}^3$$

$$A = 4,80 \text{ Eur/m}^3$$

$$R = 8\,250,47 \text{ m}^3 \times 4,80 \text{ Eur/m}^3 \times 1,00$$

$$R = 39\,602,256 \times 1,00$$

$$R = 39\,602,256 \text{ Eur}$$

Vypočítaná ročná výška ÚFR bola odvedená na účet č. 3109982654/0200 dňa 15.01.2016.

Na evidenčnom liste skládky odpadov za rok 2015, ktorý prevádzkovateľ predložil inšpekcii sú uvedené údaje:

- stav finančnej rezervy v Eur: 186 418,15 Eur
- množstvo uložených odpadov za rok (v tonách): 12 375,7 ton

Prevádzkovateľ vypočítal ročnú výšku prostriedkov ÚFR za rok 2015 správne a finančné prostriedky odviedol na účet v stanovenej lehote.

2.) za rok 2016:

V roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 21 695,97 ton odpadov, čo predstavuje 16 689,20 m³

Poplatok bol vypočítaný podľa vzorca uvedeného v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

$$R = Q \cdot A \cdot \text{CPI}$$

$$A = \text{CN} : K$$

$$A = 4,80 \text{ Eur/m}^3$$

$$R = 16\,689,20 \text{ m}^3 \times 4,80 \text{ Eur/m}^3 \times 1,00$$

$$R = 80\,108,16 \times 1,00$$

$$R = 80\,108,16 \text{ Eur}$$

Vypočítaná ročná výška ÚFR bola odvedená na účet č. 3109982654/0200 dňa 10.02.2017.

Na evidenčnom liste skládky odpadov za rok 2016, ktorý prevádzkovateľ predložil inšpekcii sú uvedené údaje:

- stav finančnej rezervy v Eur: 266 443,00 Eur
- množstvo uložených odpadov za rok (v tonách): 21 695,97 ton

Prevádzkovateľ vypočítal ročnú výšku prostriedkov ÚFR za rok 2016 správne a finančné prostriedky odviedol na účet 3109982654/0200 dňa 10.02.2017.

3.) za rok 2017:

V roku 2017 bolo na skládku odpadov uložených 15 865,22 ton odpadov, čo predstavuje 11 935,00 m³

Poplatok bol vypočítaný podľa vzorca uvedeného v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

$$R = Q \cdot A \cdot \text{CPI}$$

$$A = \text{CN} : K$$

$$A = 4,80 \text{ Eur/m}^3$$

$$R = 11\,935,00 \text{ m}^3 \times 4,80 \text{ Eur/m}^3 \times 1,3 \%$$

$$R = 57\,288,00 \times 1,013$$

$$R = 58\,032,74 \text{ Eur}$$

Vypočítaná ročná výška ÚFR bola odvodená na účet č. 3109982654/0200 dňa 29.01.2018.

Na evidenčnom liste skládky odpadov za rok 2017, ktorý prevádzkovateľ predložil inšpekcii sú uvedené údaje:

- stav finančnej rezervy v Eur: 325 511,15 Eur
- množstvo uložených odpadov za rok (v tonách): 15 865,22 ton

Prevádzkovateľ vypočítal ročnú výšku prostriedkov ÚFR za rok 2017 správne a finančné prostriedky odviedol na účet 3109982654/0200 v stanovenej lehote.

Prílohou evidenčného listu skládky odpadov za rok 2017 bolo „Potvrdenie o výške zostatku na účte“ č. 3109982654/0200 zo dňa 30.01.2018 vedenom vo VÚB Banke, ktorým potvrdzuje, že zostatok na účte ku dňu 29.01.2018 je vo výške 325 511,15 Eur.

Zhodnotenie celkového stavu ÚFR

Kolaudácia	Júl 2012	
Celkové náklady	498 997,47	Eur
Kapacita	103 900,-	m ³
A-výška odvodu/m ³	4,80	Eur/m ³
Jednorazový odvod %	80 058,00	Eur

Rok	2014	2015	2016	2017	
Voľná kapacita m ³		78 216,81	51 693,00	39 758,00	
Uložené odpady m ³ /rok		8 250,47	16 689,20	11 935,00	
Zaplnenie skládky m ³		25 683,19	52 207,00	64 142,00	
Zaplnenie skládky %		24,72	50,24	61,73	
Ročný odvod Eur		39 602,25	80 108,16	57 288,00	
Stav rezervy Eur		186 418,15	266 443,00	325 511,15	
Stav rezervy %		37,36	53,39	65,23	

Z predložených dokladov vyplýva, že kapacita skládky odpadov bola k 31.12.2017 naplnená na 61,73 % z celkovej povolenej kapacity a účelová finančná rezerva podľa naplnenia skládky k 31.12.2017 bola vytvorená na úrovni 65,23 % z celkových plánovaných nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a údržbu skládky po jej uzavretí.

Z porovnania percentuálnych údajov o stave ÚFR v jednotlivých rokoch a zaplnenia kapacity skládky odpadov v príslušnom roku vyplýva, že stav plnenia ÚFR rastie úmerne k plneniu kapacity skládky odpadov. V percentuálnom vyjadrení je stav plnenia ÚFR v každom roku vyšší ako stav naplnenia kapacity skládky odpadov.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období vypočítaval ročnú výšku prostriedkov ÚFR, za roky 2015, 2016 a 2017, podľa vzorca v súlade s platným právnym predpisom a finančné prostriedky odvádzal na účet 3109982654/0200 v stanovenej lehote, **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.52.**

10. Podmienka A.53. a A.56.

A.53. Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

A.56. Prostriedky ÚFR na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov môže prevádzkovateľ čerpať len na základe vydaného písomného potvrdenia a vo výške určenej v písomnom potvrdení, ktorým sa potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V súčasnosti je 1. kazeta rozšírenia skládky odpadov v činnosti a ešte nebol pre ňu vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie ani nebolo vydané stavebné povolenie na realizáciu jej uzatvorenia.

Pre 1. kazetu rozšírenia skládky odpadov nebolo vydané písomné potvrdenie o oprávnenosti čerpania týchto prostriedkov.

V kontrolovanom období neboli z účtu č. 3109982654/0200 čerpané žiadne finančné prostriedky na uzavretie a rekultiváciu 1. kazety rozšírenia skládky odpadov alebo jej časti.

Pri kontrole nebolo zistené porušenie podmienky č. A 53. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Nie

1. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 12 podmienok č. **A.1., A.2., A.3., A.10., Ae.6., Ae.7., Ae.8., A.50., A.51., A.52., A.53. a A.56.**

Nedodržané v časti

1. 0 podmienok

Nedodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

.....