

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5155-15955/37/2018/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 19/2018

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 494

Telefón: 02 582 82 407

Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483

Telefón: 02 582 82 441

Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: SLOVNAFT, a.s.

Adresa sídla: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

Kontrola oznámená: 09.03.2018 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca: Ing. Mária Bielik Marettová Funkcia: špecialista HSE

Telefón: 02/4055 7703
Elektronická adresa: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Mária Bielik Marettová - špecialista OŽP
Ing. Peter Guliš – Slovnaft, špecialista OŽP (ochrana vôd)
RNDr. Róbert Polc - Slovnaft, špecialista OŽP (odpady)
Ing. Gazdík –vedúci prevádzky
Ing. Mišík –pracovník prevádzky
Ing. Potočka –pracovník prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370 120 705
Integrované povolenie: 2441/OIPK-705/06-VI/370120705
Vydané: 24.4.2006
Právoplatné: 11.5.2006
Projektovaná kapacita: 136 000 t/rok kyslého nízkotlakového plynu, 100 000 t/rok kyslého tlakového bohatého plynu, 120 000 t/rok kyslého propán-butánu, 300 000 t/rok odsíreného plynu
Kategória:
1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 24.4.2006 – 14.4.2016
Kontrolované obdobie: 15.4.2016 – 20.3.2018
Začatie kontroly: 20.3.2018
Prvé miestne zisťovanie: 20.3.2018
Vypracovanie správy: 17.5.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Kliknutím zadáte text.

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 2441/OIPK-705/06-VI/370120705 zo dňa 24.4.2006.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke prebiehal výrobný proces, časť prevádzky (Delenie bohatých plynov 2) bola odstavená.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2441/OIPK-705/06-VI/370120705 zo dňa 24.4.2006 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
3. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane P2/OP3/H8521
4. Protokol o skúške nadzemnej nádrže MDEA H-8521
5. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami,

Podmienka č. 5.2

Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami z hľadiska ochrany vôd je prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podlažia, kanalizácie, alebo do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nachádza nadzemná nádrž „Zásobník MDEA“ o objeme 150 m³. Nádrž bola v čase kontroly prázdna, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa využíva len počas nábehu a odstávky prevádzky pri generálnej revízii, čo býva zhruba raz za 5 rokov (najbližšie je plánovaná generálna revízia v roku 2022). Nádrž je umiestnená v záchytnej vane, ktorá má jímku na prípadné odčerpanie tekutiny. Prevádzkovateľ na kontrole predložil „Protokol o skúške nadzemnej nádrže MDEA H-8521“ zo dňa 18.11.2017. Nádrž skúške tesnosti **VYHOVELA**.

Prevádzkovateľ taktiež predložil „Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane P2/OP3/H8521“ zo dňa 08.11.2018, pričom záchytná vaňa skúške tesnosti **NEVYHOVELA**. Nádrž sa pri skúške naplnila vodou do výšky 895 mm (78 m³), pričom po 24 h bol pokles hladiny o 13 mm (cca 1,4 m³). Inšpekcia skontrolovala priestor záchytnej vane s nádržou a konštatovala, že dno vane bolo suché bez viditeľných stôp po znečistení. Taktiež nebolo voľným okom pozorované výrazné poškodenie dna a stien záchytnej vane.

Počas kontroly prevádzkovateľ deklaroval prípravné práce na opravu záchytnej vane, pričom termín ukončenia opravy je 1. polrok 2018.

Inšpekcia skontrolovala aj olejové hospodárstvo, kde sa nachádzal skladovací kontajner s dvojitém dnom umiestnený na vyspádovanej betónovej ploche. Únik oleja z kontajnera inšpekcia nepozorovala.

2. D. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podmienka č.4

Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia skontrolovala zhromažďovacie miesto na nebezpečný odpad. Priestor zhromaždiska bol oplotený a označený. Nachádzali sa v ňom veľkokapacitné kontajnery na uskladnenie odpadu, zhora boli zastrešené kvôli zabráneniu vniknutia dažďovej vody do kontajnerov s odpadom. Areál zhromaždiska odpadu mal betónové obrúbenie a bol vyspádovaný do chemickej kanalizácie.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č. 5.2
2. Podmienka č. 4

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -
2. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia konštatuje, že nakoľko sa Zásobník na MDEA používa len počas generálnej revízie a v súčasnej dobe je prázdny, nehrozí možnosť úniku nebezpečných látok do podlažia a podzemných vôd. Skúška tesnosti pre tento zásobník vyšla s výsledkom VYHOVUJÚCI. Hoci pre zachytnú vaňu bol výsledok skúšky NEVYHOVUJÚCI, do termínu najbližšej generálnej revízie bude opravená, nakoľko termín jej opravy je naplánovaný na 1. polrok 2018. Inšpekcia ďalej konštatuje, že prevádzkovateľ prevádzkuje olejové hospodárstvo

2018. Inšpekcia ďalej konštatuje, že prevádzkovateľ prevádzkuje olejové hospodárstvo a odpadové hospodárstvo v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a hrozba úniku nebezpečných látok do podložia a podzemných vôd je minimálna.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494

.....


Za SIŽP:

Ing. Marta Škrabáková

Číslo preukazu: 483

.....


Za prevádzkovateľa:

SLOVNAFT, a.s.

Funkcia:

.....

