



Číslo: 5857-19785/37/2018/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 38/2018/Sob/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona o IPKZ - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona o IPKZ
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02/58282428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Peter Valentovič	Číslo preukazu: 494
Telefón:	02/58282407	
Elektronická adresa:	peter.valentovic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
-----------------	-------------------------------------

Adresa sídla: Osvetová 24, 821 05 Bratislava
IČO: 36 357 065
Kontrola oznámená: 07.06.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA Funkcia: konateľ
Telefón: 02 59301071
Elektronická adresa: peter.krasnec@avesk.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Senec – 3. etapa
Adresa prevádzky: Senec – Červený majer
Variabilný symbol: 374390107
Integrované povolenie: 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107
Vydané: 22.07.2008
Právoplatné: 24.07.2008
Projektová kapacita: 550 000 m³
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 01.2016 – 04.5.2018
Kontrolované obdobie: 04.05.2018 – 08.6.2018
Začatie kontroly: 08.6.2018
Prvé miestne zisťovanie: 08.6.2018
Vypracovanie správy: 23.07.2018.
Doručenie správy: Deň prevzatia zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia. Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov, hasičskej správy, evidenciu prijatých odpadov na skládku odpadov. Prevádzkovateľ doložil inšpekcii požadované podklady.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie,
2. Hasičská správa č. 10- 2 399 364 -1 zo dňa 07.06.2018,
3. Evidencia prijatých odpadov na skládku odpadov,
4. Nahlásenie požiaru dňa 07.06.2018 na email milan.sobolic@sizp.sk,
5. List č. 68/2018/Hru zo dňa 14.06.2018 Nahlásenie udalosti vybočujúcej z bežnej prevádzky – lokálny požiar,
6. Maily zo dňa 7.6.2018 a 11.6.2018,
7. Nahlásenie udalosti vybočujúcej z bežnej prevádzky – lokálny požiar zo dňa 14.6.2018,
8. Nahlásenie udalosti vybočujúcej z bežnej prevádzky – lokálne zadymenie zo dňa 4.7.2018,
9. Zápisnica o trestnom oznámení.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. III.F.6. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd zabezpečiť na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami:

- vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania,
- vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,
- všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ zaslal dňa 07.06.2018 a dňa 11.6.2018 na inšpekciu maily, v ktorom oznámil vznik požiarov na skládke odpadov v Senci – 3. etapa. Vzniknuté požiare zaznamenal do prevádzkového denníka, do ktorého napísal čas trvania zásahu hasičov a komu bola oznámená havária. Z požiarov bola vypracovaná Správa o zásahu č. 10-2399364-1, č. 10-2399627-1, č. 10-2400235-1, č. 10-2402291-1 a č. 10-2402699-1. Hasiči pravdepodobnosť vzniku požiaru určili fajčenie. Prevádzkovateľ zaslal na Inšpekciu zápisnicu o trestnom oznámení zo dňa 19.07.2018, v ktorej opísal priebeh vzniknutej mimoriadnej udalosti.

Podmienka č. III.I.7.6. Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne telefonicky a písomne hlásiť

inšpekcií, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ dňa 07.06.2018 a dňa 11.6.2018 zaslal na inšpekciu maily, v ktorom oznámil vzniknuté havárie na skládke odpadov v Senci – 3. etapa. Listom č. 68/2018/Hru zo dňa 14.6.2018 zaslal prevádzkovateľ nahlásenie udalosti vybočujúcej z bežnej prevádzky – lokálny požiar, ktorého súčasťou bola fotodokumentácia požiaru, správa o zásahu od Hasičského a záchranného zboru, zoznam navážaných odpadov (v mieste požiaru sa nenavážalo), kópie prevádzkového denníky a zoznam odpadov, ktoré sa navážali od 4.6.2018 – 8.6.2018.

Listom č. 72/2018/Hru zo dňa 4.7.2018 zaslal prevádzkovateľ nahlásenie udalosti vybočujúcej z bežnej prevádzky – lokálne zadymenie, ktorého súčasťou bolo fotodokumentácia zadymenia, zoznam navážaných odpadov (v mieste požiaru sa nenavážalo), kópie prevádzkového denníky, kontrola tesnosti izolačnej fólie jún 2018, zoznam odpadov, ktoré sa navážali od 25.6.2018 – 29.6.2018.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. Podmienka III. Podmienky povolenia písmeno F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky bod č. 6
2. Podmienka III. Podmienky povolenia písmeno I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod č. 7.6

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ splnil nasledovné podmienky povolenia č. III.F.6 a III.I.7.6 čím si splnil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

Na základe vykonanej kontroly dňa 08.06.2018 inšpekcia konštatuje nasledovné:

- prevádzkovateľ si splnil povinnosť oznámiť vzniknutú haváriu v deň vzniku,
- prevádzkovateľ zaznamenal do prevádzkového denníka vzniknutú haváriu, čas trvania zásahu Hasičov, oboznámenie SIŽP Ba OIPK,
- na telese skládky, kde vznikol požiar, nedošlo k porušeniu fólie a ani k zapáleniu skládkového plynu,
- prevádzkovateľ predložil všetky potrebné podklady ku kontrole,
- na skládke odpadov obhorelo cca 10 m² odpadu,

- prevádzkovateľ vykonal všetky potrebné opatrenia na odstránenie vzniknutej havárie.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Inšpektor

Ing. Milan Sobolič

Číslo preukazu: 573

.....

Inšpektor:

RNDr. Peter Valentovič

Číslo preukazu: 494

.....