



Číslo: 7458-30113/37/2018/Zál

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 53/2018/Zál/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolík	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
-----------------	---

Adresa sídla:	916 13 Kostolné č. 390		
IČO:	34 133 861		
Kontrola oznámená:	21.8.2018	Spôsob:	Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Ján Lehotay	Funkcia:	riaditeľ, splnomocnený
Telefón:	0902 999 496		
Elektronická adresa:	lehotay.j@mariuspedersen.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Kostolné
Adresa prevádzky:	Kostolné 390
Variabilný symbol:	370310104
Integrované povolenie:	2595/OIPK-163/04-Kč/370310104
Vydané:	24.9.2004
Právoplatné:	21.10.2004
Projektovaná kapacita:	I. etapa 1. a 2. časť 208 959 m ³ (zrekultivovaná v 2012)
	I. etapa 3. časť 132 830 m ³ (zrekultivovaná v 2015)
	II. etapa 1. časť skládky 230 257 m ³ (prevádzkovaná)
	II. etapa 2. časť skládky 218 000 m ³ (prevádzkovaná)

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	1.1.2015 – 12.3.2018
Posledná kontrola:	12.3.2018 – 27.4.2018
Kontrolované obdobie:	13.3.2018 – 22.8.2018
Začatie kontroly:	22.8.2018
Prvé miestne zisťovanie:	22.8.2018
Vypracovanie správy:	7.9.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	7
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na stav prevádzky po požiari, na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa a prijaté opatrenia na odstránenie následkov požiaru.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzkovaná II. etapa, 1. časť skládky odpadov a 2. časť skládky odpadov. I. etapa 1., 2. a 3. časť bola uzatvorená, zrekultivovaná, pokosená, sledovaná, udržiavaná. Požiar vznikol na hrádzi medzi II. etapou, 2. časťou skládky a akumuláčnou nádržou II. etapy skládky odpadov. Požiar bol uhasený, odpad odkopaný, textília z fólie v časti zasiahnutej požiarom odstránená. Fólia bola na niekoľkých častiach poškodená, prepálená.

I. Použité podklady

1. Požiar skládky odpadov Kostolné - ohlásenie (list K.O.S. z 07.08.2018)
2. Požiar skládky odpadov Kostolné – nápravné opatrenia (list K.O.S. z 23.08.2018)
3. Správa o zásahu č. 20 z HaZZ HS Myjava
4. Objednávka na službu pre PASTELL-TERRAEKO, s.r.o. z 21.08.2018
5. Zápis do prevádzkového denníka z 06.08.2018
6. Integrované povolenie 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 z 24.9.2004 v platnom znení

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.5.12.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov
- zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov
- požiar na skládke odpadov

preplnenie akumuláčnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ 07.08.2018 e-mailom doručil na inšpekciu list „Požiar skládky odpadov Kostolné – ohlásenie“, ktorý sa týkal požiaru na skládke Kostolné. Požiar vznikol dňa 06.08.2018 cca o 17.00 h. Požiar bol uhasený o 19.20 h za účasti HaZZ HS Myjava.

2. Podmienka podľa ods. 1 § 27 zákona o IPKZ

Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť významne ovplyvňujúca životné prostredie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Tak ako je uvedené v opise plnenia podmienky II. 5.12.

3. Podmienka podľa ods. 2 § 27 zákona o IPKZ

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Od nahlásenia požiaru inšpekcií prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia:

- nakoľko išlo o požiar hrádze skládky, odpad zneškodňoval len v časti skládky, v dostatočnej vzdialenosti od zhoreného miesta skládky,
- hneď po uhasení požiaru prevádzkovateľ zabezpečil likvidáciu zhoreniska, odhrnutie odpadu, vyčistenie fólie,
- objednal opravu fólie, práce na oprave drenážnej a izolačnej vrstvy skládky a monitoringu izolácie, 21.08.2018 spoločnosťou PASTELL TERRAEKO, s.r.o.,
- prevádzkovateľ písomne oznámi SIŽP ukončenie sanačných prác.

K. Prílohy správy Áno

1. Požiar skládky odpadov Kostolné - ohlásenie (list K.O.S. z 07.08.2018)
2. Požiar skládky odpadov Kostolné – nápravné opatrenia (list K.O.S. z 23.08.2018)
3. Správa o zásahu č. 20 z HaZZ HS Myjava
4. Objednávka na službu pre PASTELL-TERRAEKO, s.r.o. z 21.08.2018
5. Zápis do prevádzkového denníka z 06.08.2018

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. **II.5.12.**
2. **ods. 1 § 27 zákona o IPKZ**
3. **ods. 2 § 27 zákona o IPKZ**

Nedodržané v časti

1. -

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 z 24.9.2004 v platnom znení nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská



Ing. Milan Sobolič

