



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 8871-38637/57/2015/Val

Správa

z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z

Správa z bežnej environmentálnej kontroly (ďalej len „kontrola“) vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona 39/2013 Z. z. o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa 21.08.2006 (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Zemplínska Teplica“, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

O vykonaní kontroly, predmete, účele a dobe trvania kontroly v prevádzke bol telefonicky dňa 30.10.2015 informovaný MVDr. Nemanju Bengina splnomocnený zástupca prevádzkovateľa AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa.

a) Spracovateľ správy

Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor	IŽP Košice, OIPK Ing. Jana Valachovičová
Telefón (fax)	055/63 333 14
E- mail	jana.valachovicova@sizp.sk
Dátum začatia kontroly	03.11.2015

Kontrolované obdobie	05.2014 - 10.2015
Mená inšpektorov, ktorí vykonali kontrolu	Ing. Jana Valachovičová Ing. Ivan Hajdušek

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľa	AGROCASS plus, spol. s r.o. Grzegorz Krzysztof Wedrochowicz, konateľ spoločnosti zastúpený MVDr. Nemanju Benginom na základe splnomocnenia zo dňa 18.02.2014
Adresa sídla	Železničná 2, 044 14 Čaňa
IČO	31 727 476

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Hydinárska farma Zemplínska Teplica
Adresa prevádzky	Zemplínska Teplica
Identifikácia prevádzky (VS)	571220105
Kategória činnosti podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ	6.6.a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny
Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke vydané rozhodnutiami IŽP Košice	č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa 21.08.2006
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	
Označenie zmeny	
Popis zmeny	
Mená pracovníkov, ktorí sa zúčastnili kontroly za prevádzkovateľa a prevádzku	MVDr. Nemanja Bengin p. Zamboriová

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :

1) Kontrola podmienky A.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2009 vymenil v prevádzke náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát o výkone 60 kW za dieselagregát s vyšším výkonom a taktiež vymenil zásobníky na kŕmne zmesi. Prevádzkovateľ dňa 14.09.2015 požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu rozšírenia kapacity na prevádzke. IŽP Košice v rámci zmeny integrovaného povolenia aktualizuje súčasný stav na prevádzke Hydinárska farma Zemplínska Teplica.

Podmienka nie je vyhodnotená.

2) Kontrola podmienky A.1.4 časť II. integrovaného povolenia:

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.“

Zistený stav:

Integrované povolenie č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa 21.08.2006 bolo vydané IŽP Košice pre spoločnosť AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa. Spoločnosť AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa prenajala hydinársku farmu v roku 2011 spoločnosti HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Prevádzkovateľ AGROCASS plus, spol. s r.o., oznámil IŽP Košice dňa 26.05.2014 zmenu prevádzkovateľa, ktorá bola vykonaná k dátumu 17.05.2014.

Podmienka splnená.

3) Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole záznam o oboznámení zamestnancov s integrovaným povolením.

Podmienka splnená.

4) Podmienka č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav:

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Podmienka splnená.

5) Podmienka č. A.3.7, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I.B.1. Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly vyskladnenú hydinu (03.11.2015) z dôvodu ukončenia turnusu. Prevádzkovateľ predložil písomnú dokumentáciu naskladnenia hydiny. Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity.

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústreďované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.

Zistený stav:

V čase vykonania kontroly nebolo zistené vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky do povrchových ani podzemných vôd. Odpadové vody z jednotlivých chovných hál sú sústreďované v žumpách č.1 až č. 7 a ich obsah bol odovzdaný na likvidáciu oprávnenej osobe (Bioplynová stanica Zemplínska Teplica hospodársky dvor ŠPP č. 521, 076 64 Zemplínska Teplica).

Podmienka splnená.

7) Podmienka č. C.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný používať nasledujúcu technológiu so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:

- technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.

Zistený stav:

Podľa predloženého technického listu výrobcu kŕmnej zmesi BARBARA Slovensko s.r.o., prevádzkovateľ používa na chov hydiny kŕmnu zmes obsahujúcu enzýmy – 3 – fytáza a endo-1,4-beta xylanáza.

Podmienka splnená.

8) Podmienka č. D.7, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odovzdal v roku 2014 odpad katalógové číslo 02 01 02 odpadové živočíšne tkanivá v množstve 7,20 t spoločnosti ASANÁCIA s.r.o. Žilina.

Podmienka splnená.

9) Podmienka č. E.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať úsporné žiarivky a žiarovky a na čistenie chovných hál používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

Zistený stav:

V čase kontroly prevádzkovateľ v chovateľských halách používal úsporné žiarivky. Prevádzkovateľ počas kontroly preukázal, že na čistenie hál používa vysokotlakové strojné zariadenia s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

Podmienka splnená.

10) Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie zamestnancov a pri kontrole bol predložený písomný záznam.

Podmienka splnená.

11) Podmienka č. F.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu žump č. 1 -7 a splaškovej žumpy a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 31.12.2007.

Zistený stav:

Ku kontrole prevádzkovateľ predložil:

1. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 1, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/002 zo dňa 24.09.2012.
2. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 2, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/003 zo dňa 24.09.2012.
3. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 3, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/004 zo dňa 24.09.2012.
4. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 4, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/005 zo dňa 24.09.2012.
5. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 5, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/006 zo dňa 24.09.2012.
6. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 6, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/007 zo dňa 24.09.2012.
7. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 7, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je uvedený v Správe č. 2012/07/019/008 zo dňa 24.09.2012.

Podmienka splnená.

12) Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný podstielku s hydínovým trusom odovzdávať len osobám obhospodarujúcim pôdu v súlade s Kódexom správnej poľnohospodárskej praxe, vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej tiež „MP SR“) v roku 2001. Podstielku s hydínovým trusom môže prevádzkovateľ odovzdávať aj oprávnenej osobe na základe obchodnej zmluvy na jej úpravu kompostovaním.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole Dohodu o odbere podstielky vzniknutej pri chove brojlerov uzavretú s ABG Trebišov, s.r.o., Trebišov.

Podmienka splnená.

13) Podmienka č. F.9, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a požiadať o jeho schválenie v lehote do 31.8.2007.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ je povinný prepracovať a aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Podmienka nie je vyhodnotená.

14) Podmienka č. I.5.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu, nafty a vody na kg živej váhy vyprodukovaných brojlerov za obdobie kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole priebežné vedenie prevádzkovej evidencie spotreby elektrickej energie, palív a vody.

Podmienka splnená.

15) Podmienka č. I.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym vodomermom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu z vlastnej studne vodomermom a pri kontrole predložil Certifikát o overení č. 0031/331.04/15 zo dňa 04.06.2015.

Podmienka splnená.

16) Podmienka č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie brojlerov vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil rozbor pitnej vody, ktoré vykonáva laboratórium EKOLAB s.r.o, č.registrácie 423/S-307.

Podmienka splnená.

17) Podmienka č. I.6.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ je povinný prepracovať a aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri

prevádzke zo dňa 29.11.2007.

Podmienka nie je vyhodnotená.

18) Podmienka č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č.1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania o čom predložil doklad.

Podmienka splnená.

19) Podmienka č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zistený stav:

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 bolo podané na Okresný úrad Košice dňa 30.01.2015.

Podmienka splnená.

e) Záver kontroly

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami časť II. integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice a pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu:

- prevádzkovateľ je povinný predložiť na OIPK Košice schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia,
- prevádzkovateľ je povinný prepracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia.

Prevádzkovateľ dňa 14.09.2015 požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu rozšírenia kapacity na prevádzke Hydinárska farma Zemplínska Teplica. IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení,

nakoľko došlo k zmene právnych predpisov a v rámci zmeny integrovaného povolenia aktualizuje vybrané podmienky.

f) Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra
2. Splnomocnenia na zastupovanie prevádzkovateľa zo dňa 18.02.2014
3. Doklad o naskladnení brojlerov
4. Technický list krmnej zmesi
5. Evidencia vývozu trusu, žúmp
6. Protokoly o vykonanej skúške vodotesnosti
7. Záznamy prevádzkovej evidencie hál
8. Oznámenie o zmene prevádzkovateľa zo dňa 26.05.2015
9. Výpis z doručenej pošty
10. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

g) Prílohy správy

- a) Výpis z obchodného registra prevádzkovateľa zo dňa 21.08.2015
- b) Splnomocnenie na zastupovanie zo dňa 18.02.2014

h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z vypracovala dňa 17.12.2015 Ing. Jana Valachovičová, hlavný radca inšpektor.

MVDr. Nemanja Bengin, splnomocnený zástupca prevádzkovateľa AGROCASS Plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa bol dňa 18.12.2015 osobne oboznámený so Správou z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z.

Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolou zisteným skutočnostiam:

.....
.....
.....
.....
.....

V Košiciach, dňa 18.12.2015

za IŽP Košice, OIPK:

Ing. Jana Valachovičová, *inšpektor*

za prevádzkovateľa

MVDr. Nemanja Bengin
splnomocnený zástupca prevádzkovateľa
AGROCASS plus, spol. s r.o.

Správa z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z po prerokovaní bola osobne dňa 18.12.2015 odovzdaná MVDr. Nemanju Benginovi splnomocnenému zástupcovi prevádzkovateľa AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa

.....