



Číslo: 5636-24098/37/2018/Skr

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 41/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Marta Škrabáková	Číslo preukazu: 483
Telefón:	02 582 82 441	
Elektronická adresa:	marta.skrbakova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Peter Matejkovič PhD.	Číslo preukazu: 489
Telefón:	02 58282404	
Elektronická adresa:	peter.matejkovic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
Adresa sídla: Budmerice 780, 900 86 Budmerice
IČO: 35850809
Kontrola oznámená: 19.6.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Arnold Vadkerti Funkcia: splnomocnenec
Telefón: 033 6495555
Elektronická adresa:

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom
Adresa prevádzky: Budmerice 780, 900 86 Budmerice
Variabilný symbol: 370640207
Integrované povolenie: 5765-34816/37/2007/Heg/370640207
Vydané: 26.10.2007
Právoplatné: 4.12.2007
Projektovaná kapacita: 190 108 ks rozmnožovacom chove a 135 780ks mládok
Kategória:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 24.1.2018 – 24.1.2018
Posledná kontrola: 24.1.2018
Kontrolované obdobie: 25.1.2018 – 10.7.2018
Začatie kontroly: 20.6.2018
Prvé miestne zisťovanie: 20.6.2018
Vypracovanie správy: 27.8.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	0
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na nakladanie s vodami na základe podnetu. Kontrola prebehla fyzickou obhliadkou areálu a jednotlivých zariadení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Areál prevádzky je rozsiahly. V halách prebiehal chov v normálnom režime. Prevádzkovateľ vodu na napájanie a na sociálne účely čerpá z vlastných studní, objem čerpanej vody má prevádzkovateľ povolený v IP, za vodu platí a pravidelne zasiela hlásenia. Odpadové vody

z čistenia hál po ukončení chovného turnusu stekajú do záchytnej nádrže v strede každej haly, ktorá je pomocou fekálneho vozidla vyčerpaná a odvezená zmluvnou firmou. Firma predložila zmluvu na odber hnoja a splaškových vôd s firmou AGROMA4AJ a.s. Kráľová pri Senci

I. Použité podklady

1. IP 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10.2007 a oprava chyby v písaní zo dňa 17.3.2009
2. Protokol č.016-2015-03 o skúške vodotesnosti žumpa pri hale č.11
3. Kúpna zmluva na odber maštalného hnoja a splaškovej vody z 11.1.2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II. A.3.1.

V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky v rozsahu vlastnej spotreby.

Základné suroviny. voda: rozmnožovací chov : 150 000 m³/r

rodičovský chov: 12 550 m³/r

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd za r. 2017 spolu odobral 91 143 m³ vody čo je v súlade s povoleným odberom

2. Podmienka II. A.4.1.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastných studní vodomermom, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nepredložil doklady o overených vodomeroch, čím porušil podmienku integrovaného povolenia

Podmienka II.A. 4.2.

3.Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie v prevádzkovom denníku záznamy o odberoch vody v elektronickej podobe spolu s ostatnými údajmi o chove, kŕmení, úhynoch na dennej báze.

4.Podmienka II.B.2.2

Priemyselné odpadové vody sústredené do centrálneho zberača v strede každej haly musí prevádzkovateľ prečerpať do pripraveného cisternového vozidla a vyvieť mimo farmu (na základe zmluvy s externou spoločnosťou)

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zmluvu o odvoze , uskladnení a neškodnej likvidácii maštalného hnoja a splaškovej vody s firmou AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci zo dňa 10.1.2018, prevádzkovateľ nepredložil obchodné doklady ako dodacie listy, prípadne výdajky. Z tohto dôvodu považujeme splnenie podmienky integrovaného povolenia len čiastočne.

K. Prílohy správy

Áno

1. IP 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10.2007 a oprava chyby v písaní zo dňa 17.3.2009
2. Protokol č.016-2015-03 o skúške vodotesnosti žumpa pri hale č.11
3. Kúpna zmluva na odber maštalného hnoja a splaškovej vody z 11.1.2018

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II. A. 3.1
2. Podmienka II. A.4.2.

Nedodržané v časti

1. Podmienka II. B.2.2.-
2. -
3. -

Nedodržané

4. Podmienka II. A.4.1

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -
3. -


M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou podmienok integrovaného povolenia , bolo zistené, že prevádzkovateľ má podpísanú zmluvu na odvoz hnoja a splaškových vôd s firmou AGROMAČAJ a.s . Kráľová pri Senci. Haly sa čistia až po ukončení turnusu, hala ktorá bola vyčistená v čase kontroly a nebola v nej hydina bola bez závad, bez odpadových vôd. Prevádzkovateľ nepredložil obchodné doklady ako dodacie listy a lebo výdajky, ktorými by dokladoval jednotlivé vývozy odpadových vôd, z uvedeného vyplýva, že podnet je čiastočne opodstatnený čím čiastočne porušil podmienku integrovaného povolenia II. B.2.2. Kontrolou boli zistené aj porušenie podmienky integrovaného povolenia II.A.4.1. ktoré nesúvisia s predmetom podnetu. Prevádzkovateľ nepredložil doklady o overení vodomeroch v súlade metrologickou legislatívou. Na základe porušenia zákona inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 37 ods. (1) písm. m) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Marta Škrabáková



Mgr. Peter Matejkovič PhD.



prevzaté: 28.8.2018

