



Číslo: 8447-38044/2018/Kas

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 45/2018/Kas/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová	Číslo preukazu: 72
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Zuzana Križmová	Číslo preukazu: 94
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	zuzana.krizmova@sizp.sk	

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Technické služby Detva s.r.o.
Adresa sídla: Bottova 1272, 962 11 Detva
IČO: 36 057 029
Kontrola oznámená: 16. 10. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Jozef Malatinec Funkcia: riaditeľ organizácie
Telefón: 045/5455293
Elektronická adresa: tsdetva@stonline.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Detva - Studienec
Adresa prevádzky: -
Variabilný symbol: 470220106
Integrované povolenie: 1561/221/OIPK/470220106/2006/Ka
Vydané: 11.10.2006
Právoplatné: 2.11.2006
Projektovaná kapacita: Rozšírenie skládky I. etapa: 51 588 m³
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 25.5.2018
Začatie kontroly: 18.10.2018
Prvé miestne zisťovanie: 18.10.2018
Vypracovanie správy: 6.11.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 6
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na prešetrenie podnetu občana Vladimíra Vilhana, bytom Detva č. 549, doručeného inšpekcii e- mailom dňa 15.10.2018, ktorý sa týkal aktuálneho stavu na „Skládke odpadov Detva – Studienec“, nakoľko sa občan obáva vzniku požiaru. K podnetu priložil fotodokumentáciu skládky (7 ks), ktorá má ale zlú viditeľnosť a je ťažko identifikovať, ktoré časti telesa skládky sťažovateľ zdokumentoval.

Údaje o priebehu postupu uzatvárania 1. etapy – rozšírenie skládky:

Prevádzkovateľ oznámil dňa 07. 07. 2016 pozastavenie prevádzkovania skládky z dôvodu naplnenia telesa 1. etapy - rozšírenie skládky.

Inšpekcia dňa 17. 01. 2017 zmenou integrovaného povolenia č. 9 udelila súhlas na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie. Prevádzkovateľ zahájil v 09/2017 úpravu a tvarovanie telesa a následne opätovné zameranie telesa skládky.

Inšpekcia na základe predloženého skutočného zamerania telesa skládky, výpočtu kapacity skládky a po konzultácii so zástupcami spoločnosti ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica, ktorá uskutočnila zameranie telesa skládky, akceptovala predloženú žiadosť prevádzkovateľa zo dňa 13. 11. 2017 o pokračovanie prevádzkovania skládky do naplnenia projektovanej kapacity, t.j. zneškodniť na telese skládky 4680,0 m³ ostatných odpadov.

Prevádzkovateľ pokračoval v prevádzkovaní skládky od 21. 11. 2017 do 31. 08. 2018 t.j. do konečného naplnenia kapacity telesa skládky 1. etapy – rozšírenie.

Prevádzkovateľ začal v roku 2017 postupne s terénnymi prácami na ploche cca 2/3 telesa skládky, ktoré bolo už kapacitne naplnené a dosiahlo projektovanú výšku a následne vykonal aj technickú rekultiváciu.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia vykonala dňa 18. 10. 2018 mimoriadnu environmentálnu kontrolu zameranú na zisťovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich z vydaného integrovaného povolenia, ktoré súviseli s podnetom.

Na miestnom šetrení bolo zistené nasledovné:

Teleso skládky I. etapy – rozšírenie v čase vykonania kontroly bolo z 2/3 zrekultivované. Ostaná časť skládky, ktorá bola prevádzkovaná do 31. 08. 2018, bola navozená odpadom do povoleného naplnenia kapacity telesa. Stredom prevádzkovanej časti telesa bola vytvorená prístupová plocha na navážanie odpadov, čím bola prevádzkovaná plocha rozdelená dve časti, ktoré vizuálne pôsobili ako navozené kopy odpadov, vyvýšené nad upravenú a zrekultivovanú časť telesa skládky. Odpad bol uložený len na prevádzkovanú časť skládky, ktorá bola priebežne zhutnená kompaktorom, nasledovať bude tvarovanie telesa do výsledného tvaru, presypanie odpadov inertným materiálom a následné hutnenie pomocou stavebných mechanizmov podľa schválenej projektovej dokumentácie. Navýšené časti odpadu budú pri uvedených prácach rozhrnuté a použité na definitívne vytvarovanie telesa skládky. V čase vykonania kontroly bolo prevádzkovateľom zabezpečené zbieranie rozfúkaných odpadov. Na telese skládky neboli zistené zaparené miesta a ani odpad, ktorý by spôsobil iniciáciu požiaru.

I. Kontrolné zistenia

„Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“

Podmienka č.1

Prevádzkovateľ je povinný teleso 1. etapy rozšírenie skládky uzavrieť a rekultivovať podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu 1. etapa, SO – 08 Rekultivácia telesa 1. etapy rozšírenia skládky“ a v súlade s podmienkami stavebného povolenia, ktoré boli uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 1184-2746/2009/Kas/470220106/Z3 zo dňa 26. 01. 2009.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky má podpísanú so spoločnosťou ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica zmluvu na vykonanie rekultivácie celej etapy skládky, ktorá pokračovala v prácach rekultivácie telesa dňa 29. 10. 2018. Zhotoviteľ stavby z dôvodu ďalších rozostavaných stavieb nemohol hneď pokračovať v rekultivácii telesa po ukončení prevádzkovania skládky.

Rekultivácia v súčasnosti pokračuje v tvarovaní telesa a následne bude vykonaná technická rekultivácia a zatrávnenie.

J. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní priebežne podmienku integrovaného povolenia, ktorá spočíva v povinnosti uzatvoriť a zrehabilitovať kapacitne naplnené teleso 1. etapy – rozšírenie. Listom zo dňa 04. 09. 2019 oznámil inšpekcii termín ukončenia prevádzkovania skládky dňa 31. 08. 2018

Inšpekcia kontrolou overila, že rekultivácia telesa je zrealizovaná na 2/3 telesa a zostatková časť telesa bude zrehabilitovaná do konca roka 2018, o čom inšpekciu ubezpečil aj zhotoviteľ stavby.

Prevádzkovateľ v čase kontroly preukázal zmluvné zabezpečenie a ochotu vykonať všetky práce spojené s rekultiváciou skládky čo v najkratšom termíne z dôvodu zabezpečenia skládky proti negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 45/2018/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 06. 11. 2018.

K. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Anna Kassová

.....

Ing. Zuzana Križmová

.....