

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7461-30140/37/2018/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 47/2018

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 494

Telefón: 02 582 82 407

Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574

Telefón: 02 582 82 412

Elektronická adresa: csaba.hegedus@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: SLOVNAFT, a.s.

Adresa sídla: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

Kontrola oznámená: 26.06.2018 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca: Ing. Mária Bielik Marettová Funkcia: špecialista HSE

Telefón: 02/4055 7703
Elektronická adresa: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Mária Bielik Marettovej - špecialista OŽP
Ing. Peter Guliš – Slovnaft, špecialista OŽP (ochrana vôd)
Ing. Potočka - pracovník prevádzky
Ing. Ržavský- pracovník prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej

Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370 120 605
Integrované povolenie: 1060/OIPK-305/06-VI/370120605
Vydané: 1.3.2006
Právoplatné: 20.3.2006
Projektovaná kapacita: 45 000 t.rok⁻¹ kvapalnej síry (SRU 100), 45 000 t.rok⁻¹ kvapalnej síry (SRU 200), 16666,66 t 98% H₂SO₄ za rok (SAR), 69 384 t H₂S.rok⁻¹ (AAR), 30 168 t H₂S.NH₃ .rok⁻¹ (SWS) a 58 729 t amoniumtiosulfat ročne (SWAATS)

Kategória:

- 1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.
4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
4.2. e) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.
4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

E. Časová os

Posledná kontrola: 20.3.2006 – 4.8.2016
Kontrolované obdobie: 5.8.2016 – 19.7.2018
Začatie kontroly: 19.7.2018
Prvé miestne zisťovanie: 19.7.2018
Vypracovanie správy: 7.9.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia elektronickej zásielky

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

Iné:

Kliknutím zadáte text.

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 1.3.2006.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke prebiehal výrobný proces, VJ SWAATS bola v skúšobnej prevádzke.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 1.3.2006 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
3. Protokol o skúške vodotesnosti –Záchytná vaňa pod zásobníkom V 302.
4. Protokol o skúške vodotesnosti –Záchytná vaňa pod zásobníkom V 304.
5. Protokol z kontroly technického stavu dna a plášťa nádrže 18 V 551.
6. Protokol z kontroly technického stavu dna a plášťa nádrže 18 V 552.
7. Protokol z kontroly technického stavu dna a plášťa nádrže 18 V 553.
8. Protokol o skúške vodotesnosti –Záchytná vaňa pod zásobníkom 18 V 553.
9. Protokol o skúške vodotesnosti –Záchytná vaňa pod zásobníkom V 601.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami,

Podmienka č. 6.6

Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami z hľadiska ochrany vôd je prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi alebo pri ich skladovaní nevnikli do podlažia, kanalizácie, alebo do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia skontrolovala protokoly z kontroly technického stavu dna a plášťa nádrží 18 V551 a 18 V 552, v ktorých je uskladnená kvapalná síra. Obe nádrže skúške vyhoveľi. Nádrže sa nachádzajú v záchytnej vani, avšak únik síry do podlažia nie je možný ani z fyzikálneho hľadiska- síra sa v zásobníkoch udržiava zahriata nad 120°C aby bola kvapalná. Pri prípadnom úniku síry z nádrže a poklesu jej teploty pod 115°C začína okamžite tuhnuť.

Inšpekcia skontrolovala aj protokoly týkajúce sa tesnosti záchytnej vane pod zásobníkom slopu V 302, záchytnej vane V- 304 pod zásobníkom regenerovaného MDEA a záchytnej vane V-601 pod zásobníkom na regenerovanú H_2SO_4 . Všetky spomínané záchytné vane vyhoveli. Nádrže v nich umiestnené boli inšpekciou vizuálne skontrolované na mieste, pričom nevykazovali stopy po úniku látok v nich uskladnených. Skontrolované boli aj protokoly technického stavu dna a plášťa nádrže 18 V 553 na čerstvý MDEA a taktiež protokol z tesnosti jej záchytnej vane. Oba protokoly boli so záverom „VYHOVUJE“.

D. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podmienka č. 6

Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Inšpekcia skontrolovala zhromažďovacie miesto odpadov. Priestor bol oplotený, uzamknutý, betónová plocha bola vyspádovaná do chemickej kanalizácie. V priestore zhromaždiska odpadov sa nachádzali uzatvárateľné kontajnery, v ktorých sa zhromažďoval odpad „N“ kat. č. 17 02 04, 15 02 02, a odpad „O“ kat. č. 16 03 04. Okrem toho sa na zhromaždisku nachádzali odpady „N“ kat. č. 15 01 04, 17 04 05, 17 06 03 a odpad „O“ kat. č. 17 02 01. Druhy nebezpečného odpadu uložené v priestore zhromaždiska odpadu korešpondovali so zoznamom odpadov uvedeným v rozhodnutí Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Inšpekcia skontrolovala taktiež sklad olejov. Nachádzal sa tu kovový uzamykateľný kontajner s dvojitém dnom. Vizuálnou kontrolou vnútra kontajnera a jeho okolia inšpekcia nezistila únik olejov mimo priestor kontajnera.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č. 6.6
2. Podmienka č. 6

Nedodržané

1. Kliknutím zadáte text.
2. -

Čiastočne dodržané

1. -

2. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

2. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Prevádzkovateľ dodržal kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 1.3.2006.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494


.....

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574


.....

