

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6486-30137/37/2018/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 45/2018

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 494

Telefón: 02 582 82 407

Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483

Telefón: 02 582 82 441

Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: SLOVNAFT, a.s.

Adresa sídla: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

Kontrola oznámená: 26.06.2018 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca: Ing. Mária Bielik Marettová Funkcia: špecialista HSE

Telefón: 02/4055 7703

Elektronická adresa: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Mária Bielik Marettová - špecialista OŽP

Ing. Peter Guliš – Slovnaft, špecialista OŽP (ochrana vôd)

Ing. Karol Dolák - pracovník prevádzky

Ing. Matúš Bodnár- pracovník prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba Eurodieselu 2005

Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Variabilný symbol: 720 120 203

Integrované povolenie: 588/OIPK/04-Ba/720120203

Vydané: 20.4.2004

Právoplatné: 6.5.2004

Projektovaná kapacita: 245 t.h⁻¹ ropných frakcií s vyšším obsahom síry a aromatických uhlíkovodíkov

Kategória:

1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 4.5.2006 – 14.7.2016

Kontrolované obdobie: 15.7.2016 – 12.7.2018

Začatie kontroly: 12.7.2018

Prvé miestne zisťovanie: 12.7.2018

Vypracovanie správy: 10.9.2018

Doručenie správy: Deň prevzatia elektronickej zásielky

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 588/OIPK/04-Ba/720120203 zo dňa 20.4.2004.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke prebiehal výrobný proces.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 588/OIPK/04-Ba/720120203 zo dňa 20.4.2004 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
3. Správy z odbornej prehliadky/skúšky tlakového zariadenia pre procesné nádrže č. 65 H-701 až 703, č. 65 H-707, č. 65 H-710 až 711, č. 65 H-713, č. 65 H-717 až 118 a č. H-758 X

J. Kontrolné zistenia

Všeobecné podmienky. Podmienka č. 1.2

Prevádzkovateľ je v rámci vnútornej kontroly v prevádzke povinný:

- vykonávať opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä použitím najlepších dostupných techník a znemožňovať významnejšie znečistenie z prevádzky
- vykonávať opatrenia na prevenciu havárie a v prípade jej vzniku vykonať opatrenia, obmedzujúce jej následky

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na prevádzke sa suroviny, medziprodukty, produkty a pomocné látky (kyselina sírová, hydroxid sodný) neskladujú. Potrebné suroviny a pomocné látky sú privádzané podľa aktuálnej potreby výroby do procesných nádrží potrubnými rozvodmi a výrobky, resp. medziprodukty sú odvádzané tiež potrubnými systémami. Katalyzátory, mazacie oleje a plastické mazivá sa skladujú v centrálnom sklade chemikálií, olejov a mazív v dodávateľských obaloch. Sklady sú lokalizované mimo areálu umiestnenia prevádzky. V prevádzke sa nachádzajú iba procesné nádrže. Pod celou prevádzkou je betónová izolačná vaňa vyplnená štrkom, ktorej úlohou je zabrániť prestupu znečisťujúcich a nebezpečných látok z priestoru prevádzky do podlažia. Prípadný priesak kvapalín do priestoru vane je odvedený do chemickej kanalizácie. Inšpekcia skontrolovala aj časť správ z odbornej prehliadky/skúšky tlakového zariadenia- procesnej nádrže. Všetky procesné nádrže vyhoveli.

V priestore prevádzky sa nachádza zberný bazén odpadových vôd, ktorého súčasťou je zberač oleja. Po oddelení väčšej časti oleja je voda prečerpávaná na MCHB ČOV na bol 126.

4. Tvorba odpadov : minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie. podmienka č. 4.2

So vznikajúcimi odpadmi je prevádzkovateľ povinný nakladať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o odpadoch).

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V prevádzke sa nachádza miesto na zhromažďovanie odpadov, bol tu uložený odpad s katalógovým číslom 17 04 02, 17 04 05, 17 06 03, 17 02 01 a 17 01 04. Nebezpečný odpad bol uložený v dvoch uzatvárateľných veľkokapacitných kontajneroch, konkrétne sa jednalo o odpad 17 02 04 a 15 02 02. Oba tieto odpady sa nachádzajú v Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Celý priestor zhromaždiska odpadov bol oplotený, povrch bol vybetónovaný, vyspádovaný do chemickej kanalizácie.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č. 1.2
2. Podmienka č. 4.2

Nedodržané

1. Kliknutím zadáte text.
2. -

Čiastočne dodržané

1. -
2. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Prevádzkovateľ dodržal kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 588/OIPK/04-Ba/720120203 zo dňa 20.4.2004.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494



Za SIŽP:

Ing. Marta Škrabáková

Číslo preukazu: 483

