

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4891-14406/37/2018/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 17/2018 -P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 494
Telefón: 02 582 82 407
Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 565
Telefón: 02 582 82 412
Elektronická adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Technické služby Senica, a.s.
Adresa sídla: Železničná 465, 905 01 Senica
IČO: 36228443
Kontrola oznámená: 02.03.2018 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca: Ing. Marián Fojtlín Funkcia: vedúci divízie komunálnych prác
Elektronická adresa: mfojtlin@tssenica.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica
Adresa prevádzky: 906 32, Jablonica 880
Variabilný symbol: 370430104
Integrované povolenie: 527/OIPK-092/05-Mz/3 70430104
Vydané: 1.2.2005
Právoplatné: 1.3.2005
Projektovaná kapacita: zneškodňovanie odpadov skládkovaním o objeme 494 784 m³ v ročnom množstve 20 000 t, do max. výšky zneškodňovaného odpadu 256 m n.m..

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 21.9.2016
Kontrolované obdobie: 1.1.2016 – 31.12.2017
Začatie kontroly: 6.3.2018
Prvé miestne zisťovanie: 6.3.2018
Vypracovanie správy: 2.5.2018
Doručenie správy: podľa doručenky z elektronického podania

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 527/OIPK-092/05-Mz/3 70430104 zo dňa 1.2.2005.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke prebiehalo skládkovanie odpadu.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku č. 527/OIPK-092/05-Mz/3 70430104 zo dňa 1.2.2005 v znení neskorších zmien
2. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016 a 2017
3. Topografia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný –Jablonica, rok 2017
4. Prepočet nákladov na uzavretie , rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí, september 2015
5. Výpočet finančnej účelovej rezervy na rok 2017 a 2018
6. Informácia k pohybu na účte ÚFR poskytnutá Ing. Fojtlínom
7. Výpisy z účtu TB (Tatrabanka), 01/16 – 04/16
8. Výpisy z účtu ČSOB, 04/2016, 2017
9. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11. Údaje v tvare:

R	Množstvo odpadov zneškodnených na skládke podľa koncoročných hlásení úrok	Koeficient zhutnenia U/m^3	Q - množstvo uložených odpadov m^3/rok	Koeficient použitý pri výpočte zohľadňujúci CPI	A $€/m^3$	Množstvo finančných prostriedkov odvedených na účet „ÚFR“ v € za kalendárny rok podľa predložených výpisov z účtu	ÚFR vypočítaná podľa PD XXX XXX pôvodná, alebo zmenená, ak sa PD v rokoch 2016 alebo 2017 aktualizovala	s nákladmi na údržbu a monitorovanie (30/50 rokov) po uzavretí skládky	Čerpanie z účtu „ÚFR“ v €	Zostatok na účte „ÚFR“ v €
2016										
2017										

J. Kontrolné zistenia

Podmienka č. 1

Všeobecné podmienky. 1.8. Prevádzkovateľ skládky musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas prevádzky skládky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

Zistený stav **Nedodržaná**
 Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi bola rozhodnutím č. 8274-5020/37/2016/Zál/370430104/Z5 zo dňa

15.02.2016 navýšená celková kapacita skládky na 494 784 m³, inšpekcií však predložil prepočet nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie z roku 2015. Tento prepočet bol robený na pôvodnú kapacitu skládky (366 140 m³), a teda aj ročná výška finančnej účelovej je stále stanovená podľa pôvodnej kapacity skládky- odhadovaná suma odvodu je 28 822 €.

Na konci prevádzkovania musí byť podľa pôvodného prepočtu výška ÚFR 919 654,60 €, ku 31.12.2017 bolo na účte 356 793, 32 €, do konca prevádzkovania teda treba podľa pôvodného výpočtu vytvoriť 562 861,28 €. Pri odhadovanej životnosti skládky 15 rokov bude pri súčasnej výške odvodu chýbať zhruba 130 000 €.

Z vyššie uvedených dôvodov bude potrebné urobiť nový prepočet na aktuálne schválenú celkovú kapacitu skládky (494 784 m³) a prispôsobiť tomu výšku ročnej finančnej účelovej rezervy.

Inšpekcia taktiež zistila, že prevádzkovateľ používa zlý výpočet účelovej finančnej rezervy za jednotlivé roky, nakoľko robí výpočet na rok dopredu. Podľa zákona o odpadoch sa ročná výška prostriedkov účelovej finančnej rezervy odvádza do 31.01. nasledujúceho roka. Okrem toho vychádza z chybných údajov, keďže podľa predložených dokumentov pri výpočte každý rok používa inú hodnotu CNo (celkové náklady na uzavretie, rekultiváciu a monitoring). Táto hodnota je stále rovnaká, mení sa len pri schválení navýšenia celkovej kapacity skládky.

Inšpekcia kontrolou výpisov z bankových účtov zistila, že prevádzkovateľ nezabezpečil uplatnenie § 24 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky účelovej finančnej rezervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, ktoré sú viazané v prospech ministerstva v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktoré bude prostriedky účelovej finančnej rezervy každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov účelovej finančnej rezervy na účel uvedený v odseku 1.

že prevádzkovateľ vyberal rôzne sumy z účtu vytvoreného pre tvorbu ÚFR. Tieto prostriedky boli použité na rôzne účely (finančná zábezpeka pre účasť na verejnom obstarávaní, úhrad odvodov a daní, úhrada miezd). Napriek tomu, že následne boli chýbajúce prostriedky na účet vrátené, porušil tým § 24 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch -

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.

Prevádzkovateľ 08.12.2017 vybral sumu 106 291,36 € z dôvodu nadmerného vkladu. S prostriedkami ÚFR môže prevádzkovateľ manipulovať len na základe vydaného súhlasu- § 24 ods.5 a ods.6 zákona č. 79/2015 o odpadoch. Takýto súhlas prevádzkovateľovi inšpekciou vydaný nebol.

Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. č. 527/OIPK-092/05-Mz/3 70430104 zo dňa 1.2.2005 v znení neskorších zmien bolo zistené, že:

- prevádzkovateľ viedol ÚFR na bežnom účte bez jeho viazanosti na vydanie príslušného potvrdenia,
- prevádzkovateľ čerpal finančné prostriedky ÚFR,
- k čerpaniu ÚFR prevádzkovateľ inšpekcii nepredložil príslušné potvrdenia o povolení čerpať prostriedky ÚFR od inšpekcie,
- pri výpočte ÚFR prevádzkovateľ použil nesprávne údaje (napr. hodnotu CNo),
- suma ročnej výšky finančnej účelovej rezervy je nepostačujúca na vytvorenie projektovanej ÚFR
- po schválení navýšenia celkovej kapacity skládky nebol urobený nový prepočet nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu

písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

K. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494



Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 565



Za prevádzkovateľa:

Ing. Marián Fojtlín

Funkcia: vedúci divízie
komunálnych prác



