

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6483-23777/37/2018/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 32/2018

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 494
Telefón: 02 582 82 407
Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574
Telefón: 02 582 82 412
Elektronická adresa: csaba.hegedus@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: SLOVNAFT, a.s.
Adresa sídla: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832
Kontrola oznámená: 02.05.2018 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Mária Bielik Marettová Funkcia: špecialista HSE

Telefón: 02/4055 7703
Elektronická adresa: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Mária Bielik Maretová - špecialista OŽP
Ing. Peter Guliš – Slovnaft, špecialista OŽP (ochrana vôd)
Ing. Vladimír Oleríny- pracovník prevádzky
Ing. Vladimír Mihál- pracovník prevádzky
Ing. František Bodič- pracovník prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Hydrokrak
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370 120 905
Integrované povolenie: 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905
Vydané: 28.6.2006
Právoplatné: 17.7.2006

Projektovaná kapacita: Projektovaná výrobná kapacita jednotlivých VJ je 1 646 880 t.rok⁻¹ spracovanej suroviny (KHK-VD), a 31 000 t.rok⁻¹ čistého vodíka (KHK-VV) a 1 147 560 t.rok⁻¹ spracovanej suroviny (KHK-ŠJ). Kapacita CC6 je 4600 m³.hod⁻¹ (resp. 40 296 000 t.rok⁻¹) cirkulačnej vody.

Kategória:

1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 08.03.2018 - podnet
Kontrolované obdobie: 19.5.2016 – 17.5.2018
Začatie kontroly: 17.5.2018
Prvé miestne zisťovanie: 17.5.2018
Vypracovanie správy: 13.7.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia elektronickej zásielky

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.6.2006.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke prebiehal výrobný proces.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.6.2006 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
3. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane VJ P4 H103.201, H103.203, H171
4. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane H103.121,122
5. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane H101.109
6. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane C103.101
7. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane C103.102
8. Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane C103.103
9. Protokol o vykonaní tesnostnej skúšky nádrže H103.201
10. Protokol o vykonaní tesnostnej skúšky nádrže H103.203
11. Protokol o vykonaní tesnostnej skúšky nádrže H103.1901

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami,

Podmienka č. 5.3

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nachádzajú nasledovné nádrže:

Nádrž H-103.1901/skladovacia, objem 1360 m³

Nádrž H-103.1902/skladovacia, objem 270 m³ -v súčasnosti sa nepoužíva.

Nádrž H101.101/procesná, objem 195,3 m³

Nádrž H101.109/procesná, objem 10,84 m³

a medzinádrže:

H103.201/skladovacia, objem 2500 m³

H103.203/skladovacia, objem 800 m³

Inšpekcia vizuálne skontrolovala uvedené nádrže a záchytné vane pod nimi. Nádrže nevykazovali známky úniku nebezpečných látok, taktiež záchytné vane boli suché, bez

známok predchádzajúceho úniku. Podľa predložených protokolov o skúške tesnosti skladovacích nádrží, všetky nádrže skúške vyhoveli. Podľa protokolov o skúške vodotesnosti záchytných vaní všetky kontrolované záchytné vane skúške vyhoveli.

D. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podmienka č.3

Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Inšpekcia skontrolovala zhromažďovacie miesto na nebezpečný odpad. Priestor zhromaždiska bol oplotený a označený. Areál zhromaždiska odpadu mal betónové obrúbenie a bol vyspádovaný do chemickej kanalizácie. Kovový odpad bol uložený v kontajnery, v dvoch uzavretých kontajneroch bol odpad s katalógovým číslom 17 02 04 a 17 06 03. V prevádzke sa nachádzalo aj druhé zhromaždisko odpadov, kde boli prázdne obaly (sudy) z nebezpečných/znečisťujúcich látok. Aj toto zhromaždisko bolo oplotené a vyspádované do chemickej kanalizácie.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č.- 5.3
2. Podmienka č. 3

Nedodržané

1. Kliknutím zadáte text.
2. -

Čiastočne dodržané

1. -
2. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Prevádzkovateľ dodržal kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.6.2006 .

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494



Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574



