

Číslo: 9027-40249/2018/770470104/Koz

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 35/2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 13 zákona o IPKZ v súvislosti s definitívnym ukončením prevádzky ako podklad pre konanie podľa § 29 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521

Telefón: 041 507 51 20

Elektronická adresa: rozalia.kozackova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Andrea Šumichrastová Číslo preukazu: 490

Telefón: 041 507 51 10

Elektronická adresa: andrea.sumichrastova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -

Adresa: -

Zástupca: - Funkcia: -

Telefón: -

Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: HYZA, a.s.
Adresa sídla: Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
IČO: 31 562 540
Kontrola oznámená: 14.06.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Peter Krajčík Funkcia: vedúci útvaru techniky
Telefón: 0918 609179
Elektronická adresa: peter.krajcik@hyza.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: HYZA a.s. Žilina – bitúnok s kapacitou väčšou ako 50 t za deň
Adresa prevádzky: Košická cesta, 010 48 Žilina
Variabilný symbol: 770470104
Integrované povolenie: 2006/48/770470104/11-Pt
Vydané: 14.2.2006
Právoplatné: 8.3.2006
Projektovaná kapacita: 90 t/deň
Kategória:

6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 1.1.2012 – 31.12.2014
Posledná kontrola: 20.1.2015 – 24.3.2015
Kontrolované obdobie: 25.6.2015 – 25.6.2018
Začatie kontroly: 14.6.2018
Prvé miestne zisťovanie: 15.11.2018
Vypracovanie správy: 22.11.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	72
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	Nie		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie plnenia podmienok integrovaného povolenia určených v súvislosti s definitívnym ukončením činností v prevádzke a plnenia povinností ustanovených v § 28 a § 26 ods. 3 a 4 zákona o IPKZ.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 25.06.2018 bola v rámci integrovaného konania o zrušení integrovaného povolenia vykonaná obhliadka prevádzky HYZA a.s. Žilina – bitúnok prevádzkovateľa HYZA, a.s.,

Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany. Pri obhliadke bol skontrolovaný stav výrobných hál a celého areálu prevádzky. Obhliadkou bolo zistené, že všetky priestory prevádzky v rátane kotolne sú v súčasnosti mimo prevádzky, okrem mraziarenskeho skladu, ktorý je v nájme externej spoločnosti. Hlavný ventil prívodu plynu do parnej kotolne bol uzatvorený a zaplombovaný. Elektrická energia je v prevádzke využívaná pre potreby administratívy, podnikovej predajne a pre chladiarensky sklad v prenájme. Pravidelné monitorovanie priestorov vykonáva správca areálu. Celý areál prevádzky je strážený súkromnou strážnou službou.

Pri obhliadke boli zistené nasledovné skutočnosti:

V priestoroch prevádzky sa nachádzali časti výrobných liniek, pracovné nerezové stoly, odpady po demontovaní výrobných liniek a stenových priečok. V sklade MTZ je naďalej skladovaný nadbytočný majetok (prázdne obaly, fólie, náhradné diely zariadení, atď.) V samostatnom uzamykateľnom sklade čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa nachádzalo v plastových bandaskách a sudoch umiestnených na drevených paletách značné množstvo dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. V práci sa nachádzala jedna pračka a väčšie množstvo vyčistených ochranných pracovných odevov. Na betónovej prekrytej ploche za prevádzkovou halou sa nachádzali zhromaždené drevené palety, plastové debničky a 6 ks. big-bagov naplnených odpadom z plastu (obaly a odrezky z fólie). V zadnej časti areálu prevádzky sa nachádzala plechová zastrešená konštrukcia uzatvorená bránami s pletiva rozdelená na viac sekcií. V sekcii „Zhromaždisko nebezpečných odpadov“ sa nachádzali zhromaždené nebezpečné odpady: odpadové oleje, autobatérie, žiarivky kovové boxy. V ďalších sekciách sa nachádzal sklad rôznych odpadov (papierové odpady, plasty, pneumatiky, rôzne prázdne obaly atď.) a materiálu (zdemontované časti liniek a iný materiál). V ďalšom uzamykateľnom sklade sa nachádzal rôzny už nepotrebný materiál (starý nábytok, nefunkčné chladničky a mrazničky a iný materiál). Zariadenie na predčistenie priemyselných odpadových vôd z prevádzky (lapač tukov) bol mimo prevádzky, ale v nádrži sa nachádzala neidentifikovateľná kvapalina, nakoľko otvor lapača tukov bol otvorený a nebol nijakým spôsobom zabezpečený proti pádu osôb alebo vecí a poveternostným vplyvom (prívalovým dažďom). Nádrž na opotrebovaný olej bola otvorená a nachádzala sa v nej tmavá kvapalina.

Na základe uvedených zistení inšpekcia prerušila konanie o zrušení integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5410-23057/2018/Koz/770470104/ZR zo dňa 10.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2018. Inšpekcia prerušila konanie na 60 dní, počas ktorých prevádzkovateľ vykoná nápravu zisteného stavu (vypratanie odpadov a nepotrebného materiálu z prevádzkových priestorov, skladov, areálu) a dodá inšpekcii doklady svedčiace o ich odovzdaní, odpredaji resp. dodá zoznam prístrojov, zariadení a jestvujúceho majetku zostávajúceho v prevádzkových priestoroch a v areáli prevádzky.

Prevádzkovateľ dňa 09.11.2018 e-mailom oznámil inšpekcii odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Inšpekcia vykonala kontrolu prevádzky dňa 15.11.2018 za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa. Vykonanou kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:

V čase kontroly bola v prevádzke vykonávaná revízia elektrických rozvodov externou firmou. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady o odovzdaní nebezpečných odpadov na zhodnotenie resp. zneškodnenie spoločnosti HGM Žilina, s.r.o. (sprievodné listy nebezpečných odpadov), o odovzdaní ostatného odpadu spoločnosti KAMETAL s.r.o., Žilina (vážny lístok zo dňa 29.10.2018), zoznam zostávajúceho majetku a evidenčné listy

odovzdaných odpadov katal. č. 13 02 05, 5 01 10, 16 02 11, 16 10 01 a 20 01 23. Prevádzkové priestory boli vyčistené a nachádzali sa tu len časti výrobných liniek uvedené v zozname zostávajúceho majetku a nové kartónové obaly uložené na paletách. Sklad MTZ a sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov boli prázdne. Priestory pracovne boli vyčistené a nachádzala sa tam len pračka a prázdne regále. V sklade materiálu sa nachádzal pomocný materiál, ktorý si prevádzkovateľ zatiaľ ponecháva. Podľa vyhlásenia zástupcu prevádzkovateľa v prípade predaja prevádzky bude tento materiál spolu s prebytočným majetkom prevezený do priestorov materskej spoločnosti. Priestor za prevádzkou bol vyčistený bez známkov odpadov. Zariadenie na predčistenie priemyselných odpadových vôd z prevádzky (lapač tukov) bol mimo prevádzky a otvor lapača tukov bol uzatvorený. Nádrž na opotrebovaný olej bola odstránená. V uzamykateľnom sklade sa nachádzal starý nábytok a iný materiál. V plechovej zastrešenej konštrukcii umiestnenej v zadnej časti areálu prevádzky sa nachádzal v jednotlivých sekciách iba nepotrebný prebytočný majetok. V sekcii „Zhromaždisko nebezpečných odpadov“ sa nachádzali zhromaždené nebezpečné odpady: odpadové oleje, autobatérie a žiarivky, ktoré prevádzkovateľ do obhliadky nestihol odovzdať. Pri kontrole predložil objednávku na odvoz a odovzdanie predmetného nebezpečného odpadu spoločnosti HGM Žilina, s.r.o. Zástupca prevádzkovateľa oznámil inšpekcii, že v prípade ak by v budúcnosti vznikli pri vykonávaní údržby prevádzkových priestorov a servisných prác nebezpečné odpady, tieto bude zhromažďovať v sklade nebezpečných odpadov len nevyhnutný čas pred ich odovzdaním oprávnenej organizácii.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2006/48/770470104/11-Pt zo dňa 14.2.2006 v znení neskorších zmien.
2. Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 1/2015/Žer/Z.
3. Správa o ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti.
4. Kúpne zmluvy, faktúry, servisné výkazy, zápisy o asanácii amoniaku, olejov, protokol o odbere odpadov.
5. Sprievodné listy nebezpečných odpadov a vážne lístky odovzdaných odpadov.
6. Evidenčné listy odpadov.
7. Rozhodnutie o prerušení konania č. 5410-23057/2018/Koz/770470104/ZR zo dňa 10.07.2018, právoplatné dňa 17.07.2018.
8. Žiadosť prevádzkovateľa o predĺženie termínu prerušenia konania zo dňa 28.09.2018, prijatá na inšpekcii dňa 01.10.2018.
9. Oznámenie prevádzkovateľa o odstránení kontrolou zistených nedostatkov zo dňa 09.11.2018.
10. Zoznam zostávajúceho majetku.
11. Fotodokumentácia zo dňa 25.06.2018 a 15.11.2018.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka K.1.

K.1. V prípade ukončenia činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť zámer inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii oznámenie o ukončení činnosti zo dňa 14.05.2018, prijatú na inšpekcii dňa 21.05.2018 pod č. 16475/2018.

2. Podmienka K.2.

K.2. Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od nahlásenia zámeru.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii dňa 13.06.2018 správu o ukončení činnosti prevádzky, v ktorej uviedol prijaté opatrenia na vylúčenie rizík znečisťovania prevádzky po ukončení prevádzky.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia preverila stav v prevádzke z hľadiska súčasného charakteru výroby a zistila, že odstavením činnosti ku dňu 30.11.2010 s následným demontovaním a odvezením technológie výroby a s ňou súvisiacich zariadení v rokoch 2010 až 2018 došlo k zániku prevádzky.

M. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková

.....

Za SIŽP: Ing. Andrea Šumichrastová

.....