

Číslo: 7188-28429/2018/770330104/Koz

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 40/2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521

Telefón: 041 507 51 20

Elektronická adresa: rozalia.kozackova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114

Telefón: 041 507 51 16

Elektronická adresa: marta.martincekova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -

Adresa: -

Zástupca: - Funkcia: -

Telefón: -

Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Mondi SCP, a.s.

Adresa sídla: Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17

IČO: 31 637 051

Kontrola oznámená: Ing. Jaššová Spôsob: Telefonicky

Zástupca:	Marián Blažek	Funkcia:	vedúci výroby
Telefón:	0910555652		
Elektronická adresa:	marian.blazek@mondigroup.com		
Zástupca:	Ing. Jana Hadačová	Funkcia:	špecialista odpady odd. ŽP
Telefón:	0910 555 485		
Elektronická adresa:	jana.hadacova@mondigroup.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP: RE Energie
Adresa prevádzky: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Variabilný symbol: 770330104
Integrované povolenie: 2667/770330104/720/Ži
Vydané: 5.9.2005
Právoplatné: 27.9.2005
Projektovaná kapacita: PPZ1: Menovitý tepelný príkon: - plynová turbína PT1- 47,414 MW, - spalínový kotol SK1- 60 MW SK2: - kotol SK2- 49,50 MW
Kategória:
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

E. Časová os

Rozhodnutie č.: 61-1093/2017/Pat/770330104/O2.
Zo dňa: 18.1.2017
Opatrenia vyplynuli z EK č.: 43/2016
Ktorá sa konala v dňoch: 25.10.2016 – 12.12.2016
Kontrolované obdobie: 25.10.2016 – 10.8.2018
Začatie kontroly: 7.8.2018
Prvé miestne zisťovanie: 10.8.2018
Vypracovanie správy: 23.8.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	3
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	Nie		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola zameraná na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri kontrole dňa 10.08.2018 bola vykonaná fyzická obhliadka plnenia nápravných opatrení udelených rozhodnutím č. 61-1093/2017/Pat/770330104/O2 zo dňa 18.1.2017. Boli skontrolované priestory prevádzky RE Energie – priestor havarijnej vane stáčacieho miesta

chemikálií, schodisko a prekryté koľajisko v čerpacej stanici chemikálií a skladovacie zásobníky chemikálií v CHÚV.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 5.9.2005 v znení jeho neskorších zmien
2. Rozhodnutie o uložení nápravných opatrení č. 61-1093/2017/Pat/770330104/O2 zo dňa 18.01.2018
3. Vykonanie nápravných opatrení zo dňa 12.12.2017, prijaté na inšpekcii dňa 15.12.2017
4. Ohlásenie vzniku a nakladaní s odpadmi za rok 2016 a 2017
5. Doklad o vykonaní opravy firmou FRATAJ, s.r.o., Liptovská Štiavnica (dodací list zo dňa 15.11.2016)
6. Servisný protokol č. SP 17203 o kontrole ultrazvukových meračov výšky hladín zásobníkov chemikálií HCl, FeCl a NaOH, vydaný TRANSCOM Services, Bratislava, zo dňa 22.11.2017
7. Fotodokumentácia zo dňa 10.08.2018

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č.1

Čistiť priestor havarijnej vane stáčacieho miesta chemikálií od mechanických nečistôt.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal v roku 2017 inšpekcii správu o vykonaní nápravného opatrenia, ktorej prílohou bola fotodokumentácia vyčistenej havarijnej vane stáčacieho miesta chemikálií. Nakoľko povrch havarijnej vane už vykazoval známky mierneho opotrebovania zaradil jej opravu do investičnej činnosti na rok 2018. V priebehu kontroly dňa 10.08.2018 bola externou spoločnosťou vykonávaná oprava celého povrchu priestoru havarijnej vane stáčacieho miesta chemikálií. Prevádzkovateľ po ukončení opravných prác vykoná nové skúšky tesnosti havarijnej vane a o výsledku skúšok bude informovať inšpekciu. Podľa vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa do času ukončenia prác a kladných skúšok tesnosti nebude predmetné stáčacie miesto používať.

2. Opatrenie č.2

Vykonať udržiavacie práce na schodisku a prekrytom koľajisku v čerpacej stanici chemikálií a na stenách havarijnej nádrže.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Obhliadkou schodiska, prekrytého koľajiska a stien havarijnej nádrže neboli zistené žiadne poškodenia a závady. Priestor bol čistý a udržiavaný. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklad o vykonaní opravy firmou FRATAJ, s.r.o., Liptovská Štiavnica (dodací list zo dňa 15.11.2016). Podľa vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa vykonávajú pravidelné kontroly a údržbu počas celého roka.

3. Opatrenie č.3

Pri najbližšej celozávodnej odstávke na skladovacích zásobníkoch chemikálií v CHÚV demontovať senzor na nádrži HCl, skontrolovať vizuálne jeho stav, odstrániť prípadné nánosy, alebo ho vymeniť za nový.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Obhliadkou skladovacích zásobníkov chemikálií v CHÚV bolo zistené, že prevádzkovateľ senzor na nádrži HCl vymenil za nový a pri kontrole predložil servisný protokol č. SP 17203 o kontrole ultrazvukových meračov výšky hladín zásobníkov chemikálií HCl, FeCl a NaOH vydaný TRANSCOM services, Bratislava, zo dňa 22.11.2017.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Prevádzkovateľ vykonal nápravné opatrenia uložené rozhodnutím o uložení nápravných opatrení č. 61-1093/2017/Pat/770330104/O2 zo dňa 18.01.2018 v celom rozsahu.

M. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková

.....

Za SIŽP: Ing. Marta Martinčeková

.....