SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7190-29949/2018/770760208/Koz

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 42/2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	**Nie**
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521
Telefón:	041 507 51 20
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Marta MartinčekováČíslo preukazu: 114
Telefón:	041 507 51 16 1
Elektronická adresa:	marta.martincekova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	ENVICONSULT spol. s r.o.
Adresa:	Obežná 7, 010 08 Žilina
Zástupca:	Jaroslava Cvinčeková Funkcia: enviro konzulant
Telefón:	0911 566 130
Elektronická adresa:	cvincekova@enviconzult.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	SHT, s.r.o.		
Adresa sídla:	Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina		
IČO:	36 771 180		
Kontrola oznámená:	Mgr.Petra Jarotová	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Jae Hyun Park	Funkcia:	konateľ
Telefón:	0911356300		
Elektronická adresa:	jhpark@ihantal.com		
Zástupca:	Mgr. Petra Jarotová	Funkcia:	asistentka
Telefón:	0904484336, 041 5158 703		
Elektronická adresa:	sht.petra.jarotova@gmail.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Centrum povrchových úprav
Adresa prevádzky:	MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
Variabilný symbol:	770760208
Integrované povolenie:	5786-26589/2008/Mar/770760208
Vydané:	7.8.2008
Právoplatné:	2.9.2008

Projektovaná kapacita:

- maximálna plocha povrchovo upravených dielov: 1 949 000 m^2/rok; 6 496 m^2/deň; 406 m^2/hod.
- čistiareň odpadových vôd: - 11 830 m^3 vyčistenej vody za rok; 40 m^3/deň – vody z RDC; 10 m^3/deň – vody z lakovne Mobis Slovakia, s.r.o.; 1,74 l/s.

Prevádzková doba : - linka povrchových úprav: dvojzmenná (16 pracovných hodín/deň), 300 dní v roku, 4800 pracovných hodín /rok, - čistiareň odpadových vôd: dvojzmenná (16 pracovných hodín/deň), 300 dní v roku, 4800 pracovných hodín /rok.

Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	1.1.2015 – 13.10.2016
Posledná kontrola:	13.10.2016 – 9.12.2016
Kontrolované obdobie:	13.10.2016 – 16.8.2018
Začatie kontroly:	8.8.2018
Prvé miestne zisťovanie:	16.8.2018
Vypracovanie správy:	7.9.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	24
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		

Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na kontrolu dodržiavania podmienok povolenia prevádzky súvisiacich s nakladaním s odpadmi. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 16.08.2018 bola vykonaná fyzická obhliadka priestorov prevádzky „Centrum povrchových úprav" – linka na povrchovú úpravu kovov, sklad farieb a chemikálií, čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV) a výrobne demineralizovanej vody. Všetky kontrolované priestory boli čisté a udržiavané. V sklade farieb a chemikálií sa nachádzali KBU skladovaných materiálov a nádoby do ktorých sa zhromažďovali nebezpečné odpady boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. V sklade sa nachádzala havarijná sada pre prípad úniku škodlivých látok, schválený skladový poriadok a havarijný plán. Pri kontrole boli skontrolované aj opatrenia, ktoré mal prevádzkovateľ vykonať na základe iných zistení uvedených v správe z environmentálnej kontroly č. 34/2016, zo dňa 24.08.2018.
Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii zmenu sídla spoločnosti z Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto na nové sídlo „Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina".

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 7.8.2008v znení jeho neskorších zmien.
2. Oznámenie o zmene sídla spoločnosti, zo dňa 09.08.2018.
3. Vyjadrenie konateľa spoločnosti k pripomienkam z environmentálnej kontroly č. 34/2016, zo dňa 24.08.2018.
4. Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2016/026556-002/Slt o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov, vydané Okresným úradom Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 27.06.2016 a jeho zmena č. OU-ZA-OSZP3-2018/006476-002/Slt zo dňa 03.01.2018.
5. Množstvo povrchovo upravených dielov v m^2 za obdobie roku 2016 a 2017.
6. Ohlásenie vzniku a nakladaní s odpadmi za rok 2016 a 2017
7. Evidenčné listy odpadov za rok 2016 , 2017 a 2018
8. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
9. Zmluva s odberateľom odpadov FCC Slovensko, s.r.o., Zohor a jej dodatky.
10. Potvrdenie obce Gbeľany – súhlasné stanovisku ku vývozu KO a DSO
11. Fotodokumentácia zo dňa 16.08.2018

J. Kontrolné zistenia

Kontrola ďalších zistení uvedených v environmentálnej správe č. 34/2016:

1. Prevádzkovateľ nemá podľa § 8 zákona o IPKZ schválenú východiskovú správu.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil východiskovú správu z 05.08.2013 vypracovanú ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina, ktorú nepredložil inšpekcii na schválenie. Podľa vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa predmetnú správu predloží inšpekcii na schválenie pri najbližšej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

2. Opis prevádzky uvedený v integrovanom povolení nie je (v niektorých prípadoch – napr. popis skladu chemikálií) jednoznačný a nezodpovedá reálnej situácii v prevádzke.
Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ do začatia kontroly nepožiadal o zmenu opisu prevádzky v súvislosti so skutočnosťami zistenými pri kontrole vykonanej inšpekciou v roku 2016. Podľa vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa o zmenu opisu prevádzky požiada pri najbližšej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

3. V mieste prechodu zo skladu chemikálii na chodbu prevádzky, nie je priestor skladu chemikálií vymedzený a prípadné úniky nad kapacitu zbernej nádrže v sklade chemikálií (0,0108 m^3) by mohli vytiecť na chodbu v prevádzke, čo je z hľadiska bezpečnosti v prevádzke nevyhovujúce.
Vytečenie skladovaných znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory nehrozí, nakoľko je podlaha skladu chemikálií oproti vonkajšiemu terénu znížená -cca 15 cm a celý priestor linky (aj sklad chemikálií) je umiestnený v záchytnej havarijnej nádrži, so 4 zbernými (prečerpávacími) nádržami o objeme 4 x 1,00 m^3. Zberná nádrž na prečerpávanie prípadných únikov je umiestnená na chodbe pred skladom chemikálií.
Vzhľadom na túto skutočnosť je prevádzkovateľ povinný všetky znečisťujúce látky skladované v pôvodných obaloch v sklade chemikálii skladovať na záchytných havarijných vaničkách s min. kapacitou najväčšieho skladovaného obalu.
Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ do začatia kontroly nevykonal opatrenia na odstránenie stavu zisteného pri kontrole vykonanej inšpekciou v roku 2016. Podľa vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa vedenie spoločnosti rozhoduje o spôsobe zabezpečenia záchytných havarijných vaničiek. Do skladu chemikálií budú nainštalované do 31.12.2018.

Kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia:

1. Podmienka **Porovnanie skutočnej výroby s projektovanou kapacitou výroby**
Projektovaná kapacita:
- maximálna plocha povrchovo upravených dielov: 1 949 000 m^2/rok; 6 496 m^2/deň; 406 m^2/hod.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Množstvo povrchovo upravených dielov v m^2:

Rok	Skutočná plocha povrchovo upravených dielov m^2/rok	Skutočná plocha povrchovo upravených dielov m^2/deň	Skutočná plocha povrchovo upravených dielov m^2/hod
2016	1 528 104	5093,68	318,35
2017	1 433 942	4779,81	298,74

Prevádzkovateľ v roku 2016 a 2017 neprekročil projektovanú kapacitu povrchovo upravovaných dielov.

2. Podmienka **D.1.**

Prevádzkovateľovi pri činnosti v prevádzke vznikajú, prípadne môžu vznikať ako pôvodcovi nasledovné druhy odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č.7

tabuľka č.7

Katalógové číslo odpadu	**Názov odpadu**	**Kategória odpadu**	**Miesto vzniku odpadu**	**Spôsob nakladania s odpadom**	**Miesto zhromažďovania odpadov, obaly**
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	Sklad farieb a chemikálií 1ks oceľových 200 l sudov
11 01 08	Kaly z fosfátovania	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, 2ks oceľový 200 l sud
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* Recyklácia – R3	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* spaľovanie na pevnine – D10	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
13 08 02	Iné emulzie	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* fyz.chem. úpravu – D8	Sklad farieb a chemikálií 1ks oceľový 200 l sud
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadlá	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* R2-recyklácia rozpúšťadiel, D10 – spaľovanie na pevnine	Sklad farieb a chemikálií 1ks oceľový 200 l sud
15 01 04	Obaly z kovu	O	Centrum povrchových úprav	Z* Recyklácia R4	Sklad dielov
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	Sklad farieb a chemikálii, ČOV
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované NL	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	Sklad farieb a chemikálií 2ks oceľový 200 l sud
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (elektronický šrot s obsahom NL, nefunkčné žiarivky)	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* recykláciu– R4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud

16 05 06	Laboratórne chemikálie	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, PP plastová prepravka
16 06 01	Olovené akumulátory	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* recykláciu– R4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
16 06 02	Ni-Cd akumulátory	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* recykláciu– R4	ČOV, 1ks oceľový 200 l sud
19 08 06	Použité iónovýmenné živice	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* fyz.chem. úpravu – D8	Vzniknutý odpad je odvážaný priamo z miesta vzniku **
19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	NO	Centrum povrchovýc h úprav	Z* skládkovanie - D1	ČOV, Vstavaný oceľový 5m^3 – súčasť technológie
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	Centrum povrchovýc h úprav	Z* Skládko-vanie D1	Pred budovou v kontajneri

Z* - zhromažďovanie, odovzdanie na zhodnotenie, zneškodnenie oprávneným organizáciám

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Rozhodnutie OU-ZA-OSZP3-2016/026556-002/Slt o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov, vydané Okresným úradom Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 27.06.2016 a jeho zmena č. OU-ZA-OSZP3-2018/006476-002/Slt zo dňa 03.01.2018.

Prevádzkovateľovi vzniklo v roku 2016 štyri druhy povolených nebezpečných odpadov o celkovej hmotnosti 86,50 t, v roku 2017 päť druhov povolených nebezpečných odpadov o celkovej hmotnosti 58,44 t a v roku 2018 (do 31.07.2018) 4 druhy povolených nebezpečných odpadov o celkovej hmotnosti 1,310 t. Prevádzkovateľ má v povolení uvedené aj nebezpečné odpady, ktoré mu vznikajú len príležitostne (napr. pri väčšej údržbe zariadení a technologického zariadenia, resp. pri stavebných úpravách a údržbe). Prevádzkovateľ obsah prevádzkových náplní vaní na predúpravu dielcov pred nanášaním farby (odmasťovanie, aktivácia a fosfatizácia) v kontrolovanom období nemenil, nakoľko v pravidelných intervaloch sleduje ich kvalitu analytickými rozboromi a podľa potreby ich len dopĺňa novými roztokmi.

3. Podmienka **D.5.**

Viesť evidenciu všetkých druhov odpadov vznikajúcich v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o všetkých druhoch vznikajúcich odpadov na tlačivách predpísaných legislatívou v elektronickej forme, na každý odpad zvlášť, za jednotlivé roky.

4. Podmienka **D.6.**

Každá nádoba na zhromažďovanie odpadu musí byť označená.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka **D.7.**

Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady o odovzdávaní odpadov (sprievodné listy nebezpečných odpadov, faktúry), z ktorých jednoznačne vyplýva že všetky odpady odovzdáva spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. na základe zmluvy č. S080400550 a jej dodatkov, okrem odpadu katal. č. 17 04 05 železo a oceľ, ktoré prevádzkovateľ v kontrolovanom období odovzdával oprávnenej spoločnosti ŽP Eko Qelet, Martin.

6. Podmienka **D.8.**

Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ demineralizovanú vodu, ktorú používa na oplachovanie regeneruje vo vlastnej ČOV a po vyčistení ju znova používa na technologické účely. Odpadové kyslé a alkalické vody vznikajúce pri regenerácií náplní (anexu a katexu) na výrobu demineralizovanej vody sú využívané na úpravu pH v chemickom stupni ČOV.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Porovnanie skutočnej výroby s projektovanou kapacitou výroby
2. D.1., D.5., D.6., D.7., D.8.

Nedodržané v časti

1. Iné zistenie č. 1

Nedodržané

1. Iné zistenie č. 2
2. Iné zistenie č. 3

Nie je možné vyhodnotiť

1. Nie

Iné zistenia:

Pri kontrole ďalších zistení uvedených v environmentálnej správe č. 34/2016 bolo zistené, že prevádzkovateľ do začatia kontroly nevykonal opatrenia na odstránenie stavu zisteného pri kontrole vykonanej inšpekciou v roku 2016:

1. Nepredložil podľa § 8 zákona o IPKZ východiskovú správu na schválenie inšpekcii.
2. Nepodal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou opisu prevádzky.

3. Nezabezpečil v sklade chemikálií skladovanie tekutých znečisťujúcich látok na záchytných havarijných vaničkách s minimálnou kapacitou najväčšieho skladovaného obalu.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Na základe skutočností zistených pri kontrole ďalších zistení uvedených v environmentálnej správe č. 34/2016 inšpekcia nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521

.....

Za SIŽP: Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114

.....