



ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 59/2018/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 467
Telefón: 02 582 82 416
Elektronická adresa: csaba.hegedus@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:
Adresa:
Zástupca: Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
Adresa sídla: CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38
IČO: 00 214 973
Kontrola oznámená: Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Mgr. Dean Sobolík Funkcia: environmentálny
koordinátor, splnomocnená osoba
Telefón: 034 77 65 623
Elektronická adresa: dean.sobolic@sk.crh.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník
Adresa prevádzky: Rohožník 906 38
Variabilný symbol: 370840106
Integrované povolenie: 4467-8908/37/2008/Ver/370840106
Vydané: 24.9.2008
Právoplatné: 15.12.2008
Projektovaná kapacita: 4500 ton slinku/deň
Kategória:

3.1. a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 1.1.2017-19.10.2018
Začatie kontroly: 19.10.2018
Prvé miestne zisťovanie: 19.10.2018
Vypracovanie správy: 14.12.2018
Doručenie správy: 17.12.2018
Vypracovanie dodatku: -
Doručenie dodatku: -
Vypr. neopodstatnenosti: -
Dor. neopodstatnenosti: -
Prerokovanie správy: 19.12.2018

F. Prílohy zápisnice

Nie

1. -

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

1. Časť II., písm. A) bod č. 2,3,4,5,6, Časť II., písm. G) bod č. 4.4

Nedodržané:

2. Časť II., písm. G) bod č. 5

Podľa prílohy č. 5 STPP a TOO č. OVZ-04.1-C1-03 platného v čase mimoriadnej udalosti prevádzkovateľ oznámi haváriu vymedzenú ako možný únik znečisťujúcich látok pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia. Prevádzkovateľ podal prvú informáciu o mimoriadnej udalosti v prevádzke mailom dňa 13.9.2018, t.j. 10 po vzniku

mimoriadnej udalosti. Správa o vyšetrení príčin prevádzkovej havárie (požiaru) kabelkového dopravníka slinku, ku ktorému došlo dňa 3.9.2018 bola zaslaná emailom dňa 10.10.2018.

Čiastočne dodržané:

1. -

Nie je možné vyhodnotiť:

1. -

H. Záver

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienky č. II./G.5 integrovaného povolenia. SIŽP konštatuje, že nesplnením podmienky integrovaného povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. (1) písm. a) a b) zákona o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty podľa § 37 ods. (3) a § 35 ods. (2) zákona o IPKZ.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574



Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Zástupca: Mgr. Dean Sobolič

Funkcia: environmentálny
koordinátor, splnomocnená osoba



