



Číslo: 4200-8233/37/2019/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 4/2019/Sob/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Marta Škrabáková	Číslo preukazu: 483
Telefón:	02 582 82 441	
Elektronická adresa:	marta.skrabakova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	
Adresa:	
Zástupca:	Funkcia:
Telefón:	
Elektronická adresa:	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: BTT s.r.o.
 Adresa sídla: Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
 IČO: 35944382
 Kontrola oznámená: 05.07.2015 Spôsob: Telefonicky
 Zúčastnená osoba: RNDr. Kiripolská Blanka Funkcia: splnomocnená osoba
 Jozef Mengler vedúci prevádzky
 Telefón: 034 659 9005
 Elektronická adresa: prievaly@btt.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová**
 Adresa prevádzky: 906 33 Cerová 481
 Variabilný symbol: 373330111
 Integrované povolenie: 8886-7106/37/2012/ Sob/373330111
 Vydané: 17.05.2012
 Právoplatné: 17.05.2012
 Projektová kapacita: biodegradačného zariadenia max 15 000 t/rok
 kompostárne max 1500 t/rok – dobrovoľne prihlásený

Kategória: **5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, kompostáreň – nezaraďená činnosť podľa zákona- dovolené.**

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 1.1.2013 – 12.2.2016
 Posledná kontrola: 7.10.2015 – 12.2.2016
 Kontrolované obdobie: 13.2.2016 – 06.3.2019
 Začatie kontroly: 11.2.2019
 Prvé miestne zisťovanie: 11.2.2019
 Vypracovanie správy: 6.3.2019
 Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s dorúčenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok:
 Videodokumentácia: Nie
 Odňatie prvopisov: Nie
 Odoberaté vzorky: Nie
 Meranie emisií: Nie
 Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

SIŽP vykonala bežnú kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia, pričom sa hlavne zamerala na odber vôd, stav signalizácie zariadenia v záchytnej nádrži, monitorovacie vrty, funkčnosť žľabu, odber vzoriek podzemných vôd a iné. Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Na biodegradačnej ploche boli schválenou metódou biodegradácie „Natur M BTT“ zneškodňované a zhodnocované nebezpečné odpady, ktoré boli kontaminované látkami ropného pôvodu (najmä výkopové zeminy a kamenivo, odpady zo sanácií území). Tieto odpady sú kontaminované najmä ropnými látkami ako je NEL, PAU a BTEX, t.j. biologicky degradovateľnými látkami.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Karta základky č. 1/2017
3. Záverečná analýza z procesu – protokol č. 123890/2018
4. Objednávka s ČOV Senica na odber odpadových vôd zo dňa 14.01.2013
5. Kópia 1. Strany + titulná strana „Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“)“ vypracovaného 14.4.2016
6. Protokol o skúške tesnosti nádrže zo dňa 13.11.2017
7. Doklad o zaslaní „Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom“ za rok 2018 (list + doručenka)
8. Doklad o zaplatení „Záverečná správa z monitoringu podzemných vôd za rok 2018“ (list + doručenka)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka III.A Podmienky pre prevádzkovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov a kompostárenie odpadov bod 2.1:

- 2.1** Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je možné prevziať do zariadenia za účelom biodegradácie je 15 000 ton ročne a ostatné odpady do kompostárne 15 000 ton ročne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v čase kontrolovaného obdobia neprekročil maximálne povolené množstvo nebezpečných odpadov. Ku kontrole bola predložená karta základky č. 1/2017 pre biodegradačnú plochu.

2. Podmienka III.A Podmienky pre prevádzkovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov a kompostárenie odpadov bod 2.5:

- 2.5** Zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže patriacej k biodegradačnej ploche používať len na zavlažovanie biodegradačných základok. Vody z atmosférických zrážok

z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na zvlhčovanie základok polieváním, sa musia odvážať na zneškodnenie do čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže len na zavlažovanie biodegradačných základok.

3. Podmienka III.A Podmienky pre prevádzkovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov a kompostárení odpadov bod 2.18:

2.18 Prevádzkovateľ zariadenia na biodegradáciu odpadov je povinný oznamovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a prípadný možný nadmerný únik emisií.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V období kontrolovaného času nevznikla v prevádzke žiadna mimoriadna udalosť ani havária.

4. Podmienka III.A Podmienky pre prevádzkovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov a kompostárení odpadov bod 2.25:

2.25 Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber vôd z biodegradačnej plochy zhromažďovanej v zachytnej nádrži do oprávnenej čistiarne odpadových vôd v termíne do prvého prijatia odpadu na biodegradáciu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený odber vôd z biodegradačnej plochy s ČOV Senica.

5. Podmienka III.A Podmienky pre prevádzkovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov a kompostárení odpadov bod 2.26:

2.26 Zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže náležiackej ku kompostárne odpadov používať len na zavlažovanie kompostovacích základok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže len na zavlažovanie kompostovacích základok.

6. Podmienka III.F. Prevencia, riešenie, opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia bod 2:

2. Dôsledne dodržiavať schválený „Havarijný plán a postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd“ pre prípad havárie uvedené v schválenom Prevádzkovom poriadku zariadenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil vypracovaný „Havarijný plán a postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd“ (ďalej len Havarijný plán“) zo dňa 14.4.2016 vypracovaním RNDr. Blankou Kiripolskou a schválením konateľom firmy Petrom Brezovanom dňa 15.4.2016. Inšpekcia odbor vôd schválila havarijný plán rozhodnutím č. 5393-18645/32/2016/Kel dňa 13.6.2016.

7. Podmienka III.F. Prevencia, riešenie, opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia bod 10:

10. Priestor okolo monitorovacích vrtov (referenčný a kontrolný vrt) musí byť udržiavaný v čistote, musí byť chránený proti prítokom dažďových vôd z okolia, vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie je povolené len za účelom odberu vzorky vody.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priestor okolo monitorovacích vrtov bol v čase kontroly vykosený, vrty boli riadne označené a uzamknuté.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. Podmienka III.A.2.1
2. Podmienka III.A.2.5
3. Podmienka III.A.2.18
4. Podmienka III.A.2.25
5. Podmienka III.A.2.26
6. Podmienka III.F.2
7. Podmienka III.F.10

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala SIŽP rozhodnutím č. 8886-7106/37/2012/Sob/373330111 zo dňa 17.05.2012 v platnom znení bolo zistené, že prevádzkovateľ(ovi):

- neprekročil maximálne povolené množstvo nebezpečných odpadov,
- používa zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže len na zavlažovanie biodegradačných základok,
- nevznikla žiadna mimoriadna udalosť ani havária,
- má zmluvne zabezpečený odber vôd z biodegradačnej plochy s ČOV Senica,
- používa zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže len na zavlažovanie kompostovacích základok,
- má schválený havarijný plán od Inšpekcie odboru ochrany vôd, rozhodnutím č. 5393-18645/32/2016/Kel dňa 13.6.2016,

- okolie monitorovacích vrtov bolo v čase kontroly vykosené, vrty boli riadne označené a uzamknuté.

Inšpekcia dňa 11.02.2019 vykonala kontrolu prevádzky „**Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová**“ u prevádzkovateľa BTT, s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava. Počas kontroly u prevádzkovateľa sa inšpekcia zamerala na kontrolovanie vybraných podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdila súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Milan Sobolič



Ing. Marta Škrabáková

