

Číslo: 5768-24204/2018/Tit/370470106
Dátum: 17. 07. 2018

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 48/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	kristina.titkova@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Saneca Pharmaceuticals a. s.**
Adresa sídla: Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
IČO: 46 833 323
Kontrola oznámená: 12.06. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Anton Gažovič Funkcia: Špecialista IPKZ a REACH
Ing. Miroslav Bucko Funkcia: HSE Manager
Telefón: +421 907 852 787
Elektronická adresa: anton.gazovic@saneca.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Výroba farmaceutických produktov**
Adresa prevádzky: Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
Variabilný symbol: 370470106
Integrované povolenie: 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 v znení zmien a doplnení
Vydané: 13.4.2007
Právoplatné: 7.5.2007
Projektovaná kapacita:
SO pre farmaceutické substancie a omamné psychotropné látky - 880 t/rok
SO pre farmaceutickú výrobu - 4 400 t/rok
Kategória:
4.5. Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 03.12.2015 – 26.9.2017
Posledná kontrola: 21.9.2017 – 21.11.2017
Kontrolované obdobie: 27.9.2017 – 18.6.2018
Začatie kontroly: 18.6.2018
Prvé miestne zisťovanie: 18.6.2018
Vypracovanie správy: 17.7.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	6
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 21.03.2018 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Výroba farmaceutických výrobkov“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou telefonicky oboznámený o začatí mimoriadnej environmentálnej kontroly, ktorá bola vykonaná na základe podnetu od občanov mesta Hlohovec v zastúpení p. Jozefom Tassym. Predmetný

podnet bol dňa 06. júna doručený na Okresný úrad Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, ktorý ho následne odstúpil SIŽP. V podnete zo dňa 06.06.2018 pisateľ uvádza: „...*Píšem Vám opäť v mene občanov, že znovu sa šíri odporný zápach v širokom okolí Sanecy. Veľa ľudí sú znepokojení nepochopiteľným prístupom so strany Sanecy, napriek vykonanej poslednej kontrole s udelenou pokutou so strany Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre. Už nevieme na koho sa máme obrátiť a zápach je deno-denne aj v noci. Napríklad aj teraz...*“ Pisateľ podnetu sa obrátil aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, ktorý situáciu neriešil a odstúpil ju Okresnému úradu v Hlohovci.

Inšpekcia vykonala mimoriadnu environmentálnu kontrolu, zameranú na obsah podnetu ako aj na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany vôd a ovzdušia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 26. 09. 2017 vykonala Inšpekcia miestnu obhliadku v prevádzke. V čase konania kontroly bola prevádzka ČOV v ustálenom režime. Spracovanie kalov v danom čase nebolo realizované. Zápach z ČOV bol mierny, len v okolí biofiltra, smerom k oploteniu podniku ho nebolo cítiť vôbec. V integrovanom povolení nie sú určené podmienky ohľadom šírenia zápachu, nakoľko nie je merateľný a žiadny právny predpis ich neurčuje.

Na environmentálnej kontrole boli Inšpekcii predložené záznamy zo sledovania účinnosti čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov pred a za čistiacou stanicou odpadových vôd. Účinnosť čistiaceho procesu v roku 2018 sa pohybuje okolo 95% pre CHSK.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Faktúra č. 110780050 zo dňa 9.1.2018 od spoločnosti Aarsleff Hulín s.r.o. za čistenie potrubia vo výške
3. Faktúra č. 110780099 zo dňa 11.6.2018 a č. 110780091 zo dňa 28.05.2018 od spoločnosti Aarsleff Hulín s.r.o. za čistenie kanalizácie
4. Faktúra č. 110780066 zo dňa 19.3.2018 od spoločnosti Aarsleff Hulín s.r.o. za čistenie a TV monitoring splaškovej kanalizácie DN 200 vo farmapavilóne
5. Dodací list č. 800157 na dodávku substrátu pre pachové filtre
6. Protokol o skúške č. 18/00097 zo dňa 24.01.2018, 18/00225 zo dňa 19.02.2018, 18/00406 zo dňa 12.03.2018, 18/00832 zo dňa 30.04.2018, 18/01180 zo dňa 04.06.2018 – odpadová voda zo šachty CKZ, 24 hod. zlievaná vzorka
7. Protokol o skúške č. 18/00112 zo dňa 29.01.2018, 18/00261 zo dňa 22.02.2018, 18/00477 zo dňa 19.03.2018, 18/00855 zo dňa 02.05.2018, 18/01203 zo dňa 06.06.2018 – odpadová voda z KIZ, bodová vzorka
8. Protokol o skúške č. 18/00254 zo dňa 22.02.2018 – oteplená chladiace voda ZOV, 24 hod. zlievaná vzorka
9. Krivka - koncentrácie kyslíka a sírovodíka
10. Množstvo vyčistených vôd na ČOV
11. Účinnosť čistenia CHSK
12. Vstup a výstup z ČOV

J. Kontrolné zistenia**1. Podmienka A.5.4.**

Za účelom zvýšenia účinnosti zachytávania pachových látok vznikajúcich v procese čistenia OV na ČOV optimalizácie funkčnosti sa prevádzkovateľ zaväzuje realizovať nasledovné opatrenia:

5.4.1 Posilniť funkcie biofiltra:

- a) Zabezpečiť výmenu náplne biofiltra v pravidelných intervaloch minim. 1x3 roky s prihladnutím na sledovanie aktuálneho zaťaženia BČOV. T: trvale

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil listom č. HSE/238/02/2018 zo dňa 05. 02. 2018, ktorý bol na Inšpekciu doručený dňa 05. 02. 2018, že v dňoch 05.02. 2018 - 02. 03. 2018 bude vykonávať výmenu náplne biofiltra. Na mimoriadnej environmentálnej kontrole predložil dodací list zo dňa 02.02.2018 pre substrát pre pachové filtre od spoločnosti Rašelina a.s. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období vykonal výmenu biofiltra. Pri predchádzajúcej mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 43/2017/P, evidovanej pod č. 6949-34459/2017/Tit/370470106 zo dňa 06. 11. 2018 bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodržiaval frekvenciu výmeny biofiltra jedenkrát za 3 roky. Za zistený správny delikt mu Inšpekcia uložila pokutu podľa § 37 ods. 3 v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ. Hneď po zistení protiprávneho stavu, prevádzkovateľ vykonal nápravu a vymenil biofilter.

2. Podmienka B.2.1.1.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách pozostávajúcich z oteplených chladiacich odpadových vôd a odpadových vôd zo sanačných vrtov vypúšťaných do recipientu Váh nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Limitná hodnota (mg.l ⁻¹) priem. max.		Bilančné hodnoty t/rok
Odvádzanie priemyselných odpadových vôd z podnikovej kanalizácie do vodného toku Váh	Kanalizačný zberač oteplených vôd	pH	6,5-8,5		-
		Teplota	26 °C		-
		CHSK _{Cr}	30	60	14,5
		BSK ₅	10	15	4,8
		RL ₅₅₀	750	1 000	359,3
		Fenoly	0,1	0,2	0,05

Poznámka: pH- reakcia vody, BSK₅ – biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie, CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíka, RL₅₅₀ - Rozpustné látky žíhané pri 550°C

3. Podmienka B.2.2.1.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Limitná hodnota (mg.l ⁻¹)	Bilančné hodnoty t/rok
Odvádzanie odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie	Výpusť KIZ	AOX	0,5	0,33

Poznámka: AOX –Adsorbovateľné organicky viazané halogény

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonané rozbory odpadových vôd preukázali dodržiavanie povolených limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách. Odbery aj rozbory boli vykonané akreditovaných laboratóriom.

4. Podmienka B.2.2.2.

Pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie sa prevádzkovateľovi ukladá povinnosť monitorovať nasledovné obzvlášť škodlivé látky nachádzajúce sa vo vypúšťaných odpadových vodách:

- trichlóretylén
- metylénchlorid
- epichlórhhydrín
- chlóracetón
- tetrabutylamónium bromid
- hexametyléntetraamín
- pyridín
- benzyliánid
- N-heptán

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ monitoruje požadované látky v plnom rozsahu.

5. Podmienka I.2.2.2.

Miesto, doba, početnosť spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov: Miesto odberu je výpusť KIZ (šachta Š 7 pred zaústením do verejnej kanalizačnej siete). Odber

vzoriek na chemické analýzy vykonávať 12 x ročne. Koncentračné hodnoty sledovať v bodových vzorkách odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil protokoly o skúške uvedené v časti Predložené doklady. Miesto, doba a početnosť odberu vzoriek bola vykonávaná v súlade s povolením t.j.12 krát ročne, miesto odberu je KIZ. Koncentračné hodnoty boli sledované v bodovej vzorke ako sa uvádza v povolení.

6. Podmienka I.2.2.7.

Prevádzkovateľ predloží Inšpektorátu výsledky monitorovania odpadových vôd jedenkrát za rok do 31. januára za uplynulý kalendárny rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii výsledky monitorovania odpadových vôd dňa 11.01.2018, čím splnil povinnosť zaslať výsledky monitoringu do 31.1. za uplynulý kalendárny rok.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.5.4.
2. II.B.2.1.1.
3. II.B.2.2.1.
4. II.B.2.2.2.
5. II.I.2.2.2.
6. II.I.2.2.7.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 48/2018/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....