

Číslo: 5044-12913/2019/Kap

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHLĎADU

č. 3/2019/P

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. a) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa ust. § 99 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného zákona.

A. ŠSD

Podnet:	Nie
Výsledok:	Stavba slúži na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Poverení zamestnanci

Inšpektor:	Mgr. Kristína Kapriová	Číslo preukazu: 576
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	kristina.kapriova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	

Elektronická adresa: -

C. Stavebník

Názov podľa OR: Agrovýkrm Rybany s.r.o. (ďalej len „stavebník“)
Adresa sídla: Tomášovská 22/393, 900 45 Malinovo
IČO: 36 312 487
ŠSD oznámený: na ústnom pojednávaní Spôsob: ústne
Zástupca: Mgr. Monika Grellová Funkcia splnomocnená zástupkyňa
Telefón: 0908 620 883
Elektronická adresa: monikagrellova@proovo.sk
Zástupca: Ing. arch. Maroš Hankovský Funkcia: architekt
Elektronická adresa: maroshankovsky@proovo.sk

D. Stavba

Názov: Nádrž na TH
K.ú.: Rybany
Pozemky p. č.: 1698/37, 1698/80 (SO 01); 1698/3, 1698/37, 1698/70 (SO 02); 1698/10, 1698/68, 1698/70 (SO 03); 1698/3, 1698/10-11, 1698/37, 1698/67-68, 1698/70 (SO 321.1); 1698/37, 1698/80 (SO 323.1); 1698/3, 1698/10, 1698/23, 1698/37, 1698/67-68, 1698/70 (SO 411.1)
Ulica, obec: -
Okres: Bánovce nad Bebravou
Opis umiestnenia: areál farmy ošípaných
Projektová dokumentácia: Nádrž na TH
Stavebné povolenie: Áno
Vydané: Inšpekciou
Číslo: 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Dňa: 13.3.2019
Právoplatné: -
Zrušené: -
Dňa: -
Právoplatné: -

E. Časová os

Začatie ŠSD: 7.3.2019
Prvé miestne zisťovanie: 7.3.2019
Vypracovanie záznamu: 4.4.2019
Doručenie záznamu: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 1
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie

Iné:

-

G. Zameranie ŠSD – opis

Stavebník predložil Inšpekcii dňa 26.3.2018 žiadosť o vydanie zmeny č. 3 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Agrovýkrm Rybany s.r.o.**“ z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na zmenu stavby „**Nádrž na TH_5 000 m³**“ realizáciou stavby „**Nádrž na TH**“. Inšpekcia konanie v predmetnej veci prerušila vzhľadom k tomu, že podanie bolo neúplné.

Inšpekcia v prevádzke vykonala dňa 15.10.2018 bežnú environmentálnu kontrolu, počas ktorej zistila, že stavebník v plnom rozsahu zrealizoval zmenu povolenej stavby „**Nádrž na TH_5 000 m³**“ stavbou „**Nádrž na TH**“, avšak v deň kontroly túto stavbu neužíval. Zistené skutočnosti Inšpekcia uviedla v *Správe o environmentálnej kontrole č. 78/2018/P* zo dňa 22.11.2018.

Prevádzkovateľ naposledy doplnil podanie vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia, stavby „**Nádrž na TH**“ dňa 28.11.2018. Inšpekcia následne v tomto konaní nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 7.3.2019, počas ktorého zistila, že stavebník začal stavbu „**Nádrž na TH**“ užívať dňa 2.3.2019 bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Na základe zistenej skutočnosti poverení zamestnanci Inšpekcie stavebníkovi oznámili, že vykonávajú štátny stavebný dohľad.

Stavbou sa navyšuje kapacita hnojovicového hospodárstva, ktoré slúži pre potreby činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ v kategórii 6.6. *Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako:* b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg;

c) 750 ks prasníc.

H. Rozsah SO a PS – opis

Stavba „**Nádrž na TH**“ bola zrealizovaná v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Nádrž na hnojovicu 7 260 m³ (P.121)

SO 02 Výdajné miesto (P.122)

SO 03 Podporná konštrukcia

SO 321.1 Areálová kanalizácia hnojovicová

SO 323.1 Drenáž

SO 411.1 Areálový rozvod NN,

podľa dokumentácie skutočného zrealizovania stavby, ktorej spracovateľom bol Ing. arch. Maroš Hankovský v termíne september 2018.

I. Rozostavanosť stavby – opis

Dňa 7.3.2019 počas výkonu ŠSD boli stavebné práce úplne ukončené. Stavba „**Nádrž na TH**“ bola zrealizovaná v rozsahu uvedenom v bode H. *Rozsah SO a PS – opis*, podľa dokumentácie skutočného zrealizovania stavby. Počas výkonu ŠSD poverení zamestnanci Inšpekcie zistili, že stavebník začal dňa 2.3.2019 stavbu „**Nádrž na TH**“ užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

J. Stavebný denník

Nie

Prvý záznam:

-

Číslo strany:

-

Obsah záznamu:

-

Posledný záznam: -
Číslo strany: -
Obsah záznamu: -

K. Použité podklady

1. -

L. Kontrolné zistenia

Poverení zamestnanci Inšpekcie počas ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením nariadeného vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia stavby „Nádrž na TH“ vykonaného dňa 7.3.2019 zistili, že stavebník začal dňa 2.3.2019 užívať predmetnú stavbu bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia, čím porušil ust. § 76 stavebného zákona, cit.: „*Dokončení stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.*“ Stavebník so skutočnosťou zistenou počas štátneho stavebného dohľadu súhlasil, skutkový stav nenamietal.

M. Prílohy záznamu Áno

1. Fotodokumentácia

N. Záver – celkové zhodnotenie

Po vykonaní ŠSD pozostávajúceho z obhliadky zrealizovanej stavby a zo zisťovania, či sa stavba užíva, poverení zamestnanci Inšpekcie konštatujú, že ŠSD-om zistený nedostatok uvedený pod bodom **L. Kontrolné zistenia** tohto záznamu, naplnil skutkovú podstatu porušenia stavebného zákona a stavebníkovi bude uložená pokuta za správny delikt uvedený v ust. § 106 ods. 3 písm. d).

O. Podpisy

Za SIŽP: Mgr. Kristína Kapriová

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

.....