SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6207-22226/37/2019/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 20/2019

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Peter Valentovič, PhD.	Číslo preukazu: 335
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	peter.valentovic@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Marta Škrabáková	Číslo preukazu: 483
Telefón:	02 582 82 441	
Elektronická adresa:	marta.skrabakova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Istermeat, a.s.		
Adresa sídla:	Povodská cesta 14, 929 01 Dunajská Streda		
IČO:	36 232 157		
Kontrola oznámená:	29.4.2019	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Erika Fenesová	Funkcia:	podpredseda predstavenstva

Zástupca:	Ing. Ladislav Jankovich
Telefón:	0905 417 624
Elektronická adresa:	jankovich@istermeat.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Bitúnok hovädzieho dobytka a ošípaných
Adresa prevádzky:	Povodská cesta 14, 929 01 Dunajská Streda
Variabilný symbol:	373 250 107
Integrované povolenie:	778-898/37/2008/Zál/373250107
Vydané:	11.1.2008
Právoplatné:	1.2.2008
Projektovaná kapacita:	porážka jatočných zvierat 400 t/deň
Kategória:	

6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

E. Časová os

Posledná kontrola:	11.5.2017
Kontrolované obdobie:	11.5.2017 – 9.5.2019
Začatie kontroly:	9.5.2019
Prvé miestne zisťovanie:	16.5.2019
Vypracovanie správy:	17.6.2019
Doručenie správy:	podľa dátumu na doručenke

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008 so zameraním sa na ochranu podzemných vôd.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke prebiehal výrobný proces

I. Použité podklady

1, Integrované povolenie č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008.

2, Záznamy o odborných prehliadkach tlakových zariadení- strojovňa chladenia pre chladenie šokového tunela a chladiarenských miestností s kompresormi Grasso.
3, Certifikáty o zhode nízkotlakých zberačov čpavku- č. 4886/2/2003-02 a č. 4886/2/2003-03 a údaje o prevádzkových skúškach a prehliadkach vykonaných Technickou inšpekciou v roku 2018.

J. Kontrolné zistenia

Podmienka č. 1
4.4 Pozemok v ochrannom pásme I. stupňa musí byť oplotený a označený výstražnou tabuľou s nápisom: „Vodný zdroj, PHO 1. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

Podmienka č. 2
5.6 Splaškové odpadové vody musia byť čistené od mechanických nečistôt v ČOV a odtiaľ vypúšťané do verejnej kanalizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia miestnou kontrolou potvrdila funkčnosť mechanického stupňa ČOV.

Podmienka č. 3
6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia skontrolovala priestory na uloženie znečisťujúcich látok- *Sklad chemikálií* a *Sklad olejov a nebezpečného odpadu*. Oba tieto priestory boli označené a uzamknuté. V oboch priestoroch sa pod nádobami so znečisťujúcimi látkami nachádzali záchytné vane a v *Sklade olejov a nebezpečného odpadu* aj podzemná záchytná vaňa o objeme 23 m^3. Nebezpečný odpad bol označený a uložený v nádobách.

Podmienka č. 4
6.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať tlakové skúšky tlakových nádob čpavku raz za 10 rokov.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii záznamy o prevádzkových skúškach, ktoré Technická inšpekcia vykonala 18.9.2018.

Podmienka č. 5

F. 9 Priestory, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami (sklad olejov, sklad NO, sklad chemikálií) vybaviť havarijnými prostriedkami (absorbenty, lopata, metla, prenosné havarijné vane....).

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

Podmienka č. 6

I. 7.1 Prvé monitorovanie pôdy a vody je potrebné vykonať do termínu 30.06.2018

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii údaje o monitoringu vody dňa 30.04.2018 a údaje o monitoringu pôdy dňa 29.06.2018.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke **Bitúnok hovädzieho dobytka a ošípaných** prevádzkovateľa **Istermeat, a.s.** za kontrolované obdobie **11.5.2017- 09.05.2019** inšpekcia zistila, že vybrané kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008 boli zo strany prevádzkovateľa dodržané.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 335

.....

Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483

.....