



Číslo: 6708-23199/2019/Chy/770020103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 30/2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Rozália Kozáčková	Číslo preukazu: 451
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Jozef Kondek – JOKO a syn
Adresa sídla:	Pribinova 16, 022 01 Čadca

IČO:	14 161 923		
Kontrola oznámená:	Ing. Peter Laš	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Peter Laš	Funkcia:	riaditeľ
Telefón:	0904 273 979		
Elektronická adresa:	laspeter@zet.sk		
Zástupca:	Jozefa Mackovčáková	Funkcia:	vedúca odp. hospodárstva
Telefón:	041/4371166		
Elektronická adresa:	jkondek@stonline.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Čadca – Podzávoz
Adresa prevádzky:	Podzávoz
Variabilný symbol:	770020103
Integrované povolenie:	895/770020103/115-Pt
Vydané:	6.4.2004
Právoplatné:	3.5.2004
Projektovaná kapacita:	583 800 m ³

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	20.6.2015 – 20.6.2018
Posledná kontrola:	16.3.2018 – 20.6.2018
Kontrolované obdobie:	20.6.2018 – 24.6.2019
Začatie kontroly:	10.5.2019
Prvé miestne zisťovanie:	14.5.2019
Vypracovanie správy:	24.6.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	26
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	Obhliadka		

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe anonymného telefonického podnetu zo dňa 05.04.2019 o znečistení okolia sklárky odpadov, ku ktorému dochádza za veterného počasia odfúkaním odpadov zo Sklárky odpadov Čadca – Podzávoz na okolité pozemky, porasty a dokonca až do vodnej nádrže Svrčinovec a do rieky Čierňanka. Prevádzkovateľ po upozornení miestnymi občanmi nevykonával žiadne opatrenia. Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného

povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2004, v znení jeho neskorších zmien, súvisiacich s nakladaním s odpadmi a dodržiavaním prevádzkového poriadku skládky odpadov. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky a kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 14.05.2019 bola vykonaná obhliadka skládkového telesa, celého areálu prevádzky ako aj okolia skládky odpadov. V čase obhliadky bolo daždivé počasie bez vetra. V okolí areálu prevádzky ani pri vstupe, nebolo cítiť žiaden skládkový zápach. Na skládke odpadov bol bežný prevádzkový stav.

Skládkovanie odpadov v 1. kazete rozšírenia bolo ukončené 15.07.2009. Teleso 1. kazety je uzatvorené a zre kultivované. Na bočnom svahu telesa 1. kazety bol trávnatý porast. Na korune 1. kazety, na ktorej je vybudovaná spevnená plocha z betónových panelov, boli v čase obhliadky uložené prázdne veľkokapacitné kontajnery.

V 2. kazete boli odpady navezené na úroveň okolitého terénu na celej ploche telesa. Povrch odpadov bol zhutnený prekrytý zeminou. V 1. časti 2. kazety sa v čase kontroly odpad neukladal. Vstup vozidiel do skládkového telesa bol zabezpečený priamo pri prevádzkovom objekte. Vozidlá privádzali odpad po zhutnenom povrchu a vysypali ho do 2. časti telesa 2. kazety. Na povrchu odpadov sa pohyboval kompaktor a vykonával rozhrňanie a hutnenie privázaných odpadov.

Kazeta č. 3 bola v čase kontroly prázdna, bez uložených odpadov. Na celej ploche 3. kazety nebolo vidieť žiadne rozfúkané odpady.

V celom areáli prevádzky nebol zistený žiaden výskyt odviatych odpadov, ktoré by sa nachádzali mimo skládkového priestoru.

Ďalej bola vykonaná obhliadka vonkajšieho okolia skládky odpadov, t.j. priestor okolo štátnej cesty, ktorá vedie popri oplotení skládky odpadov z východnej strany, priestor okolo nespevnenej komunikácie popod skládku odpadov, okolie potoka Čierňanka, až po rybník, ktorý sa nachádza na sever od skládky odpadov, smerom k Obci Svrčinovec. Celé prehliadnuté okolie skládky odpadov bolo čisté, nikde sa nenachádzali žiadne odpady odviaté vetrom. Odpady sa tiež nenachádzali ani na stromoch a kríkoch, ktorými je celý areál skládky odpadov obklopený. Z vykonanej obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia.

Prevádzkovateľ pri obhliadke uviedol, že zber odviatych odpadov a čistenie areálu skládky odpadov a jej okolia vykonávajú vždy, podľa potreby, po veternom počasí a o vykonanom upratovaní vedú evidenciu v prevádzkovom denníku. Pri obhliadke bola priamo v prevádzkovom objekte vykonaná kontrola prevádzkového denníka a denných zápisov o činnosti skládky odpadov vykonávaných zodpovednou pracovníčkou.

Pri kontrole neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali o nedôslednom nakladaní s odpadmi na skládke odpadov a o znečisťovaní okolia skládky odpadov vetrom odviatymi odpadmi.

Kontrolou bolo zistené, že podnet bol **neopodstatnený**.

2.)

Dňa 20.03.2019 oznámil Jozef Kondek ml., Podzávoz 2373, 022 01 Čadca, syn podnikateľa Jozefa Kondeka st., prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, spolu s Ing Petrom Lašom, riaditeľom prevádzky, že dňa 13.03.2019 došlo k úmrtiu podnikateľa – živnostníka, Jozefa Kondeka st., prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn. V oznámení uviedli, že až do ukončenia dedičského konania budú pokračovať vo vykonávaní činnosti prevádzky v nezmenenom režime. Jozef Kondek ml., Podzávoz 2373, 022 01 Čadca, syn podnikateľa Jozefa Kondeka st., bude pokračovať vo vykonávaní živnosti a Ing Peter Laš bude naďalej riaditeľom prevádzky. Uvedeným vyhlásením preberajú na seba všetky práva ale aj povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia pre prevádzku.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil „Úradný záznam“ č. OU-CA-OZP-2019/004792-2, č. živnostenského registra 502-764, zo dňa 22.03.2019, ktorý vydal Okresný úrad Čadca, odbor živnostenského podnikania na základe oznámenia Jozefa Kondeka ml., Podzávoz 2373, 022 01 Čadca, že bude pokračovať vo vykonávaní živnosti ako oprávnená osoba podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). V úradnom zázname sa uvádza, že Živnostenský úrad berie oznámené skutočnosti na vedomie a potvrdzuje, že oprávnená osoba môže pokračovať v živnosti za podmienok uvedených v § 13 ods. 3 až 6 živnostenského zákona.

Predloženým úradným záznamom prevádzkovateľ potvrdzuje, že Jozef Kondek ml., Podzávoz 2373, 022 01 Čadca je novým prevádzkovateľom prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ a preberá na seba všetky práva ale aj povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia pre prevádzku.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový poriadok skládky odpadov
2. Prevádzkový denník skládky odpadov
3. Úradný Záznam č. OU-CA-OZP-2019/004792-2, zo dňa 22.03.2019
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.14.

Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného aktualizovaného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Čadca – Podzávoz“, zo dňa 30.10.2014, za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len odpady odsúhlasené v prevádzkovom poriadku. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa udeľuje na dobu 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkový poriadok skládky odpadov bol schválený rozhodnutím inšpekcie č. 8318-45091/2018/Chy/770020103/Z13, zo dňa 21.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2018. Prevádzkový poriadok skládky odpadov je platný do 31.12.2023.

Pri kontrole bolo zistené, že skládka odpadov je prevádzkovaná podľa schváleného aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.14**

2. Podmienka **A.37.**

Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený prevádzkovať:

- 2. kazetu skládky odpadov do naplnenia jej voľnej kapacity 185 600 m³,
- 3. kazetu skládky odpadov do naplnenia jej voľnej kapacity 284 500 m.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje na dobu do **30.11.2023**, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity jednotlivých kaziet č.2 a č.3.

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ bol vydaný rozhodnutím inšpekcie č. Prevádzkový poriadok skládky odpadov bol schválený rozhodnutím inšpekcie č. 8318-45091/2018/Chy/770020103/Z13, zo dňa 21.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2018. Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov je platný do 30.11.2023.

Podľa predloženého Evidenčného listu skládky odpadov za rok 2018, bola na skládke odpadov k 31.12.2018 voľná kapacita 37 734 m³. V čase obhliadky ešte nebolo začaté ukladanie odpadov do 3. kazety.

Pri kontrole bolo zistené, že skládka odpadov je prevádzkovaná na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.37.**

3. Podmienka **A.52.**

Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní prekryvaný inertným materiálom po vrstvách maximálnej hrúbky 2 m, podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas obhliadky bolo zistené, že v aktívnej časti telesa skládky odpadov sa pohyboval kompaktor, ktorý rozhrňal a hutnil privázané odpady. Neaktívna časť povrchu skládkového telesa bola prekrytá zeminou a zhutnená.

Pri kontrole bolo zistené, že na skládke odpadov je dodržiavaná technológia skládkovania **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.52.**

4. Podmienka A.57.

Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení areálu skládky odpadov, alebo rozptýlený v jej blízkosti pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov, minimálne 4 x za rok, pri zvýšenom výskyte podľa potreby, činnosť zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa na skládke odpadov vykonáva čistenie okolia skládkového telesa a zber vetrom odviatych odpadov vždy po veternom počasí, keď je to potrebné.

Pri kontrole prevádzkového denníka bolo zistené, že v denníku boli uvedené nasledovné záznamy týkajúce sa čistenia areálu a okolia skládky odpadov od úletov odpadu:

- dňa 26.03.2019 – upratovanie skládky,
- dňa 28.03.2019 – upratovanie skládky,
- dňa 29.03.2019 – zbieranie smetí,
- dňa 01.04.2019 – upratovanie skládky,
- dňa 12.04.2019 – upratovanie hál,
- dňa 25.04.2019 – upratovanie celej skládky,
- dňa 06.05.2019 – upratovanie, zbieranie smetí.

Z uvedených záznamov vyplýva, že prevádzkovateľ vykonáva pravidelné čistenie okolia skládkového telesa a zber vetrom odviatych odpadov. Vykonané čistenie zaznamenáva do prevádzkového denníka.

Pri kontrole bolo zistené, že na skládke odpadov je vykonávaný zber vetrom unášaného odpadu vždy pri zvýšenom výskyte t. j. viac ako 4 x za rok a činnosť je zaznamenávaná do prevádzkového denníka **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia č. **A.57**.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 4 podmienky A.14., 37., A.52. a A.57.

Nedodržané v časti

1. 0-podmienok

Nedodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

.....

Ing. Rozália Kozačková

.....