

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7948/37/2019-30756/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 38/2019

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574
Telefón: 02 582 82 428
Elektronická adresa: csaba.hegedus@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: IKEA Industry Slovakia s. r. o.
Adresa sídla: Továrnská 2614/19, Malacky 901 01

IČO: 31 354 572
Kontrola oznámená: 29.11.2018 Spôsob: Ústne
Zástupca: Ing. Miriam Fabová Funkcia: sustainability manager
Telefón: 0911402469
Elektronická adresa: miriam.fabova@ikea.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výroba drevotrieskových dosiek
Adresa prevádzky: Malacky
Variabilný symbol: 370030114
Integrované povolenie: 8451-16741/37/2015/Heg/370030114
Vydané: 10.6.2015
Právoplatné: 3.7.2015
Projektovaná kapacita: 375 000 m³ drevotrieskových dosiek
Kategória:

6.1. c) Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m³ za deň.

E. Časová os

Posledná kontrola: 12.12.2018–27.2.2019
Kontrolované obdobie: 18.5.2019-20.5.2019
Začatie kontroly: 17.7.2019
Prvé miestne zisťovanie: 17.7.2019
Vypracovanie správy: 21.8.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia elektronickej zásielky s doručenkou alebo iná forma prevzatia

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 8451-16741/37/2015/Heg/370030114 zo dňa 10.6.2015 v znení neskorších zmien nakoľko SIŽP obdržala podnet na znečisťovanie ovzdušia v súvislosti s prevádzkovaním výroby DTD. SIŽP sa zamerala na kontrolu prevádzkovania v čase od 18.5.-20.5.2019.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola výroba DTD v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Vybrané položky z prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia za rok 2019.
2. Integrované povolenie.
3. STPP a TOO, ev. č. HP08.00-/151 zo dňa 23.1.2019

J. Kontrolné zistenia

2. Časť II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky prevádzkovania, Technicko – prevádzkové podmienky, bod č. 16

16. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platnou dokumentáciou jednotlivých zdrojov:

- s prevádzkovými predpismi, vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby,
- schváleným súborom TPP a TOO,

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Preprava prašných materiálov prebieha po okapotovaných dopravných trasách. Piliny sú skladované v zásobných betónových silách v celkovom počte 7 kusov. Silá slúžia na skladovanie mokrej štiepky, mokrej triesky, prachu a suchej triesky. Na voľnom priestore drevoskladu je skladovaný materiál len do výšky ochranných betónových bariér, na ktoré sú nainštalované postrekovacie zariadenia. Drevný odpad je spracovaný na drevosklade kde sa drví na palivo, podrvené palivo sa skladuje pri betónových bariérach, ktoré sú skrúpané vodou.

Inšpekcia vykonala kontrolu odlučovacieho zariadenia na sušiarň triedok, na diagonálnej pile a brúsení podľa dostupných údajov z prevádzkovej evidencie v čase 18.5.2019 – 20.5.2019. Podľa grafu boli prevádzkové parametre odlučovacieho zariadenia – elektrofiltra WESP (sušiareň triedok) a textilných filtrov (pila, brúsenie) v súlade s prílohou č. 3 STPP a TOO. Inšpekcia zároveň vykonala kontrolu filtračných zariadení. Predmetné časti prevádzky boli v uvedenom čase v bežnej prevádzke.

3. Časť II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky prevádzkovania, Technicko – prevádzkové podmienky, bod č. 18

18. Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých rýchlostiach vetra.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy **Áno**

1. Grafické znázornenie prevádzkových parametrov elektrofiltra na sušiarň triedok
2. Grafické znázornenie prevádzkových parametrov textilných filtrov (diagonálna pila, brúsenie)

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Časť II., písm. A) bod č. 16, Časť II., písm. A) bod č. 18,

Nedodržané:

1. -

Čiastočne dodržané:

1. -

Nie je možné vyhodnotiť:

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov a fyzickej kontroly prevádzky nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574

