



Číslo: 8180/37/2019-31983/2019/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 41/2019/Sob/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SÍŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona o IPKZ - Mimoriadna
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona o IPKZ
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Milan Sobolič Číslo preukazu: 573
Telefón: 02/58282428
Elektronická adresa: milan.sobolic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 565
Telefón: 02 582 82 412
Elektronická adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Istrochem Reality, a.s.
Adresa sídla: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 35 797 525
Kontrola oznámená: 12.08.2019 Spôsob: Emailom
Zástupca: Mgr. Jaroslav Simandl Funkcia: vedúci oddelenia
odpadového hospodárstva – prevádzka
Telefón: 02 /49512546
Elektronická adresa: simandl@istrochem.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Budmerice
Adresa prevádzky: Budmerice
Variabilný symbol: 370250104
Integrované povolenie: 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104
Vydané: 18.11.2005
Právoplatné: 23.12.2005
Projektovaná kapacita: kazeta K3 – 76 000 m³ (zrekultivovaná)
Kazeta K5, 1 a 2 sekcia – 81074 m³ (prevádzkovaná - plná)
Kazeta K5, 3 a 4 sekcia – 74129 m³ (prevádzkovaná)

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2016 – 31.5.2018
Kontrolované obdobie: 18.7.2019 – 3.9.2019
Začatie kontroly: 21.8.2019
Prvé miestne zisťovanie: 21.8.2019
Vypracovanie správy: 05.9.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia. Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov, hasičskej zápisnice, evidenciu prijatých odpadov na skládku odpadov.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie,
2. Zápisnica z protipožiarnej kontroly č. ORHZ-PK2-2019/001784-2 zo dňa 24.07.2019,
3. Evidencia prijatých odpadov na skládku odpadov,
4. List č. 315/IRE/2019 zo dňa 24.07.2019 oznámenie o požiari,
5. Správa z požiaru kazety K5 zo dňa 19.7.2019,
6. Protokoly o skúške,
7. Sprievodné listy,
8. Bezpečnostné listy,
9. Karty bezpečnostných údajov,
10. Protokoly z analytickej kontroly odpadov.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. II.5.7.3.

Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb a údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ listom zo dňa 24.07.2019 zaslal „oznámenie o požiari v spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“. Vzniknutý požiar zaznamenal do prevádzkového denníka, do ktorého napísal čas trvania zásahu hasičov, kto sa zúčastnil zásahu a čo všetko sa počas zásahu robilo. Z požiaru bola dňa 24.7.2019 vypracovaná Zápisnica z protipožiarnej kontroly pod č.: ORHZ-PK2-2019/001784-2.

2. Podmienka č. II.5.8.5.

5.8.5 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ listom zo dňa 24.07.2019 zaslal „oznámenie o požiari v spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“. V oznámení uviedol kedy vznikol požiar, kto ho zistil, v ktorej kazete a sekcii sa nachádzal a akú plochu zabral požiar. Vzniknutý požiar zaznamenal do prevádzkového denníka.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. Podmienka II.5.7.3
2. Podmienka II.5.8.5

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ splnil nasledovné podmienky povolenia č. II.5.7.3 a II.5.8.5 čím si splnil povinnosti uvedenú v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

Na základe vykonanej kontroly dňa 21.08.2019 inšpekcia konštatuje nasledovné:

- prevádzkovateľ si splnil povinnosť oznámiť vzniknutú haváriu v deň vzniku,
- prevádzkovateľ zaznamenal do prevádzkového denníka vzniknutú haváriu, čas trvania zásahu Hasičov, oboznámenie SIŽP Ba OIPK,
- na telese skládky, kde vznikol požiar, nedošlo k porušeniu fólie a ani k zapáleniu skládkového plynu,
- prevádzkovateľ predložil všetky potrebné podklady ku kontrole,
- na skládke odpadov obhorelo cca 50 m² odpadu,
- prevádzkovateľ vykonal všetky potrebné opatrenia na odstránenie vzniknutej havárie.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Inšpektor:

Ing. Milan Sobolič

Číslo preukazu: 573

.....

Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 565

.....