



Číslo: 7840/37/2019-30016/2019/ Skr

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 33/2019/Skr/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón: 02 582 82 441
Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Janka Memersheimerová, PhD. Číslo preukazu: 572
Telefón: 02/58282411
Elektronická adresa: janka.memersheimerova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia:
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: VPP servis, s.r.o.
Adresa sídla: Svätovánska 8, 908 51 Holíč
IČO: 36 836 516
Kontrola oznámená: 24.6.2019 Spôsob: telefonicky
Zástupca: Karol Čambal Funkcia: konateľ
Telefón: 0903630523
Elektronická adresa: vpp.holic@stonline.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty
Adresa prevádzky: Svätovánska 8, Holíč, PSČ 908 51
Variabilný symbol: 373630114
Integrované povolenie: 6737-35341/37/2014/Zál-373630114
Vydané: 11.12.2014
Právoplatné: 2.1.2015
Projektovaná kapacita: 156 800 m³
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 11.3.2019
Posledná kontrola: 11.3.2019
Kontrolované obdobie: 2016-2018
Začatie kontroly: 24.6.2019
Prvé miestne zisťovanie: 24.6.2019
Vypracovanie správy: 19.8.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: 0
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Kontrola prevádzkovej evidencie a príslušných denníkov v prevádzke

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie podnetu na porušovanie ustanovení § 6 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti podložené tromi fotografiami skládky bez akejkoľvek časovej alebo miestnej identifikácie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke bol uložený odpad na skládke, kompaktor bol zaparkovaný, neprebiehala žiadna činnosť.

I. Použité podklady

Podnet 193/2019

Integrované povolenie č. 6737-35341/37/2014/Zál-373630114 zo dňa 11.12.2014 v platnom znení

Vyhláška MŽP SR 382/2018 Z. z.

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole prevádzkovej dokumentácie Inšpekcia skontrolovala prevádzkový denník skládky, v ktorom sú uvedené všetky údaje o prevádzke skládky. Denník bol prekontrolovaný od prvého návozu odpadu.

Denne sú zaznamenávané príjmy odpadu v tonách, obchodné meno pôvodcu odpadu a katalógové čísla dovezených odpadov. V roku 2016 začala prevádzka zariadenia návozom prvého odpadu 26.4.2016 za necelý rok prevádzky sa na skládku doviezlo 3343,35 ton odpadu. Tento odpad sa podľa dokumentácie navážal do výšky 2 metrov, až potom mohol byť zhutňovaný a zhutňovanie je zaznamenané v prevádzkovej dokumentácii dňa 18.10.2016. Zhutňovanie je v súlade s prevádzkovým poriadkom vydaným pre zariadenie na zneškodňovanie odpadov zo dňa 11.6.2016 schváleným rozhodnutím č. 3221-10659/37/2016/Zál/373630114/Z1. Za necelý rok prevádzky (2016) sa na skládku doviezlo 3343,35 ton odpadu.

Odpad nebol denne navážaný, t.j. ani zhutňovanie nebolo vykonávané denne, ale vždy nasledujúci deň po zázname návozu odpadu je v denníku záznam o zhutňovaní odpadu, čo je v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Z prevádzkovej evidencie vyplýva, že prvý krát sa odpad prekryval inertným materiálom dňa 3.3.2017 kat. č. 17 05 04 zemina v množstve 98,35 t.

Prevádzkovateľ prekryval odpad inertným materiálom, čo z prevádzkového denníka vyplýva v termínoch 11.4.2017, 11.5.2017, 30.5.2017, 15.6.2017, 10.7.2017, 28.7.2017, 23.8.2017, 27.9.2017, 12.10.2017, 8.12.2017 a vo všetkých prípadoch bola použitá zemina kat. č. 17 05 04. Za rok 2017 bol na skládku navezený odpad v množstve 5712,29 ton.

Prevádzkovateľ prekryval odpad inertným materiálom v roku 2018 v termínoch 23.1.2018, 22.2.2018, 19.3.2018, 30.4.2018, 25.5.2018, 13.6.2018, 31.8.2018, 25.9.2018, 26.10.2018, 15.11.2018, 18.12. 2018. Ako inertný materiál bola použitá zemina kat. č. 17 05 04. Za rok 2018 bol na skládku uložený odpad v množstve 5767,17 ton. Takýmto systémom sú vedené záznamy v prevádzkovom denníku aj v roku 2019.

Prevádzkovateľ predkladá inšpekcii každoročne technickú správu vyhodnotenia topografie skládky za uplynulý kalendárny rok vyhotovenú Ing. Bohuslavom Katrenčíkom - autorizovaným stavebným inžinierom č.3705*Z*A2.

Inšpekcia pri mimoriadnej kontrole vyvolanej podnetom na porušovanie ustanovení § 6 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti nezistila žiadne porušenia pri kontrole prevádzkovej evidencie, nakoľko kontrola bola zameraná na obdobie od začiatku prevádzkovania a to je možné len kontrolou prevádzkovej evidencie za predmetné obdobie. Evidencia je vedená v súlade s prevádzkovým poriadkom vydaným pre zariadenie na zneškodňovanie odpadov zo dňa 11.6.2016 schváleným rozhodnutím č. 3221-10659/37/2016/Zál/373630114/Z1.

Záznamy sú vedené chronologicky a dokazujú dodržiavanie § 6 ods. 9

- a) Odpad sa ukladá po vrstvách s hrúbkou 0,3-0,5 m, ktoré sa zhutňujú, pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku najviac 2 m – **podľa záznamov dodržané**
- b) Odpad zhutní najneskôr deň po uložení, ak z prevádzkového poriadku skládky odpadov nevyplýva, že k zhutneniu odpadu musí dôjsť okamžite, najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok – **podľa záznamov dodržané, po uložení nevyplýva z prevádzkového poriadku okamžité zhutňovanie**
- c) Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad sa ukladá tak, že nesmie poškodiť tesniaci a drenážny systém skládky odpadov, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť až keď dosiahne hrúbku 2 m – **podľa záznamov prvé zhutňovanie 18.10.2016 , dodržanie určenej hrúbky**
- d) V prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý môže poškodiť dno skládky – **nie je možné vyhodnotiť**
- e) Objemný odpad pred uložením musí upraviť drvením – **objemný odpad je drvený kompaktorom – záznamy v prevádzkovom denníku**
- f) Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní sa prekryvajú vhodným inertným odpadom, inertným materiálom alebo zeminou- **podľa záznamov dodržané**

Prílohy správy

Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Podmienky integrovaného povolenia sa nekontrolovali

L. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrola bola zameraná na preverenie podnetu na porušovanie ustanovení § 6 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti prevádzkovateľ a VPP servis s.r.o. Holíč v prevádzke „Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty“ podložené tromi fotografiami skládky bez akejkoľvek časovej alebo miestnej identifikácie. Kontrolou bola preverená celá prevádzková evidencia skládky od začiatku ukladania odpadov. Evidencia je vedená v súlade s prevádzkovým poriadkom a podľa záznamov prevádzkovateľ vykonáva ukladanie odpadov na skládku v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Fotografie zaslané sťažovateľom nie sú použiteľné na vyhodnotenie stavu skládky, lebo nie sú identifikovateľné ani miestne ani časovo.

Ing. Marta Škrabáková



Ing. Janka Memersheimerová, PhD.



