



Číslo: 9087/37/2019-37452/Faš

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 40/2019/Faš/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553

Telefón:

02 585 82 406

Elektronická adresa:

simona.fasungova@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Janka Memersheimerová, PhD.

Číslo preukazu:

572

Telefón:

02 582 824 11

Elektronická adresa:

janka.memersheimerova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

FCC Slovensko, s.r.o.

Adresa sídla:

Bratislavská 18, 900 51 Zohor

IČO:

31 390 714

Kontrola oznámená:

19.8.2019

Spôsob: Telefonicky

Zástupca:

RNDr. Dominika Mindašová

Funkcia: odd. Inžiniering

Telefón:

0903 229 201

Elektronická adresa:

Dominika.Mindasova@Fcc-group.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“

Adresa prevádzky: Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Variabilný symbol: 370180104

Integrované povolenie: 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104

Vydané: 11.11.2004

Právoplatné: 20.12.2004

Projektovaná kapacita:

Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad:

- Celkový objem, ktorý bol už zrekultivovaný: 1 226 028 m³
- Celková kapacita nezrekultivovanej časti: 495 000 m³

Kapacita skládky nebezpečného odpadu:

- Celková kapacita: 391 293 m³

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Rozhodnutie č.: 6203-23378/37/2019/Faš

Zo dňa: 25.6.2019

Opatrenia vyplynuli z EK č.: 6/2019/Z

Ktorá sa konala v dňoch: 1.3.2019 – 29.4.2019

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 25.2.2019

Začatie kontroly: 20.8.2019

Prvé miestne zisťovanie: 20.8.2019

Vypracovanie správy: 10.10.2019

Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	21
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola zameraná na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu opatrení na nápravu ktoré vydala rozhodnutím č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019. Kontrolovala sa vhodnosť umiestnenia mobilných záchytných sietí. V čase kontroly sa v prevádzke navážal odpad.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.7.2019
3. Prevádzkový denník z dní 9.8. - 20.8.2019

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č.1: rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019

Umiestniť mobilné záchytné siete na hornú hranu skládky na miestach kde teleso skládky prevyšuje pevné záchytné siete, ktoré sú umiestnené po obvode telesa skládky, pretože tieto siete sú už nepostačujúce a neplnia záchytnú funkciu ľahkého odpadu a dochádza k úletom do okolia skládky do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ osadil mobilné záchytné siete na hornú hranu skládky po obvode telesa skládky v časti návažky odpadu, čo je zrejme z fotodokumentácie, ktorú SIŽP urobila v deň kontroly. Inštalácia mobilných záchytných sietí je aj zapísaná v prevádzkovom denníku.

2. Opatrenie č.2: rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019

Mobilné siete presúvať podľa potreby podľa navážky odpadu.

T:priebežne

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V deň kontroly boli mobilné záchytné siete osadené na mieste návažky odpadu. Prevádzkovateľ siete presúva podľa smeru navážky odpadu. Presun sietí sa zaznamenáva do prevádzkového denníka.

3. Opatrenie č.3: rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019

Všetky aktívne časti telesa skládky, kde sa denne nenaváža odpad, musia byť zhutnené a prekryté tak, aby nedochádzalo k úletom ľahkého odpadu do okolia skládky a to najmä na záveternej strane prevádzky a v smere prevládajúcich vetrov.

T:priebežne

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhutňuje odpad v deň jeho navážania a o zhutnení vedie záznam v prevádzkovom denníku spolu s ďalšími údajmi.

4. Opatrenie č.4: rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019

Dennú navážku odpadu je prevádzkovateľ povinný zhutňovať vzhľadom na poveternostné podmienky hneď po jeho zneškodnení na telese skládky, najneskôr do konca pracovnej doby v deň navezenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhutňuje odpad v deň jeho návažky, čo sa zaznamenáva do prevádzkového denníka.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z opatrení na nápravu rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.7.2019, uvedených v časti J. tejto správy.


M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....

Ing. Janka Memersheimerová, PhD.


.....

Prevzatá dňa 14.10.2019

Mindašová

