



Číslo:9325-38866/47/2019/Kas

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 50/2019/Kas/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová	Číslo preukazu: 72
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Zuzana Križmová	Číslo preukazu: 94
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	zuzana.krizmova@sizp.sk	

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **ZSNP SPO, s.r.o.**
Adresa sídla: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 40 386 851
Kontrola oznámená: 03. 10. 2019 Spôsob: Telefonicky
Zúčastnená osoba: Ing. Marek Šarkan Funkcia: vedúci skládky
Telefón: 0902 907038
Elektronická adresa: sarkan@zsnpspo.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Žiar nad Hronom
Skládka odpadov na odpad, ktorý je nebezpečný
Adresa prevádzky: katastrálna územie Horné Opatovce
Variabilný symbol: 470330306
Integrované povolenie: 1289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007
Právoplatné: 7.5.2007
Projektová kapacita: 138 00 m³
Kategória: 5.4

Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 10.11.2017
Kontrolované obdobie: 2018 do 10.10.2019
Začatie kontroly: 10.10.2019
Prvé miestne zisťovanie: 10.10.2019
Vypracovanie správy: 18.10.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.

Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok, ktoré súviseli s prevádzkovaním skládky a súčasne vykonala vizuálnu kontrolu skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Všetky objekty skládky uvedené v časti „Opis prevádzky“ integrovaného povolenia spĺňajú stavebné a technické požiadavky uvedené v predmetnom povolení.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov.
2. Výpisy účtu ÚFR.
3. Správy o monitoringu skládky (skládkové plyny, priesakové kvapaliny, podzemné vody, tesnosť izolačnej fólie).
4. Zameranie skládky, výpočet voľnej kapacity telesa.
5. Prevádzková dokumentácia k nahliadnutiu.

J. Kontrolné zistenia

Podmienky prevádzkovania

1. Podmienka 1.13

Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou odpadu predloží:

- a) doklad o druhu dodaného odpadu,
- b) sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
- c) údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva:

- kontrolu sprievodných listov a identifikačných listov nebezpečných odpadov, ktoré má pracovník skládky k dispozícii na vrátnici pri preberaní odpadov,
- kontrolu údajov o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku,
- evidenciu prevzatých odpadov počítačovou formou.

2. Podmienka 1.14

Prevádzkovateľ musí pri dodávke odpadu do zariadenia:

- a) skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v bode 1.13,
- b) vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,
- c) vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- d) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej 1 mesiac,
- e) zaevidovať prevzatý odpad.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva:

- váženie odpadov pri dodávke do prevádzky na certifikovanej váhe,
- vizuálnu kontrolu odpadov a porovnanie s údajmi v sprievodnom liste nebezpečného odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov počítačovou formou.

3. Podmienka 1.15

Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vydáva potvrdenie o prevzatí odpadu držiteľovi odpadu písomnou formou (vážny lístok).

4. Podmienka 1.18

Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vizuálnou kontrolou telesa skládky bolo overené, že prevádzkovateľ ukladá nebezpečný odpad do určených sektorov podľa ich zloženia a vlastností. Teleso skládky je postupne po zavážaní tvarované. Časť telesa skládky, kde sa v súčasnosti nevykonáva ukladanie odpadov bola prekrytá zeminou, svahy boli stabilné bez možnosti zosuvu.

5. Podmienka 1.19

Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie a pokrývanie inertným materiálom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Teleso skládky je hutnené kompaktorom a pokrývané zeminou zo zemníka alebo dovezeným inertným materiálom. V čase vykonania kontroly bolo teleso upravené a nebol cítiť obťažujúci zápach.

6. Podmienka 1.21

Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V areáli skládky neboli úlety.

7. Podmienka 1.22

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových

kvapalín, akumuláciu nádrží priesakových kvapalín podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva čistenie rigolov na odvedenie vôd z povrchového odtoku, termíny čistenia boli uvedené v prevádzkovom denníku.

Stavebné objekty a zariadenia (prečerpávacia nádrž s čerpadlami, drenážne potrubie, akumulácia nádrží priesakových kvapalín) boli funkčné a v dobrom technickom stave.

8. Podmienka 1.25

Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín prečerpaných do CHÚV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaznamenáva v prevádzkovom denníku množstvo priesakových kvapalín prečerpaných do chemickej úpravy vôd, spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom (CHUV). V roku 2018 bolo prečerpaných 2367 m³ priesakových kvapalín a v roku 2019 to bolo 2592 m³.

9. Podmienka 1.26

Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím drenážne potrubie.

Dátum čistenia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal prečistenie drenážneho potrubia dňa 14.03.2018, 03.10.2018, 18.04.2019, 25.09.2019.

10. Podmienka 1.27

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno prečerpávacej nádrže a nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrola akumulácie nádrže priesakových kvapalín bola vykonaná mesiaci jún 2019. Prevádzkovateľ vykonal vypustenie nádrže, kontrolu jej technického stavu a čistenie.

11. Podmienka 1.29

Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti akumulácie nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše dátum vykonania skúšky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skúška vodotesnosti akumulácie nádrže priesakových kvapalín a žumpy bola vykonaná dňa 06. 04. 2015.

12. Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Emisné limity

Podmienka 2.1

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priesaková kvapalina zachytávaná v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín K3 je prečerpávaná do CHÚV. V čase kontroly výška hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín bola nižšia, ako je nastavená maximálna hladina v objekte čerpacej stanice.

Kontrola opatrení pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov

Podmienka 1.1

Prevádzkovateľ je oprávnený s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia:

- nakladať za účelom zneškodňovania nebezpečných odpadov na skládke
- prepravovať nebezpečné odpady cestnou nákladnou dopravou od iných držiteľov z územia okresu Žiar nad Hronom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 849-1403/2018/Kas/470330306/Z9 zo dňa 16. 01. 2018 udelila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

Podmienka 1.2

Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne 20 000 ton za rok nebezpečných odpadov za účelom zneškodňovania na skládke od držiteľov odpadov z územia okresu Žiar nad Hronom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V roku 2018 ako držiteľ nebezpečných odpadov nakladal s množstvom 9 373,091 ton.

Podmienka 1.3

Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch len za podmienky, že držiteľ preukáže prevádzkovateľovi skládky doklad o vhodnej stabilizácii uvedených nebezpečných odpadov (napr. úprava chemickým postrekom, fixácia do vhodných materiálov).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva pri vstupe do prevádzky kontrolu zabezpečenia nebezpečných odpadov uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch, hlavne ich stabilizáciu vo vhodných obaloch. O kontrole vedie písomný zápis.

Kontrola emisií priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd

Podmienka 1.2

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd za rok 2018“. Zhodnotenie monitoringu vypracovala spoločnosť HGM – Žilina s.r.o.

Parametre, ktoré boli analyzované v odobratých vzorkách priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a povrchových vôd sú v súlade s integrovaným povolením. Zhodnotením podľa limitných hodnôt nebol v roku 2018 preukázaný negatívny vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Podmienka 1.3

Dátum vykonania monitoringu bol za zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Prevádzkovateľ predložil technickú správu z kontroly tesnosti izolačnej fólie na skládke, ktorú vykonal v roku 2018. Z monitoringu vyplýva, že izolačná fólia je neporušená.

Zistený stav **Dodržaná**

Kontrola podmienok pre kontrolu odpadov

Podmienka 2.1

Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zameranie skládky k 31. 12. 2018.

Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

Podmienka 8.

Prevádzkovateľ skládky je povinný odvieť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odviezol ÚFR za rok 2018 vo výške 48 532,20 eura. Prostriedky ÚFR vo výške 474 072,49 eura sú vedené na účte v Štátnej pokladnici.

K. **Prílohy správy** **Áno**
Integrované povolenie

L. **Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Všetky podmienky integrovaného povolenia uvedené v časti J. boli dodržané.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 50/2019/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 18. 10. 2019.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Anna Kassová

.....

Ing. Zuzana Križmová

.....