SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7985-35533/2019/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 50/2019/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) a ustanovenia § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo reukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-		
Adresa:	-		
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Odpadová s.r.o.**		
Adresa sídla:	Riečna 4, 811 02 Bratislava		
IČO:	36 714 844		
Kontrola oznámená:	29. 1. 2019	Spôsob:	Ústne
Zástupca:	Gabriel Sýkora	Funkcia:	výkonný riaditeľ
Telefón:	+421 948 449 141		
Elektronická adresa:	sykora@odpadova.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov – Čierna Voda**
Adresa prevádzky:	Riečna 4, 811 02 Bratislava
Variabilný symbol:	36 714 844
Integrované povolenie:	7129 - 35443/2014/Med/373650114 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	9.12.2014
Právoplatné:	10.12.2014
Projektovaná kapacita:	-

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	24.3.2017 – 29.1.2019
Posledná kontrola:	29.1.2019 - 11.3.2019
Kontrolované obdobie:	29.1.2019 – 21.8.2019
Začatie kontroly:	21.8.2019
Prvé miestne zisťovanie:	21.8.2019
Vypracovanie správy:	30.9.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 21. 08. 2019 Inšpekcia v rámci kolaudačného konania stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV, V. etapa“ v prevádzke spojeného s miestnym zisťovaním zistila prekročenie povolenej výšky na ukladanie odpadu v priestoroch III. a IV. etapy skládky. Z uvedeného dôvodu v rámci predmetného ústneho konania oznámila aj výkon mimoriadnej environmentálnej kontroly.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase fyzickej obhliadky bola skládka v prevádzke a odpady sa ukladali na III. a IV. etapu skládky. V skládkovacích priestoroch III. etapy sa nachádzal kompaktor, ktorý v čase fyzickej obhliadky zhutňoval dovezené odpady.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Výpis z prevádzkového denníka ohľadom dovezených odpadov určených na skládkovanie od 01. 02. 2019 do 16. 08. 2019
3. Projektová dokumentácia stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV IV. etapa“ (Ing. Katrenčík, 02. 2017)
4. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV I. a II. ETAPA“ (Ing. Katrenčík, 10. 2018)

J. Kontrolné zistenia

Podmienka **II.D.15.**

V skládkovacích priestoroch vybudovaných v rámci stavby „Čierna Voda skládka odpadov - IV. Etapa“ je povolené skládkovanie do zaplnenia projektovanej kapacity skládky - 34 300 m^3 do výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, ktorá bola ako stavebný objekt súčasťou projektovej dokumentácie stavby „Čierna Voda, skládka odpadov - IV. Etapa (spracovateľ Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. *3705*Z*2-2* DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia fyzickou obhliadkou prevádzky zistila prekročenie povolenej výšky na ukladanie odpadu v priestoroch III. a IV. etapy skládky, prekročenie maximálnej kóty skládky uvedenej v projektovej dokumentácii schválenej stavebným povolením - rozhodnutím č. 5587-23073/2017/Med/373650114/Z4-DSP zo dňa 18. 07. 2017 a tým došlo k porušeniu podmienky č. II.D.15. integrovaného povolenia. Z projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV I. a II. ETAPA“ (Ing. Katrenčík, 10. 2018) vyplýva, že stavba dosiahla maximálnu výškovú kótu 137,33 m n. m. Podľa projektovej dokumentácie stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV IV. etapa“ (Ing. Katrenčík, 02. 2017) má byť maximálna výška uloženia odpadu 132,00 m n. m. Na základe fyzickej obhliadky, z ktorej sa vyhotovila fotodokumentácia je zrejmé, že odpad uložený na III. a IV. etape skládky prevyšuje maximálnu výškovú kótu I. a II. etapy skládky, z čoho vyplýva, že jeho výška je viac ako 137,33 m n. m. Z uvedeného vyplýva, že v skládkovacích priestoroch vybudovaných v rámci stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA

ODPADOV IV.“ bola prekročená povolená výška uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, ktorá bola ako stavebný objekt súčasťou projektovej dokumentácie tejto stavby.

Nedodržané

1. **II.D.15.**

K. Záver – celkové zhodnotenie

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Inšpekcia nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a následne uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová Číslo preukazu: 507

.....